



Statusbesiktning 2022
Uppåkra Kyrka
Uppåkra församling

Inledning

I Statusbesiktningen ingår kyrkobyggnaden ut- och invändigt, fast inredning, inventarier samt installationer.

Fastighet

Fastighetsbeteckning: Stora Uppåkra 8:4

Kort beskrivning av konstruktioner och installationer

Grundläggning: Större obearbetade naturstensblock.

Stomme och Fasader: Gult, handslaget tegel, Lomma tegelbruk

Tak: Tornet är beklätt med kopparplåt och långhus och kor är belagt med skiffer och dels med nyare och äldre skifferimiterande plattor (ev eternit) av kompositmaterial typ fibercement.

Uppvärmning: Vattenburet system via pelletspanna

Ventilation: Självdrag via otätheter

Styrning: Styrssystem finns.

Källor som använts vid Statusbesiktningen

Tidigare vård- och underhållsplaner

Vård- och underhållsplan, Uppåkra kyrka 2005, Restaurator AB

Muntliga uppgifter lämnade av

Kyrkogårds- och fastighetschef Gustav Saxell, Uppåkra församling

Upprättad av

Gustav Saxell, Uppåkra församling

Kyrkans inomhusklimat

Då kyrkan används kontinuerligt och uppvärmningen regleras via styrsystemet så hålls temperaturen ofta runt 18 grader. Kyrkans hinner med sin nyttjandegrad inte bli kallställd i någon större utsträckning. Inga avvikande dofter upplevs.

Besiktning

Har samtliga ytor och utrymmen varit möjliga att besiktiga

Yttertaket och fasadernas övre delar har besiktigats från marken eller från tornrummen, som hjälpmedel har kikare använts.

Tidigare brister

Är samtliga tidigare brister som noterats i den äldre vård- och underhållsplanen åtgärdade?	Kommentarer
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Med undantag för några mindre kvarvarande åtgärder så har i stort sett samtliga punkter från föregående vård- och underhållsplan (2005) åtgärdats eller påbörjats.
Nej <input type="checkbox"/>	

Åtgärdsprioritering


Prio 0 Ingen åtgärd krävs av tekniska skäl.


Prio 1 Åtgärd inom 1 år Akut.


Prio 2 Åtgärd inom 2-5 år. Ansökan om tillstånd och bidrag bör göras år 1.


Prio 3 Åtgärd inom 5-10 år Icke akut åtgärdsbehov. Ansökan om tillstånd och projektering utförs inom 5 år.


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIORITET
UTVÄNDIGT				
Generellt	<p>Kyrkan har under 2000-talet genomgått flera omfattande renoveringar. Underhållsbehoven som framkom gällande kyrkans byggnadsdelar utom tornet i denna skadebesiktning hänförs främst till löpande underhåll och har troligen uppkommit sedan senaste renoveringen (2012).</p> <p>Tornets koppartak har ingen dokumentation gällande underhåll sedan det lades 1967. Vid en syn 2022 kunde det dock konstateras att det bortsett från ett fåtal lösa klamrar inte förelåg något underhållsbehov. Regelbunden tillsyn krävs dock. Tornets koppartak missfärgas av järnspirorna vilka rostar.</p> <p>Skador på teglet återfinns allmänt över fasaderna men framförallt på tornet samt på utskjutande delar så som listverk, trappgavlar mm. Skador innefattar viss vittring av fogar och spjälkat tegel i mindre omfattning.</p> <p>Sidoskeppens och korets dörrar fordrar underhåll och samtliga fönster samt fönsterbänkar börjar uppvisa tecken på rost.</p>			

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>FASADER ÖVERSIKT</p>				

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Torn, Väst	<p>Fogarna i fasaden är generellt i gott skick men vittrade fogar finns på utskjutande delar såsom listverk. Avslagna hörn och trasiga tegelstenar förekommer även.</p> <p>Skadebilden finns förekommande i varierande omfattning runt hela tornet.</p>		<p>Kontakta sakkunnig för åtgärdsförslag</p>	<p>2</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Torn, Väst	Fasadstenar har lossnat.		Lättåtkomliga stenar fastsättes löpande. Mer svåråtkomliga stenar får åtgärdas vid liftarbete eller vid en yttre renovering av fasaderna.	0
Torn, Norr	Se kommentar angående tornets västra fasad. Skadebilden finns förekommande i varierande omfattning runt hela tornet.	---	Kontakta sakkunnig för åtgärdsförslag	2
Torn, Öst	Se kommentar angående tornets västra fasad. Skadebilden finns förekommande i varierande omfattning runt hela tornet.	---	Kontakta sakkunnig för åtgärdsförslag	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Torn, Söder	<p>Begynnande rost på fönstrets spröjs och bågar. Fogar runt fönster har delvis vittrat. Skadebilden återkommer på samtliga fönster på tornets fasader i varierande omfattning.</p>		<p>Fönster rengörs, rostskyddsbehandlas och målas med lämpliga metoder och material.</p>	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus, Väst	<p>Begynnande rost på fönstrets spröjs och bågar samt fönsterbräda. Fogar runt fönster har delvis vittrat. Skadebilden återkommer på samtliga fönster på långhusets fasader i varierande omfattning.</p>		<p>Fönster rengörs, rostskyddsbehandlas och målas med lämpliga metoder och material.</p>	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus, Norr	<p>Begynnande rost på fönstrets spröjs och bågar samt på solbänk under fönster. Fogar runt fönster har delvis vittrat. Skadebilden återkommer på samtliga fönster på långhusets fasader i varierande omfattning.</p>		<p>Fönster rengörs, rostskyddsbehandlas och målas med lämpliga metoder och material.</p>	2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus, Norr	Dörren har enligt uppgift tidigare varit fernissad och behov av underhåll föreligger. Vissa röta förekommer i karmens sidostycken.		Dörren underhålls med lämplig metod och material.	2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor, Norr	<p>Begynnande rost på fönstrets spröjs och bågar samt på solbänk under fönster. Fogar runt fönster har delvis vittrat. Skadebilden återkommer på samtliga fönster på långhusets fasader i varierande omfattning.</p>		<p>Fönster rengörs, rostskyddsbehandlas och målas med lämpliga metoder och material.</p>	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor, Öster	Kordörrens tröskel är rötskadad och brukslisten på ömse sidor om dörren har vittrat.		Rötskadad tröskel byts och brukslisten kompletteras.	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor, Söder.	<p>Begynnande rost på fönstrets spröjs och bågar samt på solbänk under fönster.</p> <p>Fogar runt fönster har delvis vittrat. Skadebilden återkommer på samtliga fönster på korets fasader i varierande omfattning. En del av solbänkarna i gjutjärn har spruckit.</p>		Fönster rengörs, rostskyddsbehandlas och målas. Undersök lagning eller byte av solbänkar.	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus, Söder.	<p>Begynnande rost på fönstrets spröjs och bågar samt på solbänk under fönster.</p> <p>Fogar runt fönster har delvis vittrat.</p> <p>Skadebilden återkommer på samtliga fönster på korets fasader i varierande omfattning. En del av solbänkarna i gjutjärn har spruckit.</p>		Fönster rengörs, rostskyddsbehandlas och målas. Undersök lagning eller byte av solbänkar.	2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus, Söder	Mekaniska skador på tegel under och i anslutning till solbänkar förekommer såväl som vittrade tegelfogar.		Konsultera sakkunnig hantverkare gällande åtgärdsförslag	3
Långhus, Söder.	Röta förekommer i sidoskeppets dörrfoder och dörren är i behov av underhåll.		Dörren underhålls med lämplig metod och material.	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus, Söder.	Solbänk i gjutjärn har spruckit och rostar. Risk för inträngande vatten ner i grundmuren.		<p>Lämplig lösning för att tätta sprickan bör utföras snarast.</p> <p>Undersök lagning eller byte av solbänkar.</p>	<p>1</p> <p>2</p>
TAK ÖVERSIKT				
Torntak	---	---	---	---


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhustak	Trappgavlarnas plåtavtäckningar rostar.		Åtgärdas vid nästa yttre renovering.	0
Kortak	---	---	---	---
INVÄNDIGT				
Generellt	Interiört är kyrkan i gott skick med undantag för vissa smärre torrsprickor på pelare samt färgflagning och saltutfällningar i varierande omfattning på ytterväggar och då främst i vapenhuset. Då kyrkan			

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
	<p>historiskt haft omfattande fuktproblem bör denna typ av skador hållas under uppsikt och eventuellt utredas vidare.</p> <p>Klimatet inne i kyrkan hålls stadigt kring 19 grader då mycket verksamhet sker i Uppåkra kyrka.</p>			
<p>VAPENHUS ÖVERSIKT</p>				

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Vapenhus	Vertikala torrsprickor i entrédörr		Ingen åtgärd.	0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Vapenhus	Färgflagnig och saltutfällning på nedre delar av väggar mot söder-, väster- och norrläge		Kyrkan har historiskt haft återkommande fuktproblem. Kontakta sakkunnig för skadeanalys och råd.	3
LÅNGHUS ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Vertikala torrsprickor i läktarpelare.		Konsultera målerikonserverator om åtgärd. Skadebilden föranleder inga direkta åtgärder	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Torrspäckor på undersidan av orgelläktarens bjälkar.		Konsultera målerikonserverator om åtgärd. Skadebilden föranleder inga direkta åtgärder	3



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Golfogar eroderar på golvytorna på flertalet ställen i långhuset och behöver kompletteras.		<p>Fogar kompletteras löpande med för ändamålet lämpligt bruk.</p> <p>Större områden och ojämnheter åtgärdas av hantverkare med erfarenhet av liknande arbeten.</p>	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Viss färgflagnig på långhusväggarnas nedre delar.		Kyrkan har historiskt haft återkommande fuktproblem. Kontakta sakkunnig för skadeanalys och råd vid förvärrad skadebild.	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Sprickor och putssläpp invid och nedanför fönster i norra sidoskeppet. Problemet är återkommande i olika omfattning i både norra och södra sidoskeppet.		Hålls under uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för skadeanalys och råd.	0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Fuktutfällningar syns på flertalet ställen längs norra sidoskeppets väggytor.		Kyrkan har historiskt haft återkommande fuktproblem. Kontakta sakkunnig för skadeanalys och råd vid förvärrad skadebild.	3



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Långhus	Sprickor och svärtning på väggytor under fönster i södra sidoskeppet. Skadebilden är återkommande i olika omfattning invid samtliga fönster i södra sidoskeppet.		Hålls under uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för skadeanalys och råd. Åtgärd vid nästa inre renovering.	0
Långhus	Missfärgning och färgsläpp på nedre delar av väggarna i södra sidoskeppet.		Kyrkan har historiskt haft återkommande fuktproblem. Kontakta sakkunnig för skadeanalys och råd vid förvärrad skadebild.	3


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
KOR ÖVERSIKT				
Kor	Missfärgning, svärtning och fuktfläckar förekommer i varierande omfattning på väggarna nedre delar.		Kyrkan har historiskt haft återkommande fuktproblem. Kontakta sakkunnig för skadeanalys och råd vid förvärrad skadebild.	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor	Färgflagnig och missfärgning förekommer på ömse sidor om korets innerdörr.		Kyrkan har historiskt haft återkommande fuktproblem. Kontakta sakkunnig för skadeanalys och råd vid förvärrad skadebild.	3


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
FAST INREDNING				
Orgelläktare	Sprickor i orgelfasadens paneler.		Konsultera målerikonserverator om åtgärd. Skadebilden föranleder inga direkta åtgärder	3


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Altarupsats	Viss färgflagnig förekommer om än i ringa omfattning.		Konsultera målerikonserverator om åtgärd.	3
Predikstol	---	---	---	---
Altarring	---	---	---	---


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
VINDAR ÖVERSIKT				
Långhusvind	---	---	---	---
Korvind	---	---	---	---
TORN ÖVERSIKT				

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 2	Färgen och putsen flagnar. Tidigare ej åtgärdad brist ur Vård- och underhållsplan (2005).		<p>Då åtgärder inte vidtagits gällande dessa ytor är det svårt att avgöra om skadebilden förvärrats. Ytorna hålls under uppsikt. Kontakta sakkunnig för skadeanalys och råd vid förvärrad skadebild.</p>	0

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 2	<p>Taket, som utgörs av ovanliggande vånings golv, bärs upp av fem kraftiga bjälkar i nord-sydlig riktning och under dessa, en i öst-västlig riktning.</p> <p>Åt samtliga väderstreck sitter ett antal dragjärn i dessa bjälkar infästa i murverket.</p> <p>Samtliga dragjärn uppvisar rost och bör undersökas för att säkerställa dess funktion</p>		<p>Kontakta konstruktör för vidare skadeanalys och råd.</p>	1

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 3	Under ljudluckorna i klockrummet syns rinnmärken och teglet spjälkar.		Vattenavledningen ses över för att undvika skador till följd av läckage.	1

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 4	<p>Fuktfläckar på underbrädningen syns i olika omfattning i de olika vädersträcken. Det är oklart om fuktfläckarna indikerar pågående läckage. Syn av torntaket i januari 2022 visar inga tecken på pågående läckage eller risk för läckage.</p>		<p>Hålls under kontinuerlig uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för skadeanalys och råd</p>	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 4	<p>Dragjärn i väst-östlig riktning ser ut att ha gått av alternativt ha delvis demonterats då inga spår av dessa syns på murverket från utsidan.</p>		<p>Kontakta konstruktör för skadeanalys och råd.</p>	1

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 4	<p>Dragjärn i väst-östlig riktning ser ut att ha gått av alternativt ha demonterats då inga spår av ankarslut syns på murverket från utsidan.</p>		<p>Kontakta konstruktör för skadeanalys och råd.</p>	1

INVENTARIER och Nr i SACER	Kommentar	Bild	Åtgärd	PRIO
Grön stola K 63	Stolan har mekaniska skador och är missfärgad.		Stolan bör ses över av en textilkonservator	3

Vit stola K 67

Stolan har mekaniska skador, tecken på slitage och är smutsig.



Stolan bör snarast ses över av en textilkonservator

1

Vit Mässhake K 46

Mässhaken visar tecken på slitage främst på framsidan.



Mässhake bör snarast ses över av en textilkonservator.

1

INSTALLATIONER	Kommentarer	Åtgärd	PRIO
El	<p>Har el-besiktning enligt gällande krav utförts. (KAE, försäkringsbolag)</p> <p>Ja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nej <input type="checkbox"/></p>	Utförts 2021.	
Värme	Kyrkan används kontinuerligt och temperaturen hålls sällan under 19 grader. Större fluktuationer i uppvärmningen undviks.		
Ventilation	Självdug via otätheter. Därtill finns avfuktare samt fläktar för att hålla inomhusklimat stabilt.		
Styrsystem/ Avfuktare	Finns.		
Inbrottslarm	Fungerar enligt uppgift från Arbetade förman		
Brandlarm	Fungerar enligt uppgift Arbetande förman		