



Statusbesiktning 2022
Görslövs Kyrka
Uppåkra församling

Inledning

I Statusbesiktningen ingår kyrkobyggnaden ut- och invändigt, fast inredning, inventarier samt installationer.

Fastighet

Fastighetsbeteckning: Kyrkoby 12:1

Kort beskrivning av konstruktioner och installationer**Grundläggning**

Fullständiga uppgifter saknas. Se Vård- och underhållsplan från 2006 för närmare redogörelse.

Stomme

Medeltida murverk i långhus bestående av sandstenskvadrar och tuktad gråsten i skalmurskonstruktion. Sen 1800-tal kläddes murverket utvändigt med gult tegel i lerhaltigt murbruk. Se u-plan (2006) för utförlig beskrivning.

Fasader

Putsade.

Tak

Målad plåt på tornet, långhus, kor och absid.

Uppvärmning

Vattenburen och värms med olja.

Ventilation

Självdrag via otätheter.

Styrning

Styr- och reglersystem saknas

Källor som använts vid Statusbesiktningen

Tidigare vård- och underhållsplaner

Muntliga och skriftliga uppgifter lämnade av

Vård- och underhållsplan Görslövs kyrka 2006, Restaurera AB

Kyrkogårds- och fastighetschef Gustav Saxell, Uppåkra församling samt Stiftingenjör Jan-Åke Karlsson.

Upprättad av

Gustav Saxell

Kyrkogårds- och fastighetschef, Uppåkra församling

Kyrkans inomhusklimat

Då kyrkan saknar reglersystem för värmeanläggningen så upprätthålls ingen grundvärme när kyrkan inte används. Fuktutslag och putsnedfall som i äldre vård- och underhållsplan(2005) härleddes till fuktproblem kvarstår.

Besiktning

Har samtliga ytor och utrymmen varit möjliga att besiktiga

Yttertaket och fasadernas övre delar har besiktigats från marken och från tornet klockvåning, som hjälpmedel har kikare använts.

Vindar har kunnat besiktigas tillfredställande trots bristande tillgänglighet och avsaknad av belysning.

Tidigare brister

Är samtliga tidigare brister som noterats i den äldre vård- och underhållsplanen åtgärdade?	Kommentarer
Ja <input type="checkbox"/>	
Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Brister kvarstår.

Åtgärdsprioritering


Prio 0 Ingen åtgärd krävs av tekniska skäl.


Prio 1 Åtgärd inom 1 år Akut.


Prio 2 Åtgärd inom 2-5 år. Ansökan om tillstånd och bidrag bör göras år 1.


Prio 3 Åtgärd inom 5-10 år Icke akut åtgärdsbehov. Ansökan om tillstånd och projektering utförs inom 5 år.


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
UTVÄNDIGT				
Generellt	<p>Tecken på fuktproblemen som redovisades i Vu-plan från 2006 syns fortfarande. Ca en meter upp på väggarna i långhuset och torn syns fuktutslag men även på långhusets norra fasad.</p> <p>Fasaderna uppvisar generella behov av underhåll såsom färgflagning, sprickor, putsläpp och eroderade fogar. Vertikala sprickor syns i torn.</p> <p>Fönsterbågar är utsatta för rostangrepp vilket är dokumenterade i underhållsplan 2006.</p> <p>Sockelstenarna har lossnat och förskjutits, framför allt på torn, kor och absid.</p> <p>Dagvattenhanteringen är inte tydligt dokumenterad och tidiga beskrivna problem med avrinningen verkar kvarstå då</p>		<p>Klimatmätning och en grundlig fuktundersökning fordras fortfarande och bör prioriteras.</p> <p>Undersökning, dokumentering och åtgärdsförslag gällande dränering och dagvattensystemet bör prioriteras</p>	<p>1</p> <p>1</p>



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
	brunnarna snabbt översvämmas vid regn.			
FASADER				
TORNFASAD VÄSTER ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, väster	<p>Sprickbildning från listverk under tornluckor vidare ner genom rosettfönster.</p> <p>Sprickor finns dokumenterade i tidigare underhållsplan(2006)</p>		<p>Hålls under kontinuerlig uppsikt.</p> <p>Invänta resultat av fuktundersökning innan vidare undersökningar/åtgärder vidtas</p>	3



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>Tornfasad, väster</p>	<p>Sprickbildning från takfot vidare ner i ljudluckornas hjässor samt färgflagnig.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Hålls under kontinuerlig uppsikt.</p> <p>Invänta resultat av fuktundersökning innan vidare undersökningar/åtgärder vidtas.</p>	<p>3</p>



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, väster	Färgflagnig, putssläpp och sprickbildning ovan och runt västporten.		Invänta resultat av fuktundersökning innan åtgärder vidtas	3



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, väster	Färgflagnig, putssläpp och spricka i sockel.		Invänta resultat av fuktundersökning innan åtgärder vidtas	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, väster	Sprickor i puts samt förskjuten grundsten.		Grundstenen behöver riktas och mellanliggande fogar kompletteras för att undvika ytterligare inträngande fukt utifrån.	2
TORNFASAD SÖDER ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, söder	Spricka, färgflagning samt putssläpp på fönsterbänk och fasad.		Hålls under uppsikt.	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, söder	<p>Färgflagnig samt spricka från takfot ner genom ljudluckornas murverk.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Hålls under uppsikt kontinuerligt. Vid förvärrad skadebild bör konstruktör utföra skadebesiktning.</p>	2
<p>TORNFASAD ÖSTER ÖVERSIKT</p>				
Tornfasad, öster	---		---	---


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>TORNFASAD NORR ÖVERSIKT</p>				
<p>Tornfasad, norr</p>	<p>Grundsten har rört sig och skapat sprickor i listverk.</p>		<p>Grundstenen behöver riktas och mellanliggande fogar kompletteras.</p>	<p>2</p>

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Tornfasad, norr	Fuktutslag på fasad. Tidigare dokumenterad skada (2006) som förvärrats vid jämförelse mot äldre bildmaterial		Invänta resultat från fuktutredning innan skadebesiktning/åtgärd vidtas.	2
LÅNGHUSFASAD SÖDER ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, söder	Allmän missfärgning, putssläpp, fuktutslag samt sprickbildning.		Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.	2



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, söder	<p>Sprickbildning ovan samtliga fönster på långhusets södra sida.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Hålls under uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för skadebesiktning/åtgärdsförslag.</p>	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, söder	<p>Kontroll av dagvattensystemet visar igenslammade och igensatta dagvattenbrunnar. Tidigare dokumenterad problematik (2006)</p> <p>Tveksamhet gällande dagvattensystemets funktion föreligger.</p>		<p>Fullständig undersökning och åtgärdsutlåtande av dagvattensystemet krävs snarast.</p>	1
<p>LÅNGHUSFASAD NORR ÖVERSIKT</p>				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, norr	<p>Spricka från takfot ner genom fönstervalv. Samtliga långhusfönster uppvisar liknande skador.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Hålls under uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig konstruktör.</p>	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, norr	Bom i puts, missfärgning och putssläpp.		Invänta resultat av fuktutredning.	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, norr	Rostangrepp på långhusfönsternas bågar och spröjs längs hela norra långhusfasaden.		Fönster är i behov av renovering. Kontakta fönsterhantverkare med dokumenterad erfarenhet av kyrkfönster för åtgärdsplan.	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, norr	Järnfästningar i murverket rostar.		Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.	2
LÅNGHUSFASAD ÖSTER ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusfasad, öster	Spricka och putssläpp vid takfotsplåt.		Åtgärdas i samband med nästa yttre renovering.	3
KORFASAD SÖDER ÖVERSIKT				

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Korfasad, söder	<p>Rost på plåt mellan fotplåt och taklist. Skadebilden ser liknande ut på korfasadens norra sida.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Plåten bör ses över och undersökas avseende eventuella läckage.</p> <p>I övrigt åtgärd vid nästa yttre renovering.</p>	<p>1</p> <p>3</p>
<p>KORFASAD NORR ÖVERSIKT</p>				

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Korfasad, norr	Spricka från takfot ner i fönstervalv. Tidigare dokumenterad skada (2006)		Hålls under uppsikt och vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för utredning och åtgärdsplan.	0
ABSIDFASAD ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Absidfasad	Grundsten har flyttat sig med sprickbildning som följd. Äldre dokumenterad skada(2006) som återfinns runt hela absidens sockel.		<p>Kontakta sakkunnig för åtgärdsutlåtande om skadorna förvärras.</p> <p>Åtgärd vid nästa yttre reovering</p>	<p>0</p> <p>3</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Absidfasad	Spricka i fönsterbänk och rost i bågar samt spröjs. Liknande skadebild på absidens övriga fönster.		Fönster är i behov av renovering. Kontakta fönsterhantverkare med dokumenterad erfarenhet av kyrkfönster för skadebesiktning och åtgärdsplan. Åtgärd vid nästa yttre renovering.	2 3
TAK				
Torntak, södra takfallet	--		--	--
Torntak, västra takfallet	--		--	--


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Torntak, norra takfallet	Algpåväxt, svärtning och fågelspillning.		Åtgärd vid nästa yttre renovering	3
Torntak, östra takfallet	--		--	--



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhustak, södra takfallet	<p>Rostangrepp på plåtdetaljer vid fönster.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Besiktning och eventuella åtgärder av plåtslagare för att undvika eventuella läckage till följd av otätheter.</p>	1

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhustak, norra takfallet	Missfärgning och algpåväxt.		Åtgärd vid nästa yttre renovering.	3


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhustak, norra takfallet	Stillastående vatten i hängränna på långhustakets södra takfall. Fallet på hängränna verkar otillräckligt för att leda bort vattnet.		Plåtslagare som har erfarenhet av kyrkobyggnader kontaktas för åtgärdsförslag.	1
Kortak, södra takfallet	--		--	--


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kortak, norra takfallet	Missfärgning samt algpåväxt.		Åtgärdas vid nästa yttre renovering.	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIOR
Absidtak	Färgen flagnar och plåttaket rostar fläckvis		Plåtslagare som har erfarenhet av kyrkobyggnader för kontaktas för åtgärdsförslag för att motverka risken för läckage.	1
INVÄNDIGT				
INVÄNDIGT Generellt	Tecken på fuktproblemen som redovisades i Vu-plan från 2006 finns fortfarande kvar. Cirka en meter upp på väggarna i vapenhus, långhus, kor, absid och i torn syns putsnedfall, bom i putsen, färgflagning och saltvittringar i varierande omfattning.		Det finns nu, precis som i tidigare u-plan (2006) ett konstaterat behov av en genomgripande fuktutredning och klimatomätning för att kunna minska fukt i murverket men även för att rätt åtgärder ska kunna tas för förfarande gällande kyrkans fuktrelaterade skadebild.	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
	Rost på fönster samt sprickbildning i valv och bågar är också tydliga.			
VAPENHUS ÖVERSIKT				
Vapenhus	Väggarnas färg flagar kraftigt, uppvisar bom i putsen och saltsprängningar. Är del av den äldre dokumenterad skadebild som finns i stora delar av vapenhuset. Se Vu-plan (2006) för redogörelse.		Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Vapenhus	Krympsprickor och bitvis flagnande färg i takbjälkar.		Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan, på kort och lång sikt.	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Vapenhus	Putssläpp i vapenhusets elrum samt ruttnande golvlister.		Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
LÅNGHUS ÖVERSIKT				


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Färgflagnig och putssläpp på väggarnas nedre delar längs hela långhusväggen. Norra väggen.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild (2006).</p>		Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Eventuella fuktutslag och putssläpp på väggen. Tidigare dokumenterad skadebild(2006)		Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Brädgolvet i norra bänkkvarteret har tryckts ner, har bitvis spruckit och verkar ligga på instabilt underlag.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		Omfråga snickare med erfarenhet av kyrkobyggnader om lämpligt förfarande	3


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Sprickbildning längs sköldbågen i andra travéens norra fönster.</p> <p>Äldre dokumenterade skador(2006) och finns i någon omfattning på flera sköldbågar i långhuset.</p>		<p>Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig statiker och konservator för åtgärdsutlåtande.</p>	0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Möte mellan två sprickor i fönstrets hjässa. Norra väggen. Första travéen.</p> <p>Dokumenterad äldre skada(2006).</p>		<p>Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig statiker och konservator för åtgärdsutlåtande.</p>	0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Problematiken med putssläpp från vägg närmast golv finns även längs långhusets södra vägg.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan.	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Precis som flera fönster i kyrkan så är bågar och spröjs utsatta för varierande omfattning av rostangrepp.</p> <p>Putssläpp och materialvittring är också förekommande.</p> <p>Södra fönstret i tredje travéen.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Fönster är i behov av renovering. Kontakta fönsterhantverkare med dokumenterad erfarenhet av kyrkfönster för lämplig åtgärd</p> <p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan.</p>	<p>2</p> <p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Spricka i fönstervalv och sköldbåge. Södra väggen. Andra travéen.		Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig statiker och konservator för åtgärdsutlåtande.	0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Sprickmönster i valv mellan andra och tredje travéen. Långhus. Andra travéen. Söder.		<p>Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig statiker och konservator för åtgärdsutlåtande.</p> <p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan.</p>	<p>0</p> <p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Sprickor och rinnmärken i fönsterbänk.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig konservator för åtgärdsutlåtande.</p>	3



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Rinnmärken från fönsterbänk ner via väggen.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig konservator för åtgärdsutlåtande.</p>	3

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Sprickmönster i gördelbåge mellan andra och tredje travéen.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006)</p>		<p>Hålls under uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig statiker och konservator för åtgärdsutlåtande.</p>	0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Sprickbildning i gördelbåge mellan första och andra travéen.</p> <p>Äldre dokumenterad skada(2006).</p>		<p>Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig statiker och konservator för åtgärdsutlåtande.</p>	0


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	Spricka i valvet ovan orgelläktaren i början av första travéen.		Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig statiker och konservator för åtgärdsutlåtande.	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhus	<p>Spricka i tak och valv på orgelläktare.</p> <p>Enligt utlåtande 2021-08-12 från statiker bör denna sprickbildning hållas under uppsikt. Se tilläggsrapport.</p>		<p>Hålls under kontinuerlig uppsikt. Mätmetod för att bekräfta om sprickan är aktiv eller ej bör utredas.</p>	1

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>KOR ÖVERSIKT</p>				
<p>Kor</p>	<p>Fuktutslag och putssläpp. Södervägg.</p> <p>Tidigare dokumenterad skadebild(2006). Oklart om detta förvärrats utifrån tidigare bildmaterial.</p>		<p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan</p>	<p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor	Större putssläpp i väggkrön. Södervägg.		Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor	Fönsterkitt vittrar och rostangrepp på båda fönster i koret. Putssläpp intill Fönsterbågar.		<p>Fönster är i behov av renovering. Kontakta fönsterhantverkare med dokumenterad erfarenhet av kyrkfönster för lämplig åtgärd</p> <p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan</p>	<p>2</p> <p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Kor	Fuktutslag och materialbortfall nederst på väggen. I håligheten blottas äldre vittrat elkablage.		<p>Kontakta behörig elektriker med erfarenhet av kyrkobyggnader för att säkerställa elsäkerhet.</p> <p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan.</p>	<p>1</p> <p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>ABSID ÖVERSIKT</p>				
<p>Absid</p>	<p>Putssläpp och fuktskador på vägg och kvadermålning. Tidigare dokumenterad skadebild (2006)</p>		<p>Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.</p>	<p>1</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Absid	Fuktskador och putssläpp på vägg och kvadermålning.		<p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan.</p> <p>Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.</p>	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Absid	Vittrande fönsterkitt och rostangrepp på bågar och spröjs.		Fönster är i behov av renovering. Kontakta fönsterhantverkare med dokumenterad erfarenhet av kyrkfönster för lämplig åtgärd	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Absid	Saltutfällningar på vägg ca 1,5 meter upp från golv.		<p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan.</p> <p>Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.</p>	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Absid	Utfällningar och färgflagnig i dörrnisch.		<p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan.</p> <p>Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.</p>	<p>1</p> <p>2</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Orgelläktare	<p>Kraftig flagning, bom i puts, putssläpp samt saltsprängningar. Torntrappa i vapenhus upp till orgelläktare.</p> <p>Äldre dokumenterad skadebild (2006).</p>		<p>Klimatutredning bör prioriteras med tillhörande åtgärdsplan</p> <p>Invänta resultat från fuktutredning innan åtgärd vidtas.</p>	<p>1</p> <p>2</p>


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Orgelläktare	Enligt utlåtande från statiker 2021-08-12 så behöver denna spricka hållas under uppsikt. Valv mot första travéén. Söder		Hålls under kontinuerlig uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för åtgärdsutlåtande.	1


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
LÅNGHUSVIND ÖVERSIKT				



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusvind	Kalkvittring på valv ovan långhus.		Hålls under uppsikt och vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för åtgärdsförslag.	0



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusvind	Fuktfläckar på underbrädning. Oklart om det är pågående inträngningar av väta.		Hålls under kontinuerlig uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för åtgärdsutlåtande.	0
Långhusvind	Avsaknad av ångspärr mellan plåttak och underbrädning. Enligt utlåtande från konstruktör 2021-08-12 bidrar detta på sikt till ökad risk för fuktproblem på underbrädning.		Hålls under kontinuerlig uppsikt. Vid uppkommen skadebild kontaktas sakkunnig för åtgärdsutlåtande.	0

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Långhusvind	Tillgängligheten på vindarna är bristfällig vilket försvårar säker och löpande inspektion.		Utred åtgärder för säkrare inspektion av vindarna. Åtgärdas vid en inre eller yttre renovering.	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
KORVIND ÖVERSIKT				

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Korvind	Fuktfläckar på underbrädningen intill gavel mellan kor och absid.		Hålls under uppsikt för att upptäcka pågående läckage.	3



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>ABSIDVIND ÖVERSIKT</p>				
<p>Absidvind</p>	<p>Bråte på absidvind, däribland gamla getingbon.</p>		<p>Getingbon städas bort. Vid städning av vindsutrymme ska försiktighet iaktas för att inte skada eventuella föremål av värde.</p>	<p>1</p>

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>KYRKORN</p>				
<p>Plan 1</p> 	<p>Järnfästningar har rostat vilket bidrar till vitring av murverk..Södervägg.</p>		<p>Invänta åtgärd till genomgående fuktundersökning och klimatmätning är utförd.</p>	<p>2</p>

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 1	<p>Kraftiga fuktskador på rosettfönster orsakar vittring i murverk vilket orsakar sprickor. Södervägg.</p> <p>Liknande skador även synliga vid övriga rosettfönster.</p> <p>Äldre dokumenterad skadebild (2006) som delvis förvärrats mot tidigare bildmaterial.</p>		<p>Invänta åtgärd till genomgående fuktundersökning och klimatmätning är utförd.</p>	2


BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 1	Äldre läckage från klockrum ner i tornrum. Troligen orsakas det från otätheter i ljudluckor. Södervägg		Se över tätheten i ljudluckorna.	1



BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>Plan 2 – Klockrum</p> 	<p>Kraftiga putssläpp från fuktproblem och otätheter i ljudluckor.</p>		<p>Tätheten i ljudluckorna bör ses över för att hindra ytterligare putssläpp och minska fuktkvoten i murverken.</p>	<p>1</p>

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 2 – Klockrum	Sprickbildning och putssläpp intill tornluckans järnfästning. Detta härrörs till rostsprängningar i tidigare u-plan(2006).		Invänta åtgärder till en fuktutredning och klimatmätning genomförts.	2
Plan 2 – Klockrum	Säkerhetsbrist. Räcke kring gångbrädor otillräcklig.		Undersök lämpliga åtgärder för ökad säkerhet.	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 2 – Klockrum	Sprickor ovan ljudluckor		Hålls under uppsikt. Vid förvärrad skadebild kontaktas sakkunnig för åtgärdsförslag.	0

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 2 – Klockrum	<p>Putssläpp och sprickor i tornluckans nisch. Öster. Liknande skadebild i övriga ljudluckor.</p> <p>Färgflagning på ljudluckornas utsida.</p>		<p>Putssläpp och sprickor i ljudluckorna åtgärdas efter genomförd fuktundersökning.</p> <p>Färgflagning åtgärdas med lämplig arbetsmetod och material.</p>	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
Plan 2 - Klockrum	Putssläpp på vägg i klockrum. Norr.		Invänta resultat från eventuellt fuktundersökning.	2

BYGGNADSDEL	KOMMENTARER	FOTO	ÅTGÄRD	PRIO
<p>Plan 3 – Tornvind</p> 	<p>Fuktfläckar på underbrädningen. Äldre problematik dokumenterad i U-plan(2006)</p>		<p>Hålls under kontinuerlig uppsikt för att upptäcka pågående läckage.</p>	<p>0</p>

INVENTARIER	Typ och Nr i SACER	Kommentarer	Åtgärd	PRIO
<p>Generella kommentarer</p>	<p>Textilier</p>	<p>Vid besök av Stiftantikvarie Heikki Ranta 2021-07-07 så framkom följande:</p> <p>Förvaring av textilinventaterier behöver ses över. Nuvarande textilskåp har bakstycke i masonit som inte är bra ur fuktsammanhang.</p> <p>Framför allt den svarta mässhaken måste ha liggande förvaring där den inte får vikas. Åtgärdast snarast.</p>		

Vit mässhake

K30 Textil



Guldbroderier har lossnat från dekor.

Enligt utlåtande från Stiftantikvarie Heikki Ranta 2021-07-07 så bör mässhaken användas sparsamt innan den åtgärdats.

Rådfråga sakkunnig konservator om utredning och åtgärdsförslag.

1

Vit mässhake

K30 Textil



Slitageskador på sidenstycket innanför kantsömmen.

Enligt utlåtande från Stiftantikvarie Heikki Ranta 2021-07-07 så bör mässhaken användas sparsamt innan den åtgärdats.

Rådfråga sakkunnig konservator om utredning och åtgärdsförslag.

1

Vitt mässhake

K30 Textil



Sömmen i kragen har lossnat.


Enligt utlåtande från Stiftantikvarie Heikki Ranta 2021-07-07 så bör mässhaken användas sparsamt innan den åtgärdats.

Rådfråga sakkunnig konservator om utredning och åtgärdsförslag.

1

Svart mässhake

K29 Textil



Sammetstycke uppvisar slitageskador och skador i silvertråden.

Enligt utlåtande från Stiftantikvarie Heikki Ranta 2021-07-07 så bör mässhaken inte användas. Liggande förvaring bör ombesörjas snarast då mässhaken tagit skada av hängande förvaring.

Rådfråga sakkunnig konservator om utredning och åtgärdsförslag.

1

<p>Svart mässhake</p>	<p>K29 Textil</p>	 <p>Skador på silvertråden i framstyckets dekor.</p>	<p>Rådfråga sakkunnig konservator om utredning och åtgärdsförslag.</p>	<p>1</p>
<p>Vit stola</p>	<p>K34 Textil</p>	<p>Stolan är smutsig.</p>	<p>Rengöring enligt konservators utlåtande</p>	<p>2</p>

INSTALLATIONER	Kommentarer	Åtgärd	PRIO
El	<p>Har el-besiktning enligt gällande krav utförts. (KAE, försäkringsbolag)</p> <p>Ja <input checked="" type="checkbox"/></p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Nej <input type="checkbox"/></p>	Senast utförd januari 2021.	
Värme	Då uppvärmning endast sker med oljeeldning utan uppbackning av elpatron och denna äldre anläggning saknar regleranläggning så styrs endast värmen med på/av-funktion. Kyrkan är kall eftersom ingen grundvärme upprätthålls. Vid uppvärmning till förrättning upplevs inte temperaturen vara tillfredställande.	Invänta fastställd lokalförsörjningsplan innan slutliga åtgärder vidtas.	3
Ventilation	Endast självdrag.		
Styrsystem/ Avfuktare	Saknas.		
Inbrottslarm	Fungerar enligt uppgift från arbetande förman. Kontinuerlig besiktning av larmleverantör		
Brandlarm	Fungerar enligt uppgift från arbetande förman. Kontinuerlig besiktning av larmleverantör.		