

Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Ansvarig enhet	Stiftets motivering	Beslutat, kr
FKAE 2019-0456-Å1	Kvalitetssäkring av inventarieförteckningar etapp 2	9 Stiftsprojekt	Karlstads stift	Angelägen åtgärd för att fortsätta kvalitetssäkra inventarieförteckningarna och därigenom förtydliga vilka inventarier som omfattas av KML samt underlätta för framtagande av vård- och underhållsplaner för dessa.	1550000
FKAE 2019-0459-Å1	Timmer och taklag, spår av hantverk i stommar och på vindar i Karlstads stift, etapp 2	9 Stiftsprojekt	Karlstads stift	Angeläget men stiftet bedömer att projektet kan vänta ett år. Identifiera och fördjupa kunskapen om 1600- och 1700-talents trähantverk som har varit av stor betydelse för uppförandet av stiftets kyrkor. Studien ska mynna ut i riktlinjer som kan vara till vägledning för församlingarnas förvaltande och användande av kyrkobyggnaden, liksom klassificering kring vilka kulturhistoriska värden som konstruktion och taklag besitter i ett stiftsperspektiv.	0
FKAE 2019-1414-Å1	Alsters kyrka - fönsterunderhåll	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Karlstads pastorat		378000
FKAE 2019-1284-Å1	Billingsfors kyrka, målning och renovering av fasad,	3.1.1 Åtgärder på fasad	Steneby pastorat	Beviljats KUB, men ej tilläggsbidrag då arbetet har blivit dyrare än beräknat. Extra komplicerade och omfattande underlagsarbeten.	130000
FKAE 2019-0974-Å1	Björneborgs kyrka, Underhållsåtgärder på fönster och dörrar.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Kristinehamns pastorat	Angelägen åtgärd men det bedöms att åtgärden kan vänta ett år.	0
FKAE 2019-1661-Å1	Melleruds pastorat, kartläggning av status av kyrkliga textilier.	4.2 Antikvariska konsultinsatser	Melleruds pastorat		49000
FKAE 2019-1741-Å1	Borgviks kyrka utredning av fasad och grundskador	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Grums pastorat	Projektering åtgärder fasad. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1897-Å1	Borgviks kyrka projektering av ramp till entré	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Grums pastorat	Projektering inför undanröjande av hinder för funktionsvariationer. Villkor i beslut om medverkan av sakkunnig kompetens i antikvariska frågor under projekteringskedet. Ritningsunderlag bör upprättas.	15000
FKAE 2019-1540-Å1	Brattfors kyrka taktjärning 2021	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	Filipstads församling	Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0303-Å1	Brålanda kyrka. Fönsterrenovering södra sidan.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Brålanda pastorat	Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1420-Å1	Brålanda kyrka Utredning för fasadrenovering.	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Brålanda pastorat	Projektering åtgärder fasad. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0304-Å1	Dalby kyrka, ommålning södra fasaden	3.1.1 Åtgärder på fasad	Övre Älvdals församling	Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1617-Å1	Dalskogs kyrka, driftsbidrag brandskyddsanläggning.	8.1 Drift av objekt med särskilt komplicerade bevarandeförhållanden	Melleruds pastorat	Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0613-Å1	Eda kyrka restaruering kyrkomur	3.4.1 Åtgärder på omgärningar.	Eda-Köla pastorat	Kyrkotomts mur, inga gravar. Murinventeringen 2014: Prio 1 för åtgärder 1-3 år. Muren runt kyrkan är i ett allmänt dåligt skick och riskerar att rasa i det närmaste vid ett flertal platser. Risk för skador på personal, maskiner och besökare.	150000
FKAE 2019-0625-Å1	Eda kyrka fläktkonventorer	5.3.2 Värmesystem	Eda-Köla pastorat	Åtgärden anses inte kulturhistoriskt motiverad. Främst en energibesparande åtgärd.	0
FKAE 2019-2030-Å1	Eda kyrka, insatskort	5.1 Åskskydd, brand- och stölskydd	Eda-Köla pastorat		28000
FKAE 2019-1679-Å1	Eds kyrka tvättning av skiffertak och lagning av trasiga skifferplattor	3.1.2 Åtgärder på tak	Grums pastorat	Skiffertaksinventeringen 2016: Taket ser ut att vara i ett gott skick, men närstående vegetation gör att den biologiska påväxten på taket snabbt ökar. Sakristietaket tycks särskilt utsatt. Behovet av rengöring är dock inte akut. Viktigt är att träden beskars så att taket nås av solljuset.	143000
FKAE 2019-0016-Å1	Edsleskogs kyrka, putslagning i kyrkorum	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	Åmåls församling	Extra omfattande putslagning pga fuktvandring och söndervittrad tegelgrund. Avslag pga medelsbrist.	0

FKAE 2019-1158-Å1	Edsleskogs kyrka, renovering lampkronor och installation av lamphissar	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	Åmåls församling	Bedöms som mindre angelägen åtgärd vid prioritering. Rengöring lampkronor exkl lamphissar bedöms som KAE-berättigat. Kräver ej konservator men viss specialistkompetens. Beviljas FBf istället.	0
FKAE 2019-0276-Å1	Ekshärads kyrka, Renovering av kyrkans fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Ekshärads församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0
FKAE 2019-1692-Å1	Ekshärads kyrka, tjärning tak och fasad	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	Ekshärads församling		307000
FKAE 2019-0601-Å1	Eskilsäters kyrka, Fönsterrenovering	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Säffle pastorat		825000
FKAE 2019-1309-Å1	Fryksände kyrka; resturering kyrkotextilier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	Fryksände pastorat	Angeläget att vårda textilierna men åtgärden bedöms kunna vänta vid en prioritering.	0
FKAE 2019-0678-Å1	Färgelanda kyrka målning fönster,portar,tornluckor	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Färgelanda församling		510000
FKAE 2019-1316-Å1	Glava kyrka, Tvätt och punktlagning av skiffertak	3.1.2 Åtgärder på tak	Arvika pastorat	Skifferinventeringen 2016: Behov av punktlagning och rengöring inom 1-3 år. Enstaka plattor saknas. Taket lavbelupet mot norr. Om punktlagningar och rengöring utförs inom de närmaste åren behövs ingen omläggning inom närmaste 10 årsperiod. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1100-Å1	Grava kyrka underhållsmålning fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Grava församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta till nästa år.	0
FKAE 2019-1100-Å2	Grava kyrka underhållsmålning fönster	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	Grava församling	Makulerad.	0
FKAE 2019-1531-Å1	Grums kyrka tvättning av skiffertak och lagning av trasiga skifferplattor	3.1.2 Åtgärder på tak	Grums pastorat	Skiffertaksinventeringen 2016: Behov av punktlagning och rengöring inom 1-3 år. Förankringen av snörasskyddet på tornet är undermålig. Träklossar sitter som enda förankring under panelen. Infästningen består bara av 2 st rostfria genomgående bult. Någon enstaka sten har lossat, och behöver punktlagas. Sakristians tak är moss- och lavbelupet och bör rengöras. Om detta utförs håller taket längre än 10 år.	110000
FKAE 2019-1562-Å1	Gräsmarks kyrka, Styr- och reglersystem värme och luftfuktighet	5.3.1 Klimatstyrning	Sunne pastorat	Stiftet bedömer inte åtgärden som prioriterad.	0
FKAE 2019-1560-Å1	Holms kyrka, Renovering av ytskikt i sakristia	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	Melleruds pastorat	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0
FKAE 2019-1759-Å1	Högsäters kyrka, fasadunderhåll fogkomplettering tegelmurverk	3.1.1 Åtgärder på fasad	Högsäters församling (1)	Komplicerad fasad som kräver medverkan av putsexpert i projektet.	263000
FKAE 2019-0623-Å1	Järnskogs kyrka takfot och sockel	3.1.1 Åtgärder på fasad	Eda-Köla pastorat	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta något år.	0
FKAE 2019-2027-Å1	Järnskogs kyrka insatskort	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	Eda-Köla pastorat		28000
FKAE 2019-2024-Å1	Karlanda kyrka, förstudie kyrktorn putsrenovering	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Nordmarkens pastorat	Projektering inför åtgärder på fasad.	50000
FKAE 2019-0145-Å1	Karlstads Domkyrka, tillgänglighets- och trygghetsanpassning av utemiljön.	12 Fysisk tillgänglighetsanpassning	Karlstads pastorat	Delar av totalkostnaden härrör till undanröjande av hinder för funktionsvariationer såsom markåtgärder och belysning i anslutning av kyrkan och på kyrkotomt. Villkor i beslut om medverkan av sakkunnig kompetens i antikvariska frågor även under projekteringsskedet. Enkelt avhjälpta hinder får ej ingå. Enbart kulturhistoriskt motiverade kostnader får ingå. Beviljas FBf istället.	0
FKAE 2019-0147-Å1	Karlstads Domkyrka, fönsterrenovering på tillbyggnad i öster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Karlstads pastorat	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0
FKAE 2019-1386-Å1	Karlstads Domkyrka, åtgärdsförslag - anpassning kyrkorummet & inre underhåll	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Karlstads pastorat	Villkor i beslut om medverkan av sakkunnig kompetens i antikvariska frågor under projekteringsskedet. Kostnader för projektering av omgestaltning får ej ingå.	25000
FKAE 2019-0600-Å1	Kila kyrka, Fönsterrenovering	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Säffle pastorat		825000
FKAE 2019-0095-Å1	Kristinehamns kyrka renovering kalkduk	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	Kristinehamns pastorat		12000

FKAE 2019-0238-Å1	Kroppa kyrka renovering av skiffertak och långhus/kor etapp 2	3.1.2 Åtgärder på tak	Filipstads församling	Skiffertaksinventeringen 2016: Omläggning inom 4-10 år. Det finns så många saknade eller skadade plattor att dessa inte redovisas på takskissen. Plattorna sitter på flera takfall löst och pappen är slut. Blandning av spik som gör att plattor trillar ned.	450000
FKAE 2019-2029-Å1	Köla kyrka, insatskort	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	Eda-Köla pastorat		28000
FKAE 2019-1322-Å1	Lekvattnets kyrka restaurering kormatta	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	Fryksände pastorat	Angeläget att vårda textilierna men åtgärden bedöms kunna vänta vid en prioritering.	0
FKAE 2019-0575-Å1	Lungsunds kyrka, tjärning av tak med dalbränd tjära	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	Storfors församling		337000
FKAE 2019-0580-Å1	Lungsunds kyrka, målning södra tornväggarna	3.1.1 Åtgärder på fasad	Storfors församling	Spånfasad	108000
FKAE 2019-0774-Å1	Lungsunds kyrka, rengöra, flytta och förvara delar till orgeln i Lungsund från hembygdsgården i Lungsund till Lungsunds kyrka	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	Storfors församling	Angelägen men ej prioriterad åtgärd. Antikvarisk medverkan i samband med flytt av kulturhistoriskt mycket värdefulla delar av Lungsunds gamla orgel.	0
FKAE 2019-0603-Å1	Långseruds kyrka, Tjärning och lagning av tak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	Säffle pastorat		750000
FKAE 2019-1596-Å1	Melleruds kapell, ny textiltförvaring	6 Förvaring av inventarier	Melleruds pastorat	Angelägen men ej prioriterad åtgärd. Villkor i beslut om att det endast gäller textiltförvaring av textilier tillhörande Melleruds kapell.	0
FKAE 2019-1241-Å1	Mikaelikyrkan i Arvika, Renovering/underhåll av trägolv (slip/tvätt/lack)	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	Arvika pastorat	Angelägen men ej prioriterad åtgärd.	0
FKAE 2019-0602-Å1	Millesviks kyrka, Renovering av klockstapel	3.1.1 Åtgärder på fasad	Säffle pastorat	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0
FKAE 2019-0738-Å1	Munkfors kyrka, Interiöra åtgärder väggar och golv inför 100-års jubiléet	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	Forshaga-Munkfors församling	Angelägen men ej prioriterad åtgärd.	0
FKAE 2019-1834-Å1	Nedre Ulleruds kyrka avfärgning och upplagning av fasader	3.1.1 Åtgärder på fasad	Forshaga-Munkfors församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta något år.	0
FKAE 2019-0196-Å1	Nordmarks kyrka renovering av fönster o dörrar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Filipstads församling		1018000
FKAE 2019-1401-Å1	Nordmarks kyrka tjärning av tak, o klockstapel	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	Filipstads församling		413000
FKAE 2019-1245-Å1	Nors kyrka. Byte av takbjälklag i tornrum.	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	Nor-Segerstads församling	Akut åtgärd i samband med interiör restaurering av kyrkan.	225000
FKAE 2019-1390-Å1	Nyeds kyrka klockstapel	3.1.1 Åtgärder på fasad	Karlstads pastorat		100000
FKAE 2019-1394-Å1	Nyeds kyrka - fönsterunderhåll	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Karlstads pastorat		410000
FKAE 2019-1629-Å1	Nyeds kyrka - orgel åtgärdsförslag	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Karlstads pastorat	Angelägen men ej prioriterad åtgärd. Inför underhåll av orgelverk. Enligt orgelinventeringen 2016 innehåller orgeln värdefulla delar.	0
FKAE 2019-1064-Å1	Nysunds kyrka. Renovering av fönster.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Degerfors-Nysunds församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0
FKAE 2019-1070-Å1	Nysunds kyrka. Tjärning av tak och fasader.	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	Degerfors-Nysunds församling		267000
FKAE 2019-0087-Å1	Nössemarks kyrka - målning fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Dals-Eds församling		228000
FKAE 2019-1280-Å1	Råggårds kyrka, omläggning tak samt målning av fasad	3.1.2 Åtgärder på tak	Högsäters församling (1)		447000
FKAE 2019-1280-Å2	Råggårds kyrka, omläggning tak samt målning av fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	Högsäters församling (1)		367000
FKAE 2019-1265-Å1	Rännelanda kyrka, utvändig renovering klockstapel.	3.1.2 Åtgärder på tak	Högsäters församling (1)	Skiffertaksinventeringen 2016: Behov av omläggning inom 1-3 år. Det är svårt att göra en rättvis bedömning av skador från mark. Men med tanke på det pågående läckaget rekommenderas en omläggning.	170000
FKAE 2019-0265-Å1	Rölunda kyrka, renovering klockstapel	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	Dals-Eds församling	Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0305-Å1	Segerstads kyrka. Renovering av fönster och dörrar.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Nor-Segerstads församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0
FKAE 2019-2015-Å1	Silleruds kyrka, kyrktorn laga skador i plåttäckningen	3.1.2 Åtgärder på tak	Nordmarkens pastorat	Bristar i plåttäckningen på torntaket som bör åtgärdas snarast/akut för att inte större åtgärder och kostnader ska uppkomma.	885000
FKAE 2019-2025-Å1	Silleruds kyrka, förstudie kring möjligheter att göra en inre renovering av kyrkan samt inventarier	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Nordmarkens pastorat	Projektering interiöra åtgärder inkl fast inredning, åtgärder på invändiga ytskikt. Villkor i beslut om medverkan av sakkunnig kompetens i antikvariska frågor under projektteringskedet.	50000
FKAE 2019-0269-Å1	Skillingmarks kyrka, måla fasad och dörrar mm	3.1.1 Åtgärder på fasad	Eda-Köla pastorat	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0
FKAE 2019-2028-Å1	Skillingmarks kyrka, insatskort	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	Eda-Köla pastorat		28000
FKAE 2019-0018-Å1	Skoghalls kyrka, renovering fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	Hammarö församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta något år.	0
FKAE 2019-1041-Å1	Skoghalls kyrka, renovering av korstolar	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	Hammarö församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år.	0

FKAE 2019-1623-Å1	Skålleruds kyrka, driftsbidrag brandskyddsanläggning.	8.1 Drift av objekt med särskilt komplicerade bevarandeförhållanden	Melleruds pastorat	Kyrka med höga kulturhistoriska värden och kostsam brandskyddsanläggning, vilket också motiverar en högre procentsats. Beviljas Fbf istället.	0
FKAE 2019-1509-Å1	Stavnäs kyrka, Tvätt och punktlagning av skiffertak	3.1.2 Åtgärder på tak	Arvika pastorat	Skifferinventeringen 2016: Behov av punktlagning och rengöring inom 4-10 år. Taket behöver tvättas, speciellt sakristietaket som har mycket påväxt. Några stenar (ca 5-10 sten) är trasiga och bör bytas. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1512-Å1	Stavnäs kyrka, Putsarbete/fasadrenovering	3.1.1 Åtgärder på fasad	Arvika pastorat	Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1519-Å1	Stavnäs kyrka, Projektering av tillgänglighetsanpassning - ramp	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Arvika pastorat	Projektering inför undanröjande av hinder för funktionsvariationer. Medverkan av sakkunnig kompetens i antikvariska frågor under projekteringskedet. Ritningsunderlag bör upprättas. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0194-Å1	Stora Kils kyrka, besiktning och skadeinventering av tornspira med hörndekorer.	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Kils pastorat	Projektering åtgärder på tak.	77000
FKAE 2019-0956-Å1	Stora Kils kyrka, återmontering av skadad och nedplockad tornsaksdekoration samt eventuella åtgärder efter skadeinventering av kopparbeklädnad på torn.	3.1.2 Åtgärder på tak	Kils pastorat		480000
FKAE 2019-1083-Å1	Stora Kils kyrka, renovering av skiffertak.	3.1.2 Åtgärder på tak	Kils pastorat	Skifferinventeringen 2016, skyliftbesiktning: Omläggning inom 4-10 år, Punktlagning bör ske akut!, Det saknas ett 20-tal sten. Spiken är för kort. Pappen har börjat torka bort.	2828000
FKAE 2019-1445-Å1	Sundals -Ryrs gamla kyrka, utredning för fasadrenovering	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Brålanda pastorat	Projektering åtgärder på fasad. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0607-Å1	Säffle kyrka, Fasad renovering. Murbruksförbättringar på hela byggnaden. Förstärkningsarbete i några hörn.	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Säffle pastorat	Projekteringsunderlag inför åtgärder på fasad.	75000
FKAE 2019-1536-Å1	Tisselskogs kyrka, Målning och renovering av fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	Steneby pastorat	Beviljats KUB 2019.	0
FKAE 2019-2021-Å1	Trankils kyrka, ersättning för driftkostnader brandlarm	8.1 Drift av objekt med särskilt komplicerade bevarandeförhållanden	Nordmarkens pastorat		114000
FKAE 2019-0599-Å1	Trefaldighetskyrkan i Arvika, Undersökning samt förbättringsarbete av väggmålning vid altare/koret	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	Arvika pastorat	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1675-Å1	Trefaldighetskyrkan i Arvika, Putslagning ovanför läktarorgeln	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	Arvika pastorat	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta ett år. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0604-Å1	Tveta kyrka, Tjärning av väggar och torn.	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	Säffle pastorat		410 000
FKAE 2019-2066-Å1	Tösse kyrkas orgel, utredning ang åtgärder gällande förekomsten av mögel	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Åmåls församling	Projektering inför rengöring och underhåll av orgelverk.	35000
FKAE 2019-1332-Å1	Vitsands kyrka; restaurering stentrappa	3.1.5 Åtgärder på befintliga trappor	Fryksände pastorat	Mycket dåligt skick. Viktig åtgärd för tillgänglighet till kyrkan.	55000
FKAE 2019-1638-Å1	Vitsands kyrka kompletterande snörasskydd på skiffertak	3.1.2 Åtgärder på tak	Fryksände pastorat	Fastighetsansvar att ha fullgott snörasskydd, åtgärd som ej innebär kulturhistorisk kostnad.	0
FKAE 2019-0139-Å1	Väse kyrka, invändig målning av bänkar	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	Karlstads pastorat	Angelägen åtgärd men anses kunna vänta något år.	0
FKAE 2019-1615-Å1	Väse kyrka - läktarorgel renoveringsarbeten	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	Karlstads pastorat	Enligt orgelinventeringen 2016 så har orgeln mycket högt kulturhistoriskt värde.	67000
FKAE 2019-0089-Å1	Åmotfors kyrka, byte av fönster i studierum och kök.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	Eda-Köla pastorat	Läckage. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-1910-Å1	Åmåls kyrka, projektering inför renovering i anslutning av orgeln	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	Åmåls församling	Projektering åtgärder på invändiga ytskikt/åtarer konstruktionselement/sanering mögel. Kulturhistoriskt värdefull orgel enligt orgelinventering 2016.	43000
FKAE 2019-2065-Å1	Ånimskogs kyrka, Renovering av orgel	3.2.6 Rengöring och underhåll av orgelverk	Åmåls församling	Angelägen åtgärd men bedöms kunna vänta något år. Enligt orgelinventering 2016 innehåller orgeln värdefulla delar.	0

FKAE 2019-1163-Å1	Älgå kyrka, Styr- och reglerutrustning	5.3.1 Klimatstyrning	Arvika pastorat	Stiftet bedömer inte åtgärden som prioriterad. Behövs avfuktare istället eller också med tanke på att skadorna är så omfattande?	0
FKAE 2019-1503-Å1	Älgå kyrka, Tvätt och punktlagning av skiffertak	3.1.2 Åtgärder på tak	Arvika pastorat	Skiffertaksinventeringen 2016: Behov av punktlagning och rengöring inom 4-10 år. Taket är i behov av tvätt, samt av viss punktlagning. Beviljas KUB istället.	0
FKAE 2019-0605-Å1	Ölseruds kyrka, Ommålning utvändigt. inkluderat tornet.	3.1.1 Åtgärder på fasad	Säffle pastorat	Akut åtgärd då fasadmålningen är i dåligt skick.	600000
FKAE 2019-0606-Å1	Ölseruds kyrka, Lagning och tvättning av skiffertak.	3.1.2 Åtgärder på tak	Säffle pastorat	Skiffertaksinventeringen 2016: Taket är omlagt, men underlagstaket är ej förstärkt med råspont/Plywood. Eftersom takstolarna är relativt tätt placerade bör detta vara ok. Taket ser dock mycket ojämnt ut från takluckan sett. Vid tak-foten finns ingen fotplåt och fotbrädan ser ut att vara rötskadad vid mitten av norra takfallet. Takfo-ten kan eventuellt vara för tät. Ingen luftning finns vare sig i takfot ellernock, och isoleringen ligger tätt upp mot taket vid takfot, vilket inte är bra.	187000
FKAE 2019-1324-Å1	Östmarks kyrka; restaurering av kyrkotextilier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	Fryksände pastorat	Angeläget att vårda textilierna men åtgärden bedöms kunna vänta vid en prioritering.	0
FKAE 2019-1644-Å1	Östmarks kyrka omläggning spåntak	3.1.2 Åtgärder på tak	Fryksände pastorat		1 580 000
FKAE 2019-1406-Å1	Östra Fågelviks kyrka - uppvärmningssystem (luft-luft värmepump)	5.3.2 Värmesystem	Karlstads pastorat	Åtgärd som ej innebär kulturhistorisk kostnad.	0
FKAE 2019-0619-Å1	Östra Ämterviks kyrka, renovering, målning torn och lanternin	3.1.1 Åtgärder på fasad	Sunne pastorat	Innehåller även åtgärder på tornlanterninens tak, innebär omfattande ställningsarbete och därför är det motiverat med en högre procentsats.	1000000
FKAE 2019-1582-Å1	Östra Ämterviks kyrka, Styr- och reglersystem värme och luftfuktighet	5.3.1 Klimatstyrning	Sunne pastorat	Stiftet bedömer att åtgärden inte kan prioriteras.	0
					23280000