

Workshop Silverdals kapell 2023-12-04

Tidpunkt: 2023-12-04
Plats: Silverdals kapell

Närvarande:

Erland Montgomery	ErMo	AIX
Erika Carlborg	ErCa	toofab
Mikael Jonsson	MiJo	toofab
Bo Strömberg	BoSt	Svenska Kyrkan
Andreas Salé	AnSa	Svenska Kyrkan
Carolina Hösoyen	CaHö	Svenska Kyrkan

Minnesanteckningar verksamheten

Personal och allmänt

- Sex stycken arbetar i krematoriet, övrig personal som sitter i markplanet idag är tre stycken
- Kapellet har idag förrättning på tis-fre 10.30, 12.30 och 14.30. Aktiviteterna är främst dop, begravningar, ett fåtal bröllop och hyr ut kapellet till Katolska kyrkan på söndagar.
- Man har stora problem med stora mängder avflugor idag främst uppe vid orgeln, har kommer man till rätta med detta problem? Anticimex?
- P-platser för personal utanför kapellet är uppskattat. Dock uppfyller dagens handikapps parkering inte dagens krav.

Förstudie

- Förstudien gäller markplan och ej krematoriet eller hiss i detta skede, under workshopens gång identifieras hissen som ej är godkänd för persontrafik som en trång sektor. Vidare utredning krävs, ErMo tar kontakt med Hisskonsult. Idag går man upp med urnan via spiraltrappan, vilket är en risk.
- Fokus för förstudien är klimatet. Energioptimering då kapellet är kallt. Besökare får ofta sitta med ytterkläder på sig på vintern vilket medför att det inte blir tillräckligt värdigt eller respektfullt.

Flexibilitet och användningsområden

- Då Kyrkan ej vet kommande kostnader, olika användningsområden mm eftersträvas flexibilitet enl. BoSt.
- Dopfika, begravningsfika är i dagsläget svårt att få till i samband med att man håller t ex en begravning i kapellet. Administrativa ytor behöver utformas med en skyddsberedskap för pandemi.
- Silverdals kapell har mindre aktiviteter i kapellet utan mer förrättningar mot t ex Edsbergskyrkan.
- Församlingshuset i Sollentuna centrum är väldigt outnyttjat idag med tanke på storlek och läge, där sitter bara cirka 20 personer, fokus för förstudien är att yt-optimera hela markplanet.
- Hyra lokal för församlingsmedlem är i dagsläget gratis. Skall detta vara kvar i framtiden då Kyrkan tillsätter medel för att rusta upp lokalerna? Detta är en fråga för KR (kyrkorådet) och FU/BGU (fastighetsutskottet/begravningsutskottet).
- Verksamheten behöver se över hela logistiken med kisthantering och förberedelse av kistan, samt hur kistan transporteras ut u kapellet.
- Akustiken är jättebra i kapellet och det finns en möjlighet att kunna hyra ut till externa körer, för receptioner och konserter etc. Förstudiekalkylen skall innefatta ljudanläggning för dessa aktiviteter.

Kyla och värme

- Kylan i kapellet påverkar instrumenten negativt, det är så kallt ibland att man behöver stämma om instrumenten)
- Idag finns idag värmeväxlare från ugnarna som ombesörjer de administrativa delarna men de är avstängda på helgen vilket medför att kapellet är nedkylt på måndagar. Utvecklingspotential kan vara att sätta värmeväxlare på kylaggregatet, samt se över möjligheterna att ansluta till fjärrvärmenätet, för att kunna erbjuda överskottsvärme till Seom. (Råcksta krematorium levererar överskottsvärme till 400 lgh) ErCa och MiJo kontaktar Seom)

- Innanför kylrummet, i förrådet, finns en kulvert med 2 rör i som är draget ned till ekonomibyggnaderna. Har tanken varit att värma upp dessa med överskottsvärme från kapellet?
- Kyla behövs i krematoriedelen inte i övriga ytor.
- Kylrummet i krematoriet har idag cirka 55 platser och behöver cirka 110 i framtiden.

Minnesanteckningar Arkitekten ErMo

- Inleder med en genomgång av inscannad planritning indelad i zoner.
- Glasparti vid nuvarande pentry för att skilja av ytorna åt för att möjliggöra för olika sällskap/aktiviteter samtidigt eller nära varandra.
- Ytterdörr ok med brand och tillgänglighet om den utformad med armbågskontakt samt att man tar bort spanjoletterna.
- Tillgänglighet vill kapa av 2 platser i bänkraderna så att man får sitta med sitt sällskap om man sitter i rullstol.
- Arkitekten ser över ytan vid utrymningsdörren med en eventuell blomsluss för säkerhetens skull.
- Rumsfunktionsprogrammet, skall se över ytorna. Det är ok överge cellkontoren, och säkerställa så att det finns mötesrum och telefonhytter, ytorna ligger på bra ställe idag men man krockar ibland med begravnings-sällskap.
- Församlingen behöver få till en kaffestation i de administrativa ytorna, idag är pentryt placerat i den publika delen vilket skapar risk för onödiga krockar inom verksamhetens olika områden.
- Placering och funktioner för, sakristia, amningsrum/dopfamiljsrum/samtalsrum, vaktmästar-yta och musikerrum skall omhändertas av rumsfunktionsprogrammet.
- Lokal för dopkaffe alternativt begravningskaffe cirka 20-30 personer i Kapellet är önskvärt, för att detta skall fungera behöver yta för beredningskök avsättas i rumsfunktionsprogram.
- Observera att det idag är väldigt lyhört, förstudiekalkylen skall omfatta täta dörrar överallt.
- Ok med brand att flytta utrymningsvägen vid blomintaget till utrymningsdörren innanför om man ändrar slagningen på dörrbladet.
- Verksamheten önskar ett godkänt personantal om 150 stycken i kapellet, brandkonsultern arbetar med brandskyddsbeskrivning för önskat personantal.
- Arkitekten går igenom hissen med en hisskonsult.
- Vi ser över låsningen och säkerheten för de administrativa ytorna.

Vid pennan

Mikael Jonsson/Erika Carlborg

toofab