

BRANDSKYDDSSKISS

SILVERDASKAPELL (FS)

BSL

BRANDSKYDDSLAGET		
UPPDRAGSNUMMER 509929	UPPDRAGSLEDARE L. Broberg	INTERNKONTROLL L.Smas
DATUM 2024-01-10		

TECKENFÖRKLARING

 Utrymningsstrategi
 Vägledande markering

Dörr behöver ha en fri öppningsbredd om minst 0,80 m.

Om inte brandcellsgränserna är befintliga behövs de inte här.

Rekommenderas att båda planen utförs som egna brandceller. Placering av brandcellsgränser behöver studeras på plats.

Notera att dörr behöver ha en fri öppningbredd om minst 0,80 m. Observera att vilplan mellan dörr och första trappsteget behöver vara minst 0,80 m.

Öppning av dörr behöver ske med antingen ett trycke eller SS-EN 179 beslag.

111
SAL

Max. 30 personer

Enstaka personer
med koppling till
verksamheten i
kapellet.

117 KONTOR

128c
MÖTE

128b
MÖTE

128a
MOTT. BLOMMOR

134
STÄD

133
SAKRISTIA

136a
DEK. VÄXTER

102
KAPELL

I samband med planerad förändring ska befintligt brandlarm och utrymningslarm i byggnaden utökas för att säkerställa utrymningsssäkerheten till följd av att befintliga ytskikt inte uppfyller gällande brandtekniska ytskiktsskrav.

Dörrar behöver anpassas så att båda dörrbladen öppnar för tillräcklig fri bredd.

Om inte hasplösning av dörrbladen tillhörande ytterdörren kan tas bort behöver dessa förreglas på sådant vis att verksamhet inte kan bedrivas i kapellet utan att båda hasparna är upplåsta.

Glasparti

- Lampetter höjs
- Skåp för klädförvaring, specialsnickrier)

Max. 150 personer i kapellet

Bänkar kortas för rullstolsplatser

Dörr bör antingen ändra slagriktning så att den öppnar in mot "kaffe" eller ersättas med en skjutdörr.

Ritad utförande inkräktar på utrymningsbredden från kapellet.

Dörr behöver ha en fri öppningsbredd om minst 0,80 m.

Öppning av dörr behöver kunna ske med endast ett trycke eller SS-EN 179 beslag.