

Kyrkoantikvarisk ersättning 2012 (fördelning 1 av 2)

Län	Proj.id	Objekt	Arbetsbeskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta procent	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta belopp (tkr)
F	33 736	Alseda kyrka	Klimatutredning kryppgrund	Alseda församling	90	2	90%	45
F	33 737	Karlstorps kyrka	Klimatutredning kryppgrund	Alseda församling	90	2	90%	45
F	33 743	Karlstorps kyrka	Klimatutredning kyrkorum	Alseda församling	76	2	90%	45
F	33 738	Skede kyrka	Klimatutredning kryppgrund	Alseda församling	90	2	90%	45
F	33 739	Skirö kyrka	Klimatutredning kryppgrund	Alseda församling	90	2	90%	45
F	33 744	Skirö kyrka	Klimatutredning kyrkorum	Alseda församling	76	2	90%	45
F	33 740	Ökna kyrka	Klimatutredning kryppgrund	Alseda församling	90	2	90%	45
F	33 741	Ökna kyrka	Klimatutredning kyrkorum	Alseda församling	76	2	90%	45
F	33 745	Ökna kyrka	Renovering av fasader, sockel och fönster	Alseda församling	2 096	2	50%	1 048
F	33 747	Bankeryds kyrka	Konservering och flytt av inventarier	Bankeryds församling	159	1	90%	143
F	32 678	Bankeryds kyrka	Utvändig renovering	Bankeryds församling	2 300	2	50%	1 150
F	33 746	Bankeryds kyrka	Vård- och underhållsplan	Bankeryds församling	90	2	90%	60
F	33 748	Trånghalla kyrka	Vård- och underhållsplan	Bankeryds församling	60	a	0%	-
F	33 749	Barkeryds kyrka	Fasad- och fönsterrenovering	Barkeryd-Forsersums församling	2 870	1	50%	1 435
F	33 750	Bredaryds kyrka	Invändig målning av fönster och dörrar	Bredaryds kyrkliga samfällighet	626	3	0%	-
F	33 751	Kulltorps kyrka	Utvändig renovering	Bredaryds kyrkliga samfällighet	1 098	3	0%	-
F	33 752	Sandviks kyrka	Klimatutredning	Burseryds kyrkliga samfällighet	75	2	90%	68
F	34 376	Bondstorps kyrka	Handikappsanpassning	Byarums kyrkliga samfällighet	500	2	50%	250
F	34 366	Byarums kyrka	Sanering och installation av avfuktningssystem	Byarums kyrkliga samfällighet	1 050	2	50%	525
F	34 370	Byarums kyrka	Värme-, styr- och elsystem	Byarums kyrkliga samfällighet	2 500	1	0%	-
F	34 373	Svenarums kyrka	Invändig renovering inklusive värmesystem	Byarums kyrkliga samfällighet	9 571	1	90%	450
F	33 753	Korsberga kyrka	Invändig sanering och renovering	Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet	12 128	ats	*	*
F	33 756	Lemnhults kyrka	Avfuktningssystem och konserveringsarbeten	Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet	213	ats	*	*
F	33 754	Nye kyrka	Konserveringsarbeten	Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet	96	ats	0%	-
F	33 762	Näshults kyrka	Avfuktningssystem och konserveringsarbeten	Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet	213	ats	*	*
F	33 763	Stenberga kyrka	Avfuktningssystem och konserveringsarbeten	Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet	213	ats	*	*
F	33 755	Södra Solberga kyrka	Avfuktningssystem och konserveringsarbeten	Bäckseda-Korsberga kyrkliga samfällighet	213	ats	*	*
F	33 773	Dannäs kyrka	Konservering av textilier	Forsheda kyrkliga samfällighet	83	2	90%	75
F	33 775	Forsheda kyrka	Konservering av textilier	Forsheda kyrkliga samfällighet	71	2	90%	64
F	33 779	Forsheda kyrka	Textilskåp	Forsheda kyrkliga samfällighet	38	ats	*	*
F	33 771	Hånger kyrka	Konservering av textilier	Forsheda kyrkliga samfällighet	40	2	90%	36
F	33 772	Kärda kyrka	Konservering av textilier	Forsheda kyrkliga samfällighet	60	1	90%	54
F	33 774	Torskinge kyrka	Konservering av textilier	Forsheda kyrkliga samfällighet	89	1	90%	80
F	33 811	Bosebo kyrkogård	Trädvårdsplan	Gislaveds kyrkliga samfällighet	84	2	90%	60
F	33 784	Båraryds kyrka	Handikappsanpassning (2)	Gislaveds kyrkliga samfällighet	800	ats	*	*
F	33 787	Båraryds kyrka	Renovering av torn (2)	Gislaveds kyrkliga samfällighet	700	ats	0%	-

Län	Proj.id	Objekt	Arbetsbeskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta procent	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta belopp (tkr)
F	33 809	Båraryds kyrkogård	Trädvårdsplan	Gislaveds kyrkliga samfällighet	84	2	90%	60
F	33 782	Gislaveds kyrka	Handikappsanpassning WC mm (2)	Gislaveds kyrkliga samfällighet	1 600	ats	*	*
F	33 789	Gislaveds kyrka	Renovering av torn	Gislaveds kyrkliga samfällighet	580	ats	0%	-
F	33 790	Gislaveds kyrkogård	Trädvårdsplan	Gislaveds kyrkliga samfällighet	84	2	90%	60
F	33 813	Gyllenfors kyrkogård	Trädvårdsplan	Gislaveds kyrkliga samfällighet	84	2	90%	60
F	33 826	Södra Griftegårdens kyrkogård	Trädvårdsplan	Gislaveds kyrkliga samfällighet	84	a	0%	-
F	33 815	Våthults kyrkogård	Trädvårdsplan	Gislaveds kyrkliga samfällighet	84	2	90%	60
F	33 830	Hakarps kyrka	Konsivering av takmålningar, m.m.	Huskvarna kyrkliga samfällighet	1 200	1	90%	1 080
F	33 829	Hakarps kyrka	Värmeutredning, styr-/reglersystem och avfuktning- anordning	Huskvarna kyrkliga samfällighet	642	3	75%	482
F	33 828	Huskvarna kyrka	Utvändig renovering	Huskvarna kyrkliga samfällighet	6 646	1	50%	3 248
F	33 985	Källeryds kyrka	Klimatutredning	Kävsjö kyrkliga samfällighet	124	2	90%	90
F	33 831	Kävsjö kyrka	Klimatutredning	Kävsjö kyrkliga samfällighet	124	2	90%	90
F	33 832	Åsenhöga kyrka	Klimatutredning	Kävsjö kyrkliga samfällighet	124	2	90%	90
F	33 833	Järsnäs kyrka	Klimatutredning	Lekeryds församling	152	1	90%	90
F	33 835	Svarttorps kyrka	Avfuktningssanordning	Lekeryds församling	517	a	0%	-
F	34 713	Svarttorps kyrka	Invändiga målningsarbeten	Lekeryds församling	1 429	2	50%	514
F	33 834	Svarttorps kyrka	Komplettering av styr- och reglersystem	Lekeryds församling	95	1	90%	86
F	33 838	Svarttorps kyrka	Konsivering av inventarier	Lekeryds församling	832	1	90%	749
F	33 839	Bodafors kyrka	Konsiveringsarbeten	Norra Sandsjö kyrkliga samfällighet	60	2	75%	45
F	33 841	Nässjö gamla kyrka	Värmekonvertering (2)	Nässjö församling	1 500	ats	*	*
F	33 842	Källerstads kyrka	Klimatutredning	Reftele kyrkliga samfällighet	65	2	90%	58
F	33 843	Reftele kyrka	Klimatutredning	Reftele kyrkliga samfällighet	90	2	90%	81
F	33 844	Reftele kyrka	Projektering av kryppgrundsarbeten	Reftele kyrkliga samfällighet	170	2	75%	128
F	33 845	Ås kyrka i G	Konsivering av bemålade inventarier (2)	Reftele kyrkliga samfällighet	360	2	90%	324
F	33 846	Ås kyrka i G	Renovering av koppartak och invändiga väggar och tak	Reftele kyrkliga samfällighet	5 828	2	50%	2 914
F	34 076	Öggestorps kyrka	Konsivering av bemålade inventarier	Rogberga-Öggestorps församling	717	2	90%	645
F	33 847	Rydaholms kyrka	Brandskyddsutredning	Rydaholms församling	60	2	90%	54
F	34 064	Rydaholms kyrka	Konsivering av stenreliefer	Rydaholms församling	111	2	90%	100
F	34 073	Rydaholms kyrka	Konsivering av textilier	Rydaholms församling	126	2	90%	113
F	34 075	Rydaholms kyrka	Rivning skorsten, renovering murverk och sockel, mm	Rydaholms församling	903	2	50%	451
F	33 864	Rydaholms kyrka	Tjärning av spåntak	Rydaholms församling	242	2	75%	182
F	34 070	Rydaholms kyrkogård	Trädvårdsplan	Rydaholms församling	38	2	90%	34
F	34 083	Vrigstads kyrka	Renovering av korfönster	Sävsjö kyrkliga samfällighet	1 000	1	75%	750
F	34 085	Hagshults kyrka	Konsivering av dörr, predikstol, mm	Tofteryds kyrkliga samfällighet	120	2	90%	108
F	34 086	Skillingaryds kapell	Ut- och invändig målning av tak	Tofteryds kyrkliga samfällighet	258	2	33%	85
F	34 084	Tofteryds kyrka	Konsivering av altaronfatning, predikstol, mm	Tofteryds kyrkliga samfällighet	194	1	90%	175

Län	Proj.id	Objekt	Arbetsbeskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta procent	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta belopp (tkr)
F	34 089	Vetlanda kyrka	Konservering av textilier	Vetlanda kyrkliga samfällighet	72	2	90%	65
G	34 099	Alvesta kyrka	Renovering av putsfasad och nya hängrännor/stuprör	Alvesta församling	1 611	ats	*	*
G	34 714	Alvesta kyrka	Tjärning av tak	Alvesta församling	189	1	75%	142
G	34 100	Tannåkers kyrka	Byte av golv och bjälklag i sakristian	Berga kyrkliga samfällighet	37	ats	*	*
G	34 108	Göteryds kyrka	Energiutredning	Göteryds kyrkliga samfällighet	108	1	90%	97
G	34 135	Göteryds kyrka	Tillgänglighetsanpassning	Göteryds kyrkliga samfällighet	403	2	75%	302
G	34 118	Göteryds kyrka	Utredning av VA-lösning respektive belysning i kyrksal (2)	Göteryds kyrkliga samfällighet	146	a	0%	-
G	34 117	Göteryds kyrka	Utvändig renovering (4)	Göteryds kyrkliga samfällighet	2 367	3	50%	1 184
G	34 133	Hallaryds kyrka	Energiutredning	Göteryds kyrkliga samfällighet	108	1	90%	97
G	34 132	Hallaryds kyrka	Klimat- och skadedjursutredning samt utvärdering tak	Göteryds kyrkliga samfällighet	91	1	90%	82
G	34 129	Pjätteryds kyrka	Energiutredning	Göteryds kyrkliga samfällighet	108	1	90%	97
G	34 103	Pjätteryds kyrka	Renovering av tornfasad, portar, fönster, mm (2)	Göteryds kyrkliga samfällighet	1 801	3	0%	-
G	34 137	Ekeberga kyrka	Inre och yttre renovering (2)	Lessebo-Hovmantorps kyrkliga samfällighet	3 528	3	33%	1 250
G	34 139	Markaryds kyrka	Utvändig renovering (3)	Markaryds församling	1 540	3	50%	770
G	34 160	Mistelås kyrka	Renovering av klockstapel	Moheda kyrkliga samfällighet	529	1	90%	476
G	34 715	Mistelås kyrka	Renovering av läktarbarriär, fönster och portar	Moheda kyrkliga samfällighet	1 227	3	0%	-
G	34 670	Agunnaryds kyrka	Klimatutredning	Ryssby kyrkliga samfällighet	100	1	90%	90
G	34 671	Ryssby kyrka i L	Sanering och åtgärder i grunden samt installation av avfuktare	Ryssby kyrkliga samfällighet	310	ats	*	*
G	34 166	Ryssby kyrka	Värmeteknisk utredning	Ryssby kyrkliga samfällighet	65	1	90%	59
G	34 672	Tutaryds kyrka	Klimatutredning	Ryssby kyrkliga samfällighet	100	1	90%	90
G	34 191	Almundsryds kyrkogård	Trädvårdsplan	Tingsryds kyrkliga samfällighet	40	1	90%	36
G	34 716	Linneryds kyrka	Brand- och inbrottslarm	Tingsryds kyrkliga samfällighet	223	ats	*	*
G	34 190	Linneryds kyrkogård	Trädvårdsplan	Tingsryds kyrkliga samfällighet	40	1	90%	36
G	34 717	Södra Sandsjö kyrka	Brand- och inbrottslarm	Tingsryds kyrkliga samfällighet	190	ats	*	*
G	34 186	Södra Sandsjö kyrka	Byte av värmeanläggning	Tingsryds kyrkliga samfällighet	1 050	a	0%	-
G	34 188	Södra Sandsjö kyrka	Omläggning av skiffertak, målning av lanternin, mm	Tingsryds kyrkliga samfällighet	2 846	2	75%	2 135
G	34 189	Södra Sandsjö kyrkogård	Trädvårdsplan	Tingsryds kyrkliga samfällighet	40	1	90%	36
G	34 184	Tingsryds kyrkliga samfällighet	Innemiljöutredning i fem kyrkor	Tingsryds kyrkliga samfällighet	58	1	90%	52
G	34 181	Älmeboda kyrka	Brand- och inbrottslarm	Tingsryds kyrkliga samfällighet	139	ats	*	*
G	34 183	Älmeboda kyrka	Byte av värmeanläggning	Tingsryds kyrkliga samfällighet	1 050	a	0%	-
G	34 192	Älmeboda kyrkogård	Trädvårdsplan	Tingsryds kyrkliga samfällighet	40	1	90%	36
G	34 239	Aneboda kyrka	Installation av kombilarm	Växjö kyrkliga samfällighet	375	1	90%	338
G	34 208	Aneboda kyrka	Klimatutredning, inköp mätinstrument och uppdatering av VU-plan	Växjö kyrkliga samfällighet	77	1	90%	69

Län	Proj.id	Objekt	Arbetsbeskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta procent	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta belopp (tkr)
G	34 240	Aneboda kyrka	Tjärning av väggar och torn	Växjö kyrkliga samfällighet	290	2	75%	218
G	34 243	Asa kyrka	Installation av kombilarm	Växjö kyrkliga samfällighet	375	1	90%	338
G	34 209	Asa kyrka	Klimatutredning, inköp mätinstrument och uppdatering av VU-plan	Växjö kyrkliga samfällighet	77	1	90%	69
G	34 244	Asa kyrka	Tjärning av spåntak	Växjö kyrkliga samfällighet	180	2	75%	135
G	34 245	Bergs kyrka	Installation av kombilarm	Växjö kyrkliga samfällighet	375	1	90%	338
G	34 204	Hemmesjö kyrkogård	Byte av träd i träkrans	Växjö kyrkliga samfällighet	325	ats	0%	-
G	34 241	Lammhults kyrka	Installation av kombilarm	Växjö kyrkliga samfällighet	375	1	90%	338
G	34 210	Lammhults kyrka	Klimatutredning, inköp mätinstrument och uppdatering av VU-plan	Växjö kyrkliga samfällighet	77	1	90%	69
G	34 242	Lammhults kyrka	Tjärning av kyrktak och bårhus	Växjö kyrkliga samfällighet	145	2	75%	109
G	34 238	Vederslövs gamla kyrka	Fasadrenovering	Växjö kyrkliga samfällighet	325	2	90%	292
G	34 236	Växjö domkyrka	Byte av klockringningsmotorer	Växjö kyrkliga samfällighet	505	a	0%	-
G	34 237	Växjö domkyrka	Fasadrenovering	Växjö kyrkliga samfällighet	455	3	90%	410
G	34 224	Växjö domkyrka	Invändig omfärgning och putslagning av vapenhuset	Växjö kyrkliga samfällighet	205	3	90%	184
G	34 227	Växjö domkyrka	Omfärgning och putslagning av sjalakoret	Växjö kyrkliga samfällighet	205	3	90%	184
G	34 229	Växjö domkyrka	Renovering av kyrkport mot väster	Växjö kyrkliga samfällighet	70	3	0%	-
G	34 205	Växjö kyrkliga samfällighet	Konservering av gravvårdar	Växjö kyrkliga samfällighet	640	ats	0%	-
G	34 207	Växjö kyrkliga samfällighet	Uppföljning av klimatutredningar och inköp av mätinstrument	Växjö kyrkliga samfällighet	350	1	90%	300
G	34 203	Växjö Tegnerkyrkogård	Byte av thujahäckar	Växjö kyrkliga samfällighet	180	ats	0%	-
G	34 202	Växjö Tegnerkyrkogård	Konservering av gravvårdar/gravanordningar	Växjö kyrkliga samfällighet	1 650	ats	0%	-
G	34 206	Växjö Tegnerkyrkogård	Konserveringsarbeten i Christina Nilssons mausoleum	Växjö kyrkliga samfällighet	95	1	90%	86
G	34 791	Växjö Tegnerkyrkogård	Renovering av Christina Nilssons mausoleum	Växjö kyrkliga samfällighet	250	2	75%	188
G	34 732	Öja kyrka	Invändiga underhållsarbeten i samband med omgestaltning av kyrkorummet	Växjö kyrkliga samfällighet	5 425	-	*	*
G	34 211	Öja kyrka	Konservering av orgel och äldre predikstol	Växjö kyrkliga samfällighet	675	ats	*	*
G	34 212	Öjaby kyrka	Byte av värmesystem	Växjö kyrkliga samfällighet	880	a	0%	-
G	34 247	Granhults kyrka	Tjärning av klockstapel, kyrktak och väggar	Åseda-Nottebäcks kyrkliga samfällighet	130	1	100%	130
G	34 856	Nottebäcks kyrka	Konservering av textilier	Åseda-Nottebäcks kyrkliga samfällighet	102	ats	90%	92
G	34 305	Åseda kyrka	Installation av skrudskåp och konservering av textilier	Åseda-Nottebäcks kyrkliga samfällighet	198	ats	*	*
G	34 855	Åseda kyrka	Renovering av två portstolpar	Åseda-Nottebäcks kyrkliga samfällighet	60	ats	*	*
G	34 307	Älmhults kyrka	Byte av värmesystem	Älmhults församling	1 370	a	0%	-
G	34 306	Älmhults kyrka	Klimatutredning	Älmhults församling	62	1	90%	55
G	34 309	Nöbbel kyrka	Målning av bänkytor	Östra Torsås kyrkliga samfällighet	200	ats	0%	-
G	34 308	Uråsa kyrka	Elarbeten och inre målning	Östra Torsås kyrkliga samfällighet	700	ats	*	*
H	34 311	Dörby kyrka	Installation av luftvärmepump	Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet	128	ats	*	*

Län	Proj.id	Objekt	Arbetsbeskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Länsstyrelsen: Prioritet	Kyrkobyggnadsutskottet: Högsta procent	Kyrkobyggnadsutskottet: Högsta belopp (tkr)
H	34 310	Hossmo kyrka	Installation av luftvärmepump	Dörby-Hossmo kyrkliga samfällighet	264	ats	*	*
H	34 312	Kalmar domkyrka	Ombyggnad och istandsättning av läktarorgel	Kalmar kyrkliga samfällighet	11 600	2	75%	8 700
H	34 313	Fliseryds kyrka	[Sanering och] renovering, mm	Mönsterås-Fliseryds kyrkliga samfällighet	7 960	ats	*	*
H	34 316	Borgholms kyrka	Renovering av puts och sockel	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	1 775	3	0%	-
H	34 318	Böda kyrkogård	Renovering av stiglucka	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	43	ats	*	*
H	34 314	Köpings kyrka	Målning av lanternin, översyn takavvattning, mm (2)	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	420	2	75%	315
H	34 319	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	Vård och underhåll av textilier	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	316	1	90%	284
H	34 315	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	Vård- och underhållsplanering steg 2 (etapp 2)	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	1 250	-	90%	1 125
H	34 317	Persnäs kyrkogård	Renovering av stiglucka	Norra Ölands kyrkliga samfällighet	43	ats	*	*
H	34 321	Bäckebo kyrka	Putsrenovering, målning och reparation av takpannor	Nybro kyrkliga samfällighet	1 550	ats	0%	-
H	34 320	Hälleberga kyrka	Byte av värmesystem	Nybro kyrkliga samfällighet	200	ats	*	*
H	34 323	Madesjö kyrka	Byte av värmesystem	Nybro kyrkliga samfällighet	690	ats	*	*
H	34 322	Oskars kyrka	Byte av värmesystem	Nybro kyrkliga samfällighet	520	ats	*	*
H	34 324	Oskarshamns kyrka	Konservering av antependier	Oskarshamns församling	96	2	90%	86
H	34 326	Ryssby kyrka i K	Konservering av textilier	Ryssby-Åby kyrkliga samfällighet	19	1	90%	17
H	34 325	Åby kyrka	Konservering av textilier	Ryssby-Åby kyrkliga samfällighet	161	1	90%	145
H	34 333	Arby kyrka	Stöld- och brandlarm	Södermöre kyrkliga samfällighet	390	1	90%	351
H	34 330	Arby kyrkogård	Lagning av mur samt renovering av Wittbomska gravkapellet	Södermöre kyrkliga samfällighet	698	3	75%	524
H	34 792	Hagby kyrka	Renovering av bjälklag och golv, ny värmeanläggning, mm	Södermöre kyrkliga samfällighet	7 673	ats	*	*
H	34 337	Hagby kyrka	Sanering, konservering och arkeologiska undersökningar	Södermöre kyrkliga samfällighet	2 727	1	90%	2 454
H	34 331	Halltorps kyrka	Inbrottslarm	Södermöre kyrkliga samfällighet	106	1	90%	95
H	34 327	Karlslunda kyrkogård	Trädvårdsplan	Södermöre kyrkliga samfällighet	70	2	90%	63
H	34 328	Mortorps kyrkogård	Trädvårdsplan	Södermöre kyrkliga samfällighet	45	2	90%	41
H	34 329	Sankt Olofs kyrka	Underhåll av kyrkans järnkors	Södermöre kyrkliga samfällighet	60	3	50%	30
H	34 332	Voxtorps kyrka i K	Stöld- och brandlarm	Södermöre kyrkliga samfällighet	330	1	90%	297
H	34 340	Gräsgårds kyrka	Tillgänglighetsförbättrande åtgärder	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	320	2	50%	160
H	34 341	Resmo kyrka	Tillgänglighetsförbättrande åtgärder	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	500	2	75%	375
H	34 719	Segerstads kyrka	Tillgänglighetsskapande åtgärder	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	225	2	50%	113
H	34 338	Smedby kyrka	Textilförvaring	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	285	1	90%	256
H	34 344	Stenåsa kyrka	Tillgänglighetsförbättrande åtgärder	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	190	2	50%	95
H	34 718	Södra Möckleby kyrka	Tillgänglighetsförbättrande åtgärder	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	548	2	50%	274
H	34 343	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	Konservering av bemålade träinventarier, mm	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	1 480	1	90%	1 332

Län	Proj.id	Objekt	Arbetsbeskrivning	Ekonomisk enhet	Beräknad totalkostnad (tkr)	Läns- styrel- sen: Prioritet	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta procent	Kyrkobyggnads- utskottet: Högsta belopp (tkr)
H	34 342	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	Konservering av natursten på kyrkor och gravstenar	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	200	1	90%	180
H	34 345	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	Underhåll av lanterniner	Södra Ölands kyrkliga samfällighet	3 400	1	75%	2 550
H	34 346	Torsås kyrka	Utvändig kalkning av kyrka och bårhus	Torsås kyrkliga samfällighet	555	3	0%	-
N	34 358	Landeryds kyrka	Ventilation av grund och byte av tegeltak	Långaryds kyrkliga samfällighet	513	2	50%	256
N	32 711	Södra Unnaryds kyrka	Rödalsbekämpning och renovering av lanternin	Långaryds kyrkliga samfällighet	738	2	33%	244
-	34 730	Växjö stift	Stiftsingenjör (4)	Växjö Stift	600	-	50%	300

151 288

50 600

* = Avgörande beslut kommer att fattas senare, efter kompletterande samråd med länsstyrelserna (fördelning 2)