

VETLANDA PASTORAT

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN



Foto: Daniel Hjärtberg

Revidering: 2023-02-22

Handwritten signature in blue ink.

Innehåll	Sid.
1. Inledning	3
2. Mål och planeringsförutsättningar	3
Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktion	3
En kyrka i världen	3
Gudstjänst att längta till	3
Tänk att få berätta vidare	3
Rustade medarbetare	3
Församling och stift hand i hand	4
3. Kyrkobyggnadernas särställning	4
4. Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen	4
5. Omvärldsbeskrivning	4
Vetlanda kommun	4
Vetlanda pastorat	5
Våra församlingar	5
Våra utmaningar	5
6. Våra utmaningar	6
Sjunkande antal medlemmar	6
Minskade intäkter	6
Fastigheter	6
Ideella medarbetare	6
Rekrytering av behörig personal	6
7. Medlemutveckling Vetlanda pastorat	7
8. Bestånd fastigheter i respektive församling	8
Arbetsområde väst	8
Björkö församling	8
Ekenässjöns församling	8
Lannaskede församling	8
Arbetsområde öst	12
Alseda församling	12
Korsberga församling	13
Nye-Näshult-Stenbergas församling	14
Arbetsområde mitt	16
Bäckseda församling	16
Näsby församling	16
Vetlanda församling	17
9. Nyttjandegrad församlingshem	18
10. Ändamålsenlighet	20
11. Teknisk status	22
12. Energiförbrukning och klimatpåverkan	23
13. Vård och underhållsplaner	25
14. Brandlarm	25
15. Begravningsverksamhet	25
16. Sammanfattning lokalförsörjningsplan	26
17. Övergripande mål	26
18. Detaljerade mål	27

Lokalförsörjningsplan Vetlanda pastorat

1. Inledning

I november 2016 beslutade Kyrkomötet i Svenska kyrkan att varje pastorat eller församling som inte ingår i ett pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen bör vara införda i alla församlingar eller pastorat senast den 1 januari 2022. Arbetet och innehållet i lokalförsörjningsplanen styrs av kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB). Där anges bland annat att kyrkofullmäktige är den instans som fastställer lokalförsörjningsplanen. Kyrkorådet ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av lokalförsörjningsplanen (kyrkoordningen 3 kap. 2§ och 47 kap. 12 §). Närmare bestämmelser finns i Svenska kyrkans bestämmelser om lokalförsörjningsplaner (SvKB 2018:12).

2. Mål och planeringsförutsättningar

Mål och utgångspunkter i församlingsinstruktionen.

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska lokalförsörjningsplanen relatera till församlingsinstruktionen. Det betyder att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att församlingarna kan utföra sitt uppdrag och sin kallelse i lokaler som är ändamålsenliga med en långsiktigt hållbar resurshushållning. Vetlanda pastorats församlingsinstruktion beräknas inte vara fastställd förrän 2023 och därför kan inte lokalförsörjningsplanen utgå ifrån densamma. Den här lokalförsörjningsplanen relaterar istället till Växjö stifts framtidsbilder. När församlingsinstruktionen är antagen bör lokalförsörjningsplanen revideras.

En kyrka i världen

I Växjö stift är det diakonala arbetet starkt och uthålligt.

- tar vi ställning i samhällsfrågor lokalt och globalt.
- vårdar vi samhörigheten med den världsvida kyrkan.
- möter vi människor med annan tro respektfullt.

Gudstjänst att längta till

I Växjö stift firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar.

- finns gudstjänstgemenskaper där alla känner sig välkomna.
- stärks vårt kristna liv av bön och bibelläsning, förkunnelse och mässa, tystnad och musik.
- står tro och liv i centrum vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Tänk att få berätta vidare

I Växjö stift finns mötesplatser där vi upptäcker och växer i kristen tro.

- stärks vi att dela tro och liv i vardagen.
- är församlingen en naturlig del av samhälls- och kulturlivet.
- är det kyrkliga kulturarvet levande.

Rustade medarbetare

I Växjö stift är det ideella medarbetarskapet en självklar del av församlingslivet.

- är församlingen den viktigaste rekryterande miljön till kyrkligt medarbetarskap.
- utvecklas medarbetare genom fortbildning, fördjupning och självård.

Församling och stift hand i hand

I Växjö stift finns en förtroendefull stiftssammanhållning och en gemensam framtidsriktning. -möts församlingar, stiftsorganisation och andra aktörer för samråd och erfarenhetsutbyte. -samarbetar vi för att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften.

3. Kyrkobyggnadernas särställning

Enligt Svenska kyrkans bestämmelser ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas i lokal-försörjningsplaneringen. Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för församlingarnas möjlighet att utföra det grundläggande uppdraget. De är också viktiga identitetsbärare för såväl enskilda församlingar som för hela Svenska kyrkan. En viktig utgångspunkt för lokalförsörjningsplanen är att kyrkorna och det kyrkliga kulturarvet som helhet representerar ett av de mest värdefulla inslagen i kulturmiljön. 23 av våra kyrkor och kapell inom pastoratet är skyddade enligt kultur-miljölagen. För skyddade kyrkobyggnader, begravningsplatser och kyrkotomter gäller att de ska vårdas och underhållas så att det kulturhistoriska värdet inte minskar och deras utseenden och karaktärer inte förvanskas. De får inte på något sätt väsentligt förändras utan tillstånd av Länsstyrelsen.

4. Kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen

Kyrkofullmäktige beslutade 2019-09-04 §26 att Vetlanda pastorat ska ta fram en lokalförsörjningsplan enligt de riktlinjer som beslutades vid Kyrkomötet. Mål med lokalförsörjningsplanen vilka här redovisas under punkt 17 och 18, fastställdes vid kyrkofullmäktige 2021-11-11.

5. Omvärldsbeskrivning

Vetlanda kommun

Geografiskt består Vetlanda kommun av en centralort och återstående del landsbygd. År 2019 bodde det 27 466 personer varav 17 418 (63 %) är medlemmar i Svenska kyrkan. Vetlanda är en gammal "träindustristad" vilket är kopplat till stor andel skogsmark. Även idag är skogsnäringen stark med bl.a. flera hustillverkare. Under senare årtionden har kommunen haft en stark tillväxt inom metallindustrin genom legotillverkning till stora svenska bolag inom bl.a. fordons- och möbelindustrin. Idag domineras näringslivet av Hydro (f.d. Sapa) samt Elitfönster som ingår i Inwido-koncernen. Genom tillverkningsindustrin är sysselsättningsgraden i kommunen stor. En hög tillgång till mindre kvalificerade arbeten gör att en stor andel unga vuxna väljer att inte vidareutbilda sig. Andelen högskoleutbildade (14,9%) är därför betydligt lägre än rikets genomsnitt (27,6%). Det påverkas även av att personer som väljer att flytta från Vetlanda för studier inte i samma utsträckning återvänder när de är klara. Under en lång tid framåt kommer antalet äldre öka beroende på en ökad medellivslängd. Hur demografin ser ut i kommunen påverkar även i hög grad Svenska kyrkans förutsättningar.

I Vetlanda kommun finns nio landsbygdsskolor för låg- och mellanstadier; Björkö-, Ekenässjöns, Holsby-, Korsberga-, Kvillsfors-, Landsbro-, Myresjö-, Nye- och Ramkvilla skola. I Vetlanda tätort finns det sju skolor för låg och mellanstadier; Brunnsgårds-, Bäckseda-, Mogärde-, Norrgårds-, Tomaslundsskolan samt Vetlanda Friskola. Det finns två högstadieskolor, en i Landsbro och en i Vetlanda. Även om Vetlanda pastorat har kyrkor och fastigheter i många småsamhällen på landsbygden är de tyvärr inte alltid i anslutning till våra tätorter.

Vetlanda tätort växer med flera nya bostadsområden, medan de mindre samhällena tappar invånare. Även om befolkningen i tätorten ökar följer inte medlemsantalet för Svenska kyrkan med i utvecklingen. Det är idag genom nysvenskar även ett större antal av de inflyttade som inte har någon koppling till kristen trosbekännelse.

Vetlanda pastorat

Vetlanda pastorat, Bäckseda– Korsberga pastorat, Alseda församling och Lannaskede församling bildade från och med 1 januari 2018 ett gemensamt pastorat benämnt Vetlanda pastorat. Det nya pastoratet motsvarar Vetlanda kommun och består av 10 församlingar. Vissa församlingar är här tidigare sammanslagningar av mindre församlingar/socknar varför pastoratet totalt består av 23 kyrkor. Utöver pastoratets kyrkor finns i Kvillefors, ett kapell uppfört i mitten av 80-talet. Vetlanda centralort har ett neutralt begravningskapell som används vid begravningsgudstjänst av Vetlanda församlings tillhöriga samt vid begravningsakt av icke kyrkotillhöriga.

Sammanslagningen av de fyra organisationerna är en naturlig del i en process man kan se även inom andra verksamheter i samhället. Genom sammanslagning av verksamhet och centralisering av funktioner får man bättre möjlighet till standardiserade arbetssätt över större områden, bära kostnader för bättre utrustning och hjälp-medel samt möjlighet till högre kompetens för personer med nyckelfunktioner. Åtgärderna ger därmed en ökad kvalitet och effektivitet på pastoratets stödfunktioner. Vi kan här se positiva resultat för administration, ekonomifunktion, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet. Tanken var ursprungligen att församlingsarbetet skulle styras lokalt med vissa direktiv gällande samarbete, för bättre utnyttjande av resurser.

Organisationen har tvingats genomgå ett par förändringar sedan uppstart och förmodligen kommer ytterligare justeringar behöva genomföras.

Våra församlingar

Alla församlingar har olika förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet. Att vara kyrka på landsbygden innebär mer personkännedom, alla känner alla och prästen är byns präst. Den diakonala verksamheten är mer uppsökande än vad den är i en tätort. I en tätort förväntar sig inte församlingsmedlemmar kontakt av präst vid jämna födelsedagar, ej heller samma personliga kontakt vid bortgång eller annat. En församling på landsbygden täcker ofta ett större geografiskt område med flera kyrkor att fira gudstjänst i, medan det i tätorten bara finns en. Församlingar driver sin verksamhet baserad på lokala traditioner och förutsättningar, men även kopplat till vilken personal som är verksam i församlingsarbetet. Trots att landsbygden tappar invånare till förmån för Vetlanda stad så är landsbygden fortfarande attraktiv för många och kyrkans verksamheter spelar här en särskild roll för att hålla landsbygden levande. I våra landsbygdsförsamlingar märker vi av en daglig rörlighet bland församlingsborna då de är vana vid att pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Människor som bor på landsbygden är därmed ofta beroende av bil, då kollektivtrafiken är begränsad eller helt obefintlig.

Våra utmaningar

Vetlanda pastorats utmaningar består av:

- minskat antal medlemmar
- minskade intäkter
- fastigheter
- fåtal ideella medarbetare
- rekrytering av behörig personal

6. Våra utmaningar

Minskat antal medlemmar, Vetlanda pastorat har likt Svenska kyrkan i helhet en procentuell minskning av antal medlemmar. År 2019 var 63% av Vetlandas pastorats invånare medlemmar i Svenska Kyrkan. Vart år är det ett antal personer, framför allt unga vuxna, som aktivt begärt utträde ur Svenska kyrkan. Oftast är det personer som inte har någon personlig relation till kyrkan genom dop, konfirmation, tro eller annat. Det finns även de med hög inkomst som inte anser sig ta del av det de betalar i kyrkoavgift. Den största minskningen beror dock på att det är fler äldre kyrkotillhöriga som går bort i förhållande till det antal som döps in i kyrkan. I församlings-arbetet ligger därför stor prioritet och fokus på just dopet. Det är även viktigt att synas och visa att vi är en kyrka för alla åldrar och finns här för människor i olika faser och händelser i livet.

Minskade intäkter är ett resultat av det sjunkande medlemsantalet. Vetlanda pastorat tvingas till förändringar för att även framåt ha en budget i balans. Följden blir att man i framtiden inte kommer kunna bära de kostnader man idag har för personal och man kommer inte kunna klara drift och underhåll för de fastigheter man idag äger. Vi kommer vara tvungna att arbeta mer rationellt och se till kostnadseffektivitet på ett sätt man inte behövt tidigare. I närtid kommer det påverka verksamhetsplaneringen för ökad personaleffektivitet samt genomlysning av vilka fastigheter vi behöver. På sikt kan det även komma att påverka formen på församlingsarbetet.

Fastigheter, Vetlanda pastorat är ett stort geografiskt område. I pastoratet finns 23 kyrkor, ett begravningskapell, ett mindre modernt kapell samt 17 församlingshem, varav sju som idag är tjänsteställe för personal. Utöver dessa finns ytterligare byggnader för kyrkogårds- och fastighetsförvaltningens personal och utrustning. Församlingarna kommer att behöva utarbeta en långsiktig plan för hur verksamhet ska kunna bedrivas med färre fastigheter. Där det är möjligt kan vi samarbeta och dela byggnader med andra lokala föreningar. Genom denna typ av åtgärd kan man få förutsättningar att bibehålla verksamhet lokalt samt att man tillsammans får bättre nyttjandegrad på byggnader vilket ger positiv effekt både avseende ekonomi och miljöpåverkan. Församlingar som täcker större områden kan på sikt få koncentrera verksamhet till färre platser.

Ideella medarbetare är ett måste om vi önskar bedriva motsvarande verksamhet även i framtiden. Det är en stor utmaning att ställa om församlingsarbetet, att i mindre grad bygga på anställdas arbetsinsats och i högre grad på frivilligt engagerade. Det handlar både om att som anställd våga ge ideella människor ansvar och förtroende, samtidigt som det är viktigt att styra verksamheten till arbete mot rätt mål. Det kommer i framtiden vara än viktigare med en tydlig beskrivning av ansvar och befogenheter för både ideella och medarbetare, för att bibehålla en god arbetsmiljö.


Rekrytering av behörig personal inom Svenska kyrkans profilyrken är idag ett generellt problem. Det gäller här för församlingar och pastorat att hitta vägar som att till exempel ta emot trainee och erbjuda plats för praktik under utbildning. Som medarbetare och förtroendevald är det viktigt att påtala allt positivt man får som anställd i Svenska kyrkan, för att få fler människor intresserade. Det handlar bland annat om anställningstrygghet, bra kollektivavtal, få göra skillnad för sina medmänniskor samt att få förkunna Herrens ord. Svenska kyrkan har idag generellt vakanser på tjänster som kräver specifik behörighet. En framtida minskning av antal anställda kommer därför inte påverka ett fortsatt behov av personal med utbildning inom Svenska kyrkans profilyrken. Sämre ekonomiska förutsättningar kan bidra till att vi framåt ses som en mindre attraktiv arbetsgivare, vilket kan ge problem att rekrytera andra specifika kompetenser.

7. Medlemutveckling Vetlanda pastorat

Befolkningen i Vetlanda pastorat har mellan åren 2013- 2019 ökat med 1 047 personer. Svenska kyrkan har däremot minskat med 1 995 medlemmar under samma period. Det innebär att tillhörigheten har minskat från ca 73% till ca 63%.


Enligt den prognos som togs fram av stiftskansliet 2013 bedömdes antalet kommuninvånare öka från 26 419 till 27 796 år 2030. Under samma period bedöms antalet medlemmar i svenska kyrka minska från 19 413 medlemmar år 2013 till 15 252 år 2030.

BEFOLKNINGS- OCH MEDLEMSUTVECKLING I VETLANDA PASTORAT 2004-2030



Diagrammet nedan visar hur medlemmarna i pastoratet är fördelade efter ålder år 2013 och 2030. Åldrandet medför till exempel att de som var 60 år 2013 är 77 år 2030. Att antalet 60-åringar skiljer sig från antalet 70-åringar år 2030 beror på olika förändringskomponenters inverkan. Som exempel har vi beräknat generationsväxling samt in- och utflyttning.

ANTAL MEDLEMMAR EFTER ÅLDER I VETLANDA PASTORAT 2013 resp. 2030



8. Bestånd fastigheter i respektive församling

Arbetsområde väst

Björkö församling

Kyrka

Kyrkan byggdes under år 1843-1847. Kyrkan tillhör den typ av mycket rymliga landsbygdskyrkor i nyklassisk stil som Växjö-biskopen Esaias Tegnér förespråkade. Kyrkan är i gott skick, den renoverades invändigt och anpassades för verksamhet under 2021.

Församlingshem

2007 blev den tidigare prästgården församlingshem. Idag används fastigheten främst till vuxenverksamhet. Församlingshemmet är i gott skick och renoverades senast 2014.

Ekenässjöns församling

Kyrka

Ekenässjöns kyrka blev klar i december 1971 och är i stilen en modern och stram byggnad. Kyrkan är i gott skick, fasad renoverad 2020 där dränering samtidigt utfördes runt kyrkobyggnaden. Kyrka och sammanhängande församlingsgård har papptak med invändig takavvattning. Byggnaden värms med fjärrvärme och har ventilationsanläggning utan återvinning vilket medför en hög energiförbrukning i förhållande till användande.

Församlingsgård

Församlingsgården stod klar hösten 1970 och vid första advent firade man den första gudstjänsten där. Delen för förskoleverksamhet byggdes om 2015, samtidigt byttes här liksom i kyrkan, ventilationsanläggning samt uppvärmning ifrån direktverkande el till fjärrvärme.

Lannaskede församling

Bäckaby kyrka

Kyrkan som finns idag invigdes 1899 men det har funnits kyrka i Bäckaby ända sedan medeltiden. Bäckaby kyrka är den enda kyrkan i pastoratet med synlig granitsten som fasad. Typen av konstruktion medför problem invändigt, vilket kan ses även i andra kyrkor. Torndelen är invändigt i sämre skick än övriga kyrkan på grund av att den saknar uppvärmning.

Fröderyds kyrka

1854 byggdes en kyrka i Tegnér's stil i Fröderyd vilken brann ner 1943. Kyrkan återuppbyggdes och 1947 stod dagens kyrka färdig. Fröderyds kyrka har ett kreosotbehandlat bjälklag som ligger direkt på backen. Kyrkan är i behov av ommålning invändigt. Tegeltaket bör tvättas från mossa. Taket på absiden lades om 2019 då befintligt tak läckte in vatten och delvis var angripet av röta.

Lina Sandellgården

Byggnaden är en tidigare prästbostad med inkluderad pastorsexpedition. Mekanisk frånluftsventilation installerades 2019 i verksamhetslokaler samt kontorsdel för OVK. Köket är av gammal standard. Avvattning på baksidan bör göras om genom lutning ifrån huset.

Lannaskede gamla kyrka

Lannaskede gamla kyrka byggdes på 1100-talet och är en av de så kallade Njudungskyrkorna. Kyrkan är en av landets äldsta romanska kyrkor. Kyrkan är i behov av målning och viss puts-lagning vilket är planerat till 2024. En avfuktningssavläggning installerades 2021 på grund av fukt och kreosot i grunden vilket gav en lukt och påverkade miljön i kyrkorummet. Klockringningsanläggning uppgraderas med automatik 2021. Kyrkan saknar toalett. Den är en av våra kyrkor med högt kulturvärde.

Lannaskede-Myresjö kyrka

När de gamla kyrkorna i Lannaskede (Landsbro) och Myresjö blev för små byggdes den nya kyrkan år 1880 på gränsen mellan de två socknarna. Kyrkan är generellt i gott skick, del av tornfasad skall putsas om. Planerat arbetat 2023 är installation av vatten och avlopp samt att byta ut olja som komplement till befintlig bergvärme. Kyrkan saknar idag toalett.

Landsbro församlingshem

Takavvattning rinner in i källargrund på grund av avsaknad av dränering. För övrigt är byggnaden i gott skick med ett modernt kök och ventilationsanläggning.

Myresjö gamla kyrka

Myresjö gamla kyrka byggdes på 1100-talet och är en av de så kallade Njudungskyrkorna. Den har renoverats ett antal gånger, senast 1972-1973. Avfuktningssavläggning i grunden installerades 2022. Klockringningsanläggning uppgraderas till automatisk 2021. Kyrkan saknar toalett. Den är en av våra kyrkor med högt kulturvärde.

Pauligården

Är ett modernt församlingshem, väl lokaliserat och bra anpassat för barn och vuxenverksamhet.

Ramkvilla kyrka

Omkring 1300-talet uppfördes en kyrka av sten. Den blev sedan för trång och man byggde på 1600-talet till läktaren. Någon gång under 1700-talet tillkom också en utbyggnad i den främre delen och sakristian. Kyrkan är i behov av ommålning både invändigt och utvändigt. Tegeltaket bör tvättas från mossor. Kyrkan saknar toalett. Den är en av våra kyrkor med högt kulturvärde.

Ramkvilla församlingshem

Församlingshemmet är i gott skick. Övervåningen inkluderar en hyreslägenhet. Behov är tvättning och målning av tegeltak samt kittning och målning av fönster.

Övriga byggnader

Vid Lannaskede-Myresjö kyrka finns det en sockenstuga som är kallställd. Beslut bör tas att riva eller ge bort denna byggnad.

Tabell över antal sammankomster i kyrkor och antal deltagare per sammankomst.

kyrka	antal sammankomster 2019	genomsnitt antal deltagare	medianvärde deltagare utan musikgudstjänst	genomsnitt antal deltagare bara musikgudstjänst	begravningar	dop	vigslar
Björkö	41	31	19,5	46	8	3	1
Ekenässjön	144	16	10	110	2	7	1
Nävelsjö	31	42	19	76	4	8	4
Bäckaby	19	32	15	95	2	2	2
Fröderyd	18	59	30	196	9	3	2
Ramkvilla	20	35	19	74	6	5	1
Myresjö gamla	21	21	20,5	29		5	1
Lannaskede gamla	6	30	17		2	7	1
Lannaskede- Myresjö	7	103	41		14	1	

Kommentar: Statistiken är hämtad ut bokningsprogrammet Aveny för 2019. I statistiken så finns kyrkans egen verksamhet med, all annan verksamhet är bortplockad. Genomsnittligt antal besökare inkluderar kyrkliga handlingar vilket kan påverka genomsnittligt antal.

Tabell över area samt kostnader i våra kyrkor baserat på år 2019.

Kyrka	Area BRA m²	Kostnad 2019	Kostnad per m²
Björkö	680	257 067	378
Ekenässjön inkl församlingssg.	692	350 256	506
Nävelsjö	242	131 631	543
Bäckaby	440	191 747	435
Fröderyd	584	165 871	284
Ramkvilla	303	98 832	326
Myresjö gamla	163	71 644	439
Lannaskede gamla	198	91 953	464
Lannaskede- Myresjö	716	166 030	231

Kommentar: Bruksarea (BRA) är hela fastighetens area och inkluderar bland annat inredning som köks- och garderobsskåp. Bruksarean begränsas av de omslutande väggarnas insida. Kostnaderna som visas i tabellen är driftkostnader och en schablonräkning för reparation och enklare underhåll finns påförda på respektive kyrka. Ekenässjöns kostnad är hög vilket bland annat beror på hög energiförbrukning p.g.a. ventilationsanläggning utan återvinning. Driftkostnaden för förskoleverksamheten i Ekenässjön är inkluderad i totala kostnaden. Förskolan genererar en hyresintäkt vilken här inte är redovisad.

Tabell över antal sammankomster, area och kostnader per församlingshem.

Församlingshem	Antal sammankomster 2019	Area behov m²	Area BRA m²	Kostnad 2019	Kostnad per m²
Björkö	159	171	374	95 945	256
Ekenässjön församlingsgård inkl kyrka	230	285	692	350 256	506
Kyrkstuga, Nävelsjö	36	128	116	42 315	364
Landsbro församlingshem	137	247	447	69 421	155
Pauligården, Myresjö	150	191	333	72 963	219
Lina Sandellgården, Fröderyd	107	334	431	82 664	191
Ramkvilla församlingshem	112	214	393	37 794	96

Kommentar: Antal sammankomster 2019 är tagna ur bokningsprogrammet Aveny för 2019. Ramkvilla församlingshem inkluderar hyreslägenhet, därav lägre kostnader. I Björkö, Ekenässjön och Lina Sandellgården är det med kontorsplatser med i beräkningarna. Björkö 3 platser, Ekenässjön 7 platser och Lina Sandellgården 8 platser.

Utrymmesbehov enligt Svenska kyrkans beräkningsmodell

	Antal sammankomster 2019	Behov antal platser	Riktvärde Yta/deltagare	Behov samlingssal m²	Behov gemensamma utrymme	Totalt behov
Björkö prästgård						
Vuxengrupper	72	25	1,5	37,5		
Barn/ungdomsverks.	46	10	1,5	15		
Samlingar med serveringar*	16	50	1,5	75		
Möten	7	9	1,5	13,5		
kontorslokaler		3	10	30		
				171	85,5	256,5

För att få veta vilket behov vi har av lokaler har vi använt oss av Svenska kyrkans beräkningsmodell för utrymmesbehov. Antal sammankomster är tagna från bokningsprogrammet Aveny.

Arbetsområde Öst

Alseda församling

Alseda Kyrka

Kyrkan uppfördes mellan åren 1774-1788 och invigdes av biskop Olof Wallqvist som 1783-1786 var kyrkoherde i Alseda. Kyrkan är i bra skick.

Församlingshem

Prästgården byggdes 1788 i samband med att kyrkan var klar och tjänstgör sedan 2015 som församlingshem. Församlingshemmet är i bra skick, byggnaden är inte helt optimal för församlingsverksamhet på grund av dess planlösning med mindre rum.

Berguddens kapell

Kapellet byggdes 1984 på en udde i Tureforsdammen i Kvillsfors. Byggnaden är i bra skick och anpassad för församlingsverksamhet. Vissa skador på fasad och invändigt på grund av tidigare vattenskada. Behov av ommålning av plåttak.

Karlstorps kyrka

Den första kända kyrkan i Karlstorp var en träkyrka och byggdes troligtvis under 1200-talet. Denna togs ner då den nya kyrkan byggdes 1760. Den nya kyrkan är byggd i sten och i en byggestil som var vanlig på landsbygden, en avlång, fyrkantig byggnad utan yttre prydnader och torn. Kyrkan är i bra skick. Viss mögeldoft kan kännas i sakristian, dränering genomfördes här under 2000-talet. Kyrkan saknar toalett.

Församlingshem

Församlingshem är i före detta skolbyggnaden. Byggnaden är i gott skick men med gammal standard. Den är relativt stor i förhållande till den församlingsverksamhet som bedrivs i Karlstorp. Övervåningen inkluderar en hyreslägenhet som är tom och har ett visst renoveringsbehov om den skall hyras ut. Kommunen äger sockenstugan som är i anslutning till kyrkan.

Skede kyrka

Kyrkan byggdes 1834 och invigdes 1837. Församlingens kyrkoherdar hade länge kämpat för en ny kyrka, då den gamla kyrkan var både liten och nergången. Generellt är kyrkan i bra skick men visst behov av lagning på invändig puts. Färg flagnar på kyrkans plåttak på grund av galvaniseringen ej avsyrats innan målning påbörjats. Detta är ej möjligt att i efterhand åtgärda med ett bra och bestående resultat.

Församlingshem

Församlingshemmet är i bra skick med relativt nytt kök. Övervåningen inkluderar en hyreslägenhet i äldre standard, som är uthyrd.

Skirö kyrka

Skirö nya kyrka byggdes mellan åren 1835 och 1837 efter ritningar av arkitekt Jacob Wilhelm Gerss. Kyrkan har ett mycket naturskönt läge i närheten av Skirösjön, med utsikt över Skirö. Kyrkan är i gott skick. Kyrkan saknar toalett. Urverket är ur funktion.

Församlingsverksamheten inhyres i den gamla skolbyggnaden som ägs av bygdeföreningen. Även utrymmet för vaktmästare och dess maskiner hyrs av bygdeföreningen.

Ökna kyrka

Ökna verkar ha saknat kyrka fram till 1767 då kyrkan byggdes, innan fanns det ett kapell som var byggt för östra delen av Alseda församling. Kyrkan är i gott skick, kyrkan värms med bergvärmepump och tillskottsvärme med olja. Värmeanläggningen är belägen i den gamla likboden med kulvert till kyrkan. Det finns behov av att byta ut olja som komplement till befintlig bergvärme.

Församlingshem

Församlingshemmet är i bra skick, möjlighet finns att avgränsa vaktmästeriet från övrig del.

Kyrkan hus, Holsbybrunn

Kyrkan hus är inrymt i gamla kontorslokaler i Holsbybrunn. Fastigheten är upplevs som fel-placerad i samhället med lagerbyggnader i anslutning, men är annars väl anpassad för personal och till viss del även för församlingsverksamhet. Taket är i behov av tvättning samt att byggnaden har behov av övrigt underhållsarbete som målning och fasad.

Korsberga församling

Korsberga kyrka

År 1856 togs den halvfärdiga Tegnér-ladan i bruk med imponerade nära 1000 sittplatser. På senare år har de nedre bänkarna tagits bort för att ge plats åt andaktsrum och kapprum. Kyrkans torndel renoverades 2020. Det är behov av att byta stickor på norrsidan av kyrkans tak. Sättskador norra och östra sidan väggar. Sprickor i kordelens tak. Takstolar på lanterninen (tornet) har rötskador.

Församlingshem

Församlingshemmet är i gott skick, men har varit lite litet för den verksamhet som har bedrivits i församlingen. Värmekällan byttes ifrån elpanna till bergvärme i dec 2019.

Lemnhults kyrka

Kyrkan stod färdig år 1871, dess historia blev kort, redan år 1900 slog blixten till och kyrkan brann ner till grunden. Nuvarande kyrka stod färdig år 1902 och restaurerade interiört 1956. Under 1980-talet renoverades kyrkan invändigt, ett antal bänkrader togs bort för att ge plats åt andaktsrum, toalett och kapprum. Fasaden på kyrkans torndel har haft områden med lös puts p.g.a. cementbaserat bruk över ursprungligt kalkbruk. Tornet putsades om 2021-2022 och dränering runt kyrkan genomfördes 2022.

Södra solberga kyrka

Den gamla träkyrkan stod fallfärdig varför man valde att bygga en ny stenkyrka, vilken invigdes 1837 av biskop Esaias Tegnér. Kyrkans tak byttes 2019, dörren till sakristian byttes 2022, behov av ommålning invändigt finns, samt att fönsterna är i dåligt skick. Trossbotten har rötskador och är provisoriskt stöttad. Avfuktningssystem finns i grunden. Församlingen har genom hyresavtal tillgång till intilliggande sockenstuga som hembygdsföreningen äger.

Nye-Näshults- Stenberga församling

Nye kyrka

Kyrkan tros ha uppförts under 1200-talet. Arkitekturen är inspirerad av klostret i Nydala. Vid en omfattande renovering 1890 fick kyrkan sitt nuvarande utseende. Kyrkan är i bra skick. Kyrkans norra del samt sakristians sticketak skall bytas. Behov av ommålning utvändigt. Kyrkan saknar toalett. Den är en av våra kyrkor med högt kulturvärde.

Församlingshem

Församlingshemmet är i gott skick. Renovering och viss anpassning för verksamhet under 2015-2019.

Näshults kyrka

Näshult kyrka är den enda av pastoratets kyrkor som är helt i trä. Sin nuvarande tolvkantiga form fick kyrkan år 1732. Träkyrkan är ovanligt rik på konsthistoriskt intressanta inventarier, som kan vara krigsbyten hemförda från stormaktstidens fälttåg. Kyrkan renoverades utvändigt 2019. Kyrkan är i behov av målning invändigt. Kyrkan saknar toalett. Den är en av våra kyrkor med högt kulturvärde.

Församlingshem

Församlingshemmet är den tidigare skolbyggnaden som också varit sockenhus. Fastigheten har en hyreslägenhet på ovanvåningen. Församlingshemmet är i gott skick men har en gammal standard. Visst renoveringsbehov föreligger. Samhället har även en bra placerad bygdegård.

Stenberga kyrka

Redan 1337 fanns kyrka och präst i Stenberga. Vid en omfattande renovering år 1822-1825 målades kyrkan vit och Anders Boalts bilder på bibliska figurer övermålades. Vid en renovering 1954-1955 försökte man invändigt återställa kyrkan i det skick den hade före 1822. Ommålning av vapenhus genomfördes 2021. Renovering av putsad fasad på torndel och sakristia är planerad till 2023. Kyrkan saknar toalett. Den är en av våra kyrkor med högt kulturvärde.

Församlingshem

Församlingshemmet såldes 2022.

Tabell över antal sammankomster i kyrkor och antal deltagare per sammankomst.

kyrka	antal sammankomster 2019	genomsnitt antal deltagare	medianvärde deltagare utan musikgudstjänst	genomsnitt antal deltagare bara musikgudstjänst	begravningar	dop	viglar
Alseda	14	111	50	153	10	9	
Sommarkyrkan	6	22	15,5			1	
Berguddens kapell	9	18	8	35			
Karlstorp	17	46	29	101	3	3	
Skede	20	59	22	258	7	6	
Skirö	13	42	20	110	4	6	6
Ökna	16	45	28	72	6	2	
Korsberga	60	40	18	105	9	6	1
Lemnhult	8	14	12,5	16	1	3	
Södra Solberga	10	21	15		3	3	2
Nye	28	32	11,5	53	3	2	2
Näshult	29	43	25	57	3	5	4
Stenberga	43	19	9 (16)	15	5		

Kommentarer: Stenberga kyrka har sommarkyrka med andakt varje dag under två veckor, totalt 14 st. Om man räknar med dem får man en median på 9 gudstjänstbesökare, utan sommarandakterna är median 16 gudstjänstbesökare.

Tabell över area samt kostnader i våra kyrkor.

Kyrka	Area BRA m²	Kostnad 2019	Kostnad per m²
Alseda	898	185 552	206
Berguddens kapell	234	57 182	244
Karlstorp	445	77 867	175
Skede	665	163 087	245
Skirö	593	182 733	308
Ökna	343	114 058	332
Korsberga	730	334 352	458
Lemnhult	531	154 620	291
Södra Solberga	361	87 175	241
Nye	310	99 806	322
Näshult	348	128 538	369
Stenberga	262	82 284	314

Kommentar: Kostnaden samt BRA är på hela Berguddens kapell.
Tabell över antal sammankomster, area och kostnader per församlingshem.

Församlingshem	Antal sammankomster 2019	Area behov m ²	Area BRA m ²	Kostnad 2019	Kostnad per m ²
Alseda	99	236	554	113 041	204
Berguddens kapell	85	218	234	64 682	276
Karlstorp	24	218	424	56 226	132
Kyrkans hus, Holsbybrunn	106	210	561	111 983	199
Skede	40	218	402	58 432	145
Ökna	11	135	468	67 976	145
Korsberga	219	270	333	136 225	409
Nye	244	284	453	119 671	264
Näshults sockenstuga	77	254	377	56 659	150
Stenberga	16	48	341	67 114	196

Kommentar: I kyrkans hus, Korsberga och Nye församlingshem är kontorsplatser med i beräkningarna. Kyrkans hus 7 platser, Korsberga 3 platser och Nye 3 platser.

Arbetsområde Mitt

Bäckseda församling

Bäckseda Kyrka

Kyrkan i Bäckseda kommer ursprungligen ifrån 1200-talet, vilket byggstilen vittnar om. År 1915 brandhärjades kyrkan där all fast och brännbar inredning gick förlorad. Kyrkan återuppbyggdes 1917-1918, samt byggde till ett klocktorn i väst. Kyrkan renoverade invändigt 2018 och är i ett mycket gott skick. Kyrkan är prioriterad p.g.a. en stor församling.

Församlingshem

Församlingshemmet är inrymt i gamla skolan och är i bra skick. Församlingshemmet är anpassat för personal och församlingsverksamhet. Under 2022 flyttade man personalens tjänsteställe till Vetlanda församlingsgård. Övre plan på församlingshemmet kan tömmas för framtida uthyrning som bostad eller annan verksamhet.

Näsby församling

Näsby Kyrka

Näsby kyrka byggdes på 1100-talet och är en av de så kallade Njudungskyrkorna. Den är belägen på en liten höjd, alldeles vid sjön Flögen. Kyrkan är i gott skick, det finns behov av ommålning av sockeln. Församlingen har genom hyresavtal tillgång till intilliggande bygdegård som hembygdsföreningen äger. Den är en av våra kyrkor med högt kulturvärde.

Vetlanda församling

Vetlanda Kyrka

Redan 1100-talet restes den första helgedomen på den nuvarande kyrkans plats. Efter några renoveringar så var det år 1903-1904 som kyrkan fick den karaktär som den har idag. Kyrkan renoverades invändigt 2014 och är i bra skick. Den är prioriterad som pastoratets huvudkyrka.

Församlingsgården skeppet

Fastigheten renoverades 2014-2015 och är i bra skick. Lokalerna är väl anpassade för personal och församlingsverksamhet. Församlingsgården rymmer pastoratets centrala funktioner kopplat till ledning, administration och ekonomi.

Övriga byggnader

Ankaret

Ankaret är en diakonal verksamhet där man lagar och serverar fika och lunch och erbjuder samtal. Lokalen hyrs av Vitala bostäder. Lokalen har hög standard.

Tabell över antal sammankomster i kyrkor och antal deltagare per sammankomst.

kyrka	antal sammankomster 2019	genomsnitt antal deltagare	medelvarde deltagare utan musikgudstjänst	genomsnitt antal deltagare bara musikgudstjänst	beggravningar	dop	viglar
Bäckseda	88	30	13	84	12	33	10
Näsby	48	41	15	83	2	8	8
Vetlanda	81	73	37	50	4	22	2
Mariakapell						2	2
Uppståndelsekapell					103		

Tabell över area samt kostnader i våra kyrkor.

Kyrka	Area BRA m²	Kostnad 2019	Kostnad per m²
Bäckseda	336	165 977	494
Näsby	276	176 583	640
Vetlanda	713	180 128	253
Uppståndelsekapell	475	80 000	168

Tabell över antal sammankomster, area och kostnader per församlingshem.

Antal					
Församlingshem	sammankomster 2019	Area behov m ²	Area BRA m ²	Kostnad 2019	Kostnad per m ²
Bäckseda	359	270	640	174 299	485
Skeppet	809	535	1640	358 813	443


Kommentarer: I både Bäckseda och skeppet är det kontorsplatser med i beräkningarna. Bäckseda 3 platser och Skeppet 16 platser.

9. Nyttjandegrad församlingshem

Nyttjandegraden bedöms utifrån den bokning som finns i bokningsprogrammet Aveny. Utifrån de uppgifterna har nedanstående tabell beräknats. Beräkningsmodellen är fastställd på nationell nivå.

aktivitet	antal sammankomster	antal timmar per sammankomst	totalt antal timmar	Möjlig nyttjad tid 5096 är resultatet av 14 tim per dag/ 7 dagar i veckan	
				Utnyttjad tid %	
Barnverksamhet	78	3	234		
Ungdomsverksamhet	19	4	76		
Vuxenverksamhet	47	3	141		
Veckomässa	17	2	34		
Samling med servering	36	4	144		
samling vid förrättning	10	8	80		
Församlingsråd, m.m.	6	2	12		
			666	5096	13%


Nyttjandegrad församlingshem 2019



På grund av många församlingshem i pastoratet blir den genomsnittliga nyttjande graden låg.

Handwritten signature

Vetlanda församlingsgård, skeppet



Till skillnad från övriga lokaler är skeppets nyttjandegrad beräknat på varje lokal där det bedrivs verksamhet då man kan ha flera verksamheter igång samtidigt. Den totala nyttjandegraden på fastigheten är 54 %.

10. Ändamålsenlighet

Ändamålsenliga lokaler är en viktig del för att kunna bedriva en bra verksamhet. I samband med självskattningen av lokaler har en överskådlig bedömning av lokalernas ändamålsenlighet utförts. Ändamålsenligheten har bedömts utifrån fyra parametrar.

- Ändamålsenlighet
Lokalernas utformning och anpassning utifrån vilken verksamhet som bedrivs. Finns det rätt utrustning i lokalen, är ytorna tillräckligt stora, är det rätt typ av ytskikt etc.
- Tillgänglighet
Lokalernas tillgänglighet för medarbetare och besökare. Finns det bra entréer, håller dörrar och korridorer rätt mått, finns det RWC och hjälpmedelsförråd samt hur är utrymningsvägar beskaffade.
- Inomhusklimat
Lokalernas inomhusklimat (inkl. ljus och ljud). Är ventilationen tillräckligt? Är värmekapaciteten tillräcklig? Behöver verksamheten kunna justera temperaturen eller forcera ventilationen och är det i så fall möjligt? Är det rätt belysning?
- Omställningsbarhet/flexibilitet
Lokalernas möjlighet till omställningsbarhet mellan aktiviteter. Behövs och finns det möjlighet att anpassa lokalerna efter varje aktivitet såsom flyttbara möbler, skjutbara väggar?

Varje aspekt har bedömts enligt en graderingsskala med fyra steg:

- (1) Uppfyller kraven
- (2) Godtagbar med vissa brister, behov av åtgärder inom tio år
- (3) uppfyller ej verksamhetens krav, kräver åtgärder inom tio år

Det förekommer en variation i standard och verksamhetsanpassning då vissa är byggda för ändamålet medan flertalet är gamla prästgårdar, skolor etc. som anpassats till församlingshem. Där det inte bedrivs frekvent verksamhet är standard på kök och ventilation ofta äldre och sämre. Andra församlingshem är i gott skick och håller hög standard.

Område	Fastighet	Byggnadens ändamålsenlighet för verksamheten	Byggnadens ändamålsenlighet för funktionshindrade	Byggnadens inneklimat, ljus, ljud och luftmiljö	Byggnadens omställningsbarhet/flexibilitet	Medel
Mitt	Bäckseda kyrka	1	1	1	1	1
	Bäckseda församlingshem	1	2	1	1	1,25
	Näsby kyrka	1	3	1	2	1,75
	Skeppet, Vetlanda	1	1	1	1	1
	Uppståndelsekapellet	1	1	1	1	1
	Vetlanda kyrka	1	1	1	1	1

Område	Fastighet	Byggnadens ändamåls- enlighet för verksamheten	Byggnades ändamåls- enlighet för funktions- hindrade	Byggnadens inneklimat, ljus, ljud och luftmiljö	Byggnadens omställnings- barhet/flexibilitet	Medel
Väst	Björkö kyrka	1	1	1	1	1
	Björkö församlingshem	1	1	1	2	1,25
	Bäckaby kyrka	1	2	1	2	1,5
	Ekenässjöns kyrka	1	1	1	1	1
	Fröderyds kyrka	1	2	2	2	1,75
	Lina sandellgården	2	2	1	2	1,75
	Landsbro församlingshem	1	1	1	1	1
	Lannaskede g:a kyrka	2	2	2	2	2
	Lannaskede- Myresjö k:a	2	1	1	2	1,5
	Myresjö g:a kyrka	1	2	1	2	1,5
	Nävelsjö kyrka	1	1	1	1	1
	Nävelsjö kyrkstuga	1	1	1	1	1
	Pauligården, Myresjö	1	1	1	1	1
	Ramkvilla kyrka	1	1	1	1	1
	Ramkvilla församlingshem	1	1	1	1	1
Öst	Alseda kyrka	1	1	1	1	1
	Alseda församlingshem	2	1	1	2	1,5
	Bergudden, Kvillsfors	1	1	1	1	1
	Holsby, Kyrkans hus	1	1	1	1	1
	Karlstorps kyrka	1	1	1	1	1
	Karlstorps församlingshem	1	1	2	1	1,25
	Skede kyrka	1	1	1	1	1
	Skede församlingshem	1	1	2	1	1,25
	Skirö kyrka	1	1	2	1	1,25
	Ökna kyrka	1	1	1	1	1
	Ökna församlingshem	1	1	2	1	1,25
	Korsberga kyrka	1	1	1	1	1
	Korsberga församlingshem	1	1	1	1	1
	Lemnhults kyrka	1	1	1	1	1
	Södra solberga kyrka	1	2	1	1	1,25
	Nye kyrka	1	1	1	1	1
	Nye församlingshem	1	1	1	1	1
	Näshults kyrka	1	1	1	1	1
	Näshults församlingshem	2	1	2	1	1,5
	Stenberga kyrka	1	1	1	1	1
	Stenberga församlingshem	2	3	2	3	2,5

11. Teknisk status

I bedömningen av den tekniska statusen har fastigheterna fått någon av följande klassificering:

Kategori 1 god teknisk status

Kategori 2 brister i byggnadernas grundsystem, installationer eller ytskikt, behov av åtgärder inom tio år.

Kategori 3 uppfyller ej lagar och myndighetskrav, kräver åtgärder inom tio år.

Område	Fastighet	Teknisk status
Mitt	Bäckseda kyrka	1
	Bäckseda församlingshem	1
	Näsby	1
	Skeppet, Vetlanda	1
	Uppståndelsekapellet	1
	Vetlanda kyrka	1

Område	Fastighet	Teknisk status	Kommentar till status
Väst	Björkö kyrka	1	
	Björkö församlingshem	1	
	Bäckaby kyrka	2	Endast 63A
	Ekenässjöns kyrka	1	
	Fröderyds kyrka	2	Endast 63A
	Lina sandellgården	2	Mekanisk ventilation
	Landsbro församlingshem	1	
	Lannaskede g:a kyrka	1	
	Lannaskede- Myresjö k:a	2	saknar VA, toppvärme genom olja
	Myresjö g:a kyrka	1	
	Nävelsjö kyrka	1	
	Nävelsjö kyrkstuga	1	
	Pauligården, Myresjö	1	
	Ramkvilla kyrka	1	
	Ramkvilla församlingshem	1	

Område	Fastighet	Teknisk status	Kommentar till status
Öst	Alseda kyrka	1	
	Alseda församlingshem	2	Bergvärmepump behov av byte inom fem år.
	Bergudden, Kvillsfors	2	Bergvärmepump behov av byte inom fem år.
	Holsby, Kyrkans hus	2	Bergvärmepump behov av byte inom fem år.
	Karlstorps kyrka	1	
	Karlstorps församlingshem	2	Kök av äldre standard. Bergvärmepump behov byte inom fem år.
	Skede kyrka	1	
	Skede församlingshem	1	gammal standard på lägenhet
	Skirö kyrka	2	saknar VA, otillräcklig uppvärmnin
	Ökna kyrka	1	
	Ökna församlingshem	1	Bergvärmepump behov av byte inom fem år.
	Korsberga kyrka	1	
	Korsberga församlingshem	1	
	Lemnhults kyrka	2	allmänt underhållsbehov,
	Södra solberga kyrka	1	allmänt underhållsbehov,
	Nye kyrka	1	
	Nye församlingshem	1	
	Näshults kyrka	1	
	Näshults församlingshem	2	allmänt underhållsbehov,
	Stenberga kyrka	1	
	Stenberga församlingshem	3	stort underhållsbehov, dålig planlösning.

12. Energiförbrukning och klimatpåverkan

Utsläpp vid uppvärmning med direktverkande el eller värmepump, beräknat på "Bra miljöval".

Utsläpp vid uppvärmning genom fjärrvärme, beräknat på emissionsfaktorn 26,19 g CO₂ ekv/kWh enligt Njudungs energi.

I tre kyrkor används olja som tillskottsvärme/komplement till bergvärmen.

Användande av 6 kubik olja genererar utsläpp av ca 17,7 ton CO₂.

Med olja: 17 418 medlemmar, 60 kWh per medlem, 1 kg CO₂ per medlem

Utan olja: 56 kWh per medlem, 0,002 kg CO₂ per medlem.

Område	Lokal	Uppvärmningssystem	El-förbrukning	CO ₂ -utsläpp
Mitt	Bäckseda kyrka	Värmepump - bergvärme	45 608 kWh	2 kg
	Bäckseda församlingshem	Värmepump - bergvärme	49 560 kWh	2 kg
	Näsby	Direktverkande el	46 645 kWh	2 kg
	Skeppet, Vetlanda	Fjärrvärme	60 896 kWh	2 960 kg
	Uppståndelsekapellet	Fjärrvärme	11 292 kWh	1 390 kg
	Vetlanda kyrka	Fjärrvärme	6 254 kWh	2 800 kg
Väst	Björkö kyrka	Direktverkande el	88 594 kWh	3 kg
	Björkö församlingshem	Värmepump - bergvärme	26 077 kWh	1 kg
	Bäckaby kyrka	Direktverkande el	54 091 kWh	2 kg
	Ekenässjöns kyrka	Fjärrvärme	60 896 kWh	3 980 kg
	Fröderyds kyrka	Direktverkande el	80 169 kWh	3 kg
	Lina sandellgården	Värmepump - bergvärme	28 730 kWh	1 kg
	Landsbro församlingshem	Värmepump - bergvärme	17 284 kWh	1 kg
	Lannaskede ga kyrka	Direktverkande el	31 736 kWh	1 kg
	Lannaskede- Myresjö ka	Värmepump - bergvärme, olja vid behov	48 933 kWh	1 kg
	Myresjö ga kyrka	Direktverkande el	22 702 kWh	1 kg
	Nävelsjö kyrka	Direktverkande el	50 700 kWh	2 kg
	Nävelsjö kyrkstuga	Direktverkande el	kWh	kg
	Pauligården, Myresjö	Värmepump - bergvärme	20 023 kWh	1 kg
	Ramkvilla kyrka	Värmepump - bergvärme	27 133 kWh	1 kg
	Ramkvilla församlingshem	Värmepump - bergvärme	20 702 kWh	1 kg
Öst	Alseda kyrka	Direktverkande el	97 250 kWh	4 kg
	Alseda församlingshem	Värmepump - Bergvärme	24 201 kWh	1 kg
	Bergudden, Kvillsfors	Värmepump - Bergvärme	16 964 kWh	1 kg
	Holsby, Kyrkans hus	Värmepump - Bergvärme	37 689 kWh	1 kg
	Karlstorps kyrka	Värmepump - bergvärme, olja vid behov	29 674 kWh	1 kg
	Karlstorps församlingshem	Värmepump - Bergvärme	22 675 kWh	1 kg
	Skede kyrka	Direktverkande el	75 022 kWh	2 kg
	Skede församlingshem	Värmepump - Bergvärme	27 714 kWh	1 kg
	Skirö kyrka	Direktverkande el	84 527 kWh	1 kg
	Ökna kyrka	Värmepump - bergvärme, olja vid behov	49 762 kWh	1 kg
	Ökna församlingshem	Värmepump - Bergvärme	kWh	kg
	Korsberga kyrka	Direktverkande el	106 586 kWh	3 kg
	Korsberga församlingshem	Värmepump- Bergvärme	46 353 kWh	2 kg
	Lemnhults kyrka	Direktverkande el	57 389 kWh	2 kg
	Södra solberga kyrka	Direktverkande el	35 047 kWh	1 kg
	Nye kyrka	Värmepump- Luft/luft	43 636 kWh	1 kg
	Nye församlingshem	Värmepump - Bergvärme	24 832 kWh	1 kg
	Näshults kyrka	Direktverkande el	61 848 kWh	2 kg
	Näshults församlingshem	Värmepump - Luft/luft	32 329 kWh	1 kg
	Stenberga kyrka	Direktverkande el	30 247 kWh	1 kg
	Stenberga församlingshem	Direktverkande el	11 513 kWh	1 kg

13. Vård och underhållsplaner

Vård och underhållsplaner för våra kyrkobyggnader finns framtagna och är registrerade hos Växjö stift. Vård och underhållsplaner finns ej för församlingshem och övriga byggnader.

14. Brandlarm

Beslut har beviljats om kyrkoantikvariskt bidrag (KAE) för SBF brandlarm för montering 2023. De kyrkor man beslutades om är samtliga kyrkor med högt kulturvärde samt Vetlanda och Bäckседа kyrka som har en kyrka kombinerat med stora församlingar. Nuvarande installerade larm är samtliga så kallade kombilarm, inbrottslarm kompletterade med brandlarm.

15. Begravningsverksamhet

Vetlanda pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Vetlanda kommun. Pastoratet har 25 begravningsplatser där merparten är placerade intill kyrka eller kapell. I centrala Vetlanda är griftegården intill förvaltningen utbyggd i närtid och det finns idag inget behov av att utvidga mark för gravsättning i någon del av pastoratet. Begravningsverksamheten och kyrkogårdarna är genomgångna och beskrivna i antagna "Riktlinjer för begravningsverksamhet" och har därmed i helhet inte granskats/inkluderats i lokalförsörjningsplanen. Vi har här enbart sett till byggnader kopplade till begravningsverksamheten samt begravningsverksamhetens nyttjande av byggnader som i huvudsak används för församlingsverksamhet. Vi har här analyserat vilka behov som finns kopplat till dagens verksamhet samt dem behov som kommer uppkomma om fastigheter för församlingsverksamhet avyttras.

Kyrkogård	Standard vaktmästeri	Behov av åtgärd för begravningsverksamhet
Alseda	Fristående förråd och ekonomibyggnad med VA pentry och dusch	Ej behov av åtgärd
LaMy	Fristående förråd och ekonomibyggnad med VA pentry ej dusch	Ej behov av åtgärd
Vetlanda	Central förvaltning, nybyggd ekonomibyggnad, kontor och personalutrymme	Ej behov av åtgärd
Skirö	Vaktmästeri inryms i hyrt FH med VA pentry ej dusch	Ej behov av åtgärd, ev. påverkad av hyresnivå
Björkö	Fristående förråd och ekonomibyggnad med VA pentry och dusch	Ej behov av åtgärd
Korsberga	Fristående förråd och ekonomibyggnad saknar VA	Behov av VA och personalutrymme
Fröderyd	Vaktmästeri inryms i FH med VA och dusch	Ej säljbart församlingshem p.g.a. museum
Skede	Fristående förråd och ekonomibyggnad med VA pentry och dusch	Ej behov av åtgärd
Näshult	Fristående förråd och ekonomibyggnad, saknar VA pentry och dusch	Behov av VA om försäljning av FH
Bäckaby	Fristående förråd, saknar ekonomibyggnad, VA i kyrkan	Saknar yta för materialhantering
Bäckседа	Fristående förråd och ekonomibyggnad med VA pentry och dusch	Ej behov av åtgärd
Lemnhult	Fristående förråd, saknar ekonomibyggnad, VA i kyrkan	Saknar yta för materialhantering
Ökna	Vaktmästeri inryms i FH med VA och dusch	Möjlighet att avgränsa vaktmästeri i FH
Näsby	Vaktmästeri inryms i hyrt FH med VA pentry ej dusch	Ej behov av åtgärd, ev. påverkad av hyresnivå
Ramkvilla	Vaktmästeri inryms i FH med VA och dusch	Möjlighet att avgränsa vaktmästeri i FH
Nye	Vaktmästeri inryms i FH med VA och dusch	Möjlighet att avgränsa vaktmästeri i FH
Stenberga	Vaktmästeri inryms i FH med VA och dusch	Behov av ekonomibyggnad om försäljning av FH
Nävelsjö	Vaktmästeri inryms i FH med VA	Ej behov av åtgärd
Lannaskede g:a	Fristående förråd och ekonomibyggnad med VA pentry ej dusch	Ej behov av åtgärd
Karlstorp	Vaktmästeri inryms i FH med VA och dusch	Behov av ekonomibyggnad om försäljning av FH
S:a Solberga	Vaktmästeri inryms i hyrt FH med VA pentry ej dusch	Ej behov av åtgärd, ev. påverkad av hyresnivå

16. Sammanfattning lokalförsörjningsplan

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att se vilka behov av lokaler vi har för vår verksamhet. Genom insamling och granskning av data baserat på verksamhetsår 2019 påvisas de behov vi har idag. För beslut av åtgärder måste vi bedöma och analysera framtida behov i förhållande till de möjligheter som ges. Möjligheter avser bland annat ekonomiska förutsättningar för både byggnader och personal, lokala förutsättningar för byggnader, interna mål inom organisationen samt de mål som Svenska kyrkan fastställt nationellt, avseende miljöaspekter och miljöpåverkan.

Till kyrkans grunduppgift hör gudstjänstliv och förrättningar vilket är det som skall prioriteras när de ekonomiska resurserna minskar.

För utveckling och arbetsledning gällande verksamheten behöver vi identifiera tre centra som församlingsvårdande personal utgår ifrån. Platserna skall vara strategiskt placerade i anslutning till någon av de större tätorterna och användas vid planering och förberedelse av verksamhet. Genom färre platser med mer personal får man bättre möjlighet till samarbete inom och mellan våra yrkesgrupper. En sådan lösning samlar kompetens och ökar flexibilitet i arbetet. Dessutom skapar det större möjlighet att säkerställa en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt.

När man önskar bibehålla och utveckla övrig verksamhet kommer man framåt i betydligt större utsträckning vara tvungen att involvera ideella medarbetare och se till alternativa möjligheter med avseende på lokaler. När man planerar verksamheter och antar nya församlingsinstruktioner ur ett långsiktigt perspektiv måste man ta hänsyn till de resurser som tilldelas genom antagen personalplan och lokalförsörjningsplan. Ledning och förtroendevalda måste ha en tydlighet gentemot församlingar avseende tilldelning av resurser och vilka förändringar som kommer över tid. Man måste även ha en kontroll av att tilldelade resurser utnyttjas så som avsetts, både vid planering och uppföljning av verksamhet.

Insamlade underlag och data ligger till grund för kommande beslut om åtgärder kopplat till de mål som ställts vid antagande av lokalförsörjningsplanen. Vid planering av åtgärder revideras den data som redovisas för 2019 och man ser här på aktuella mätetal men även till ev. möjliga eller planerade förändringar i framtida verksamhet.

17. Övergripande mål:

Vetlanda pastorat skall följa svenska kyrkans färdplan för klimatet.

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter, och uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030. Klimatpåverkan skall minskas genom att uppfylla Svenska kyrkans nationella effektmål.

Kostnaderna för Vetlanda pastorats fastigheter får procentuellt sett inte öka.

Vetlanda pastorat skall genom åtgärder se till att våra fastighetskostnader procentuellt inte ökar i förhållande till kyrkoavgift och ekonomisk utjämning. De kostnader som redovisas inkluderar inte personella kostnader kopplade till fastigheter, då dessa kostnader inkluderats i personal-

planen. Redovisade kostnader i lokalförsörjningsplanen revideras med utfall för 2021. Det procentuella utfallet ligger som underlag för beslut om detaljerade mål.

Vetlanda pastorat skall identifiera och underhålla kyrkor med ett högt kulturhistoriskt värde. Vetlanda pastorat skall identifiera kyrkor med ett högt kulturvärde och med hjälp av vård och underhållsplan fastställa hur dessa kyrkor skall underhållas för bevarande av kulturvärdet och byggnaderna för kommande generationer.

18. Detaljerade mål:

Kopplat till svenska kyrkans färdplan mot klimatet skall pastoratet:

- minska energianvändningen med 10 procent i förhållande till 2017.
- i princip ha fasat ut eldningsolja.
- aktivt valt förnybar el och fjärrvärme där det är möjligt.
- halvera klimatpåverkan från byggnadernas energianvändning i förhållande till 2017.

Åtgärder som skall vidtas under 2023 är

1. utfasning av eldningsolja
 2. minskningen av energianvändningen med 190 000 kW/h i förhållande till 2018
 3. granskning av abonnemang och se till att samtliga har aktivt valt "förnybar el och fjärrvärme"
 4. beräkning av klimatpåverkan baserat på avveckling av olja och aktivt valt av förnybar el.
- Mätetal och åtgärder för uppfyllande av Svenska kyrkans centrala mål revideras årligen

För att inte öka fastighetskostnadernas påverkan på verksamheten skall pastoratet:

- minska fastighetskostnaderna med ca. 200 000 kr per år ifrån 2023 t.o.m. 2030. Redovisade belopp baseras på penningvärdet för 2021.

För att uppfylla det ekonomiska målet skall pastoratet inför vart år besluta om:

1. ev. försäljning eller uthyrning av fastigheter.
2. investeringar för att minska fasta och/eller rörliga kostnader kopplat till fastigheter
3. riktlinjer för och vid nyttjande av kyrkor för, minskade energikostnader.

Pastoratet skall årligen gå igenom identifierade kyrkor med högt kulturvärde avseende:

1. typ av användande, se till att inredning bibehålls intakt.
2. underhållsbehov, se till yttre skydd som tak, fasad och fönster.
3. inre klimat, som luftfuktighet, temperaturer och undertryck i grund där behov föreligger.

