

Varför måste gravstenar provtryckas?

Dåligt förankrade gravstenar kan utgöra en fara för både besökare och anställda. Strömsunds pastorat följer Centrala gravvårdskommitténs riktlinjer för säkerhet, vilket innebär att gravstenar bland annat behöver klara ett trycktest, vara korrekt dubbade och inte luta för mycket.

Vem ansvarar för säkerheten på kyrkogården?

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljön och säkerheten för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravanordningen.

Vad händer om en sten inte klarar kraven?

Om en gravsten inte blivit godkänd i inventeringen behöver den åtgärdas. Kyrkogårdsförvaltningen informerar gravrättsinnehavare via brev med uppmaning om att stenen ska åtgärdas så snart som möjligt.

De stenar som bedöms ha farliga brister kommer att tillfälligt säkras för att senare åtgärdas av gravrättsinnehavaren.

Vad innebär det här för mig som gravrättsinnehavare?

Yster Construction AB utför gravstenskontrollen vid Rotnäsets och delar av Nya kyrkogården i Strömsund sommaren 2026. I samband med inventeringen kommer Yster Construction AB lämna ett erbjudande om att vidta specifika åtgärder till ett fast pris. Alternativt kan Ni som gravrättsinnehavare välja att själva åtgärda gravstenen eller anlita en annan entreprenör.

När arbetet med säkringen av Er gravsten är utfört är det viktigt att Ni informerar Strömsunds pastorat så vi kan säkra att arbetet är korrekt utfört.

Hur lång tid har man på sig att åtgärda bristerna?

Bristerna ska vara åtgärdade senast 1 år efter provtryckning har utförts och innehavaren har blivit kontaktad.

Vad händer om jag inte åtgärdar min gravsten?

Gravplatsen kan bedömas som vanvårdad om stenen står med stöttor en längre tid eller om gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt. Det kan medföra att huvudmannen (Strömsunds pastorat) återtar gravplatsen.