



Ansvarsfördelning

mellan Samfälligheten Gotlands Kyrkor och församlingarna vad avser vård och underhåll av församlingarnas kyrkor och Visborgskyrkan i Visby

Samfällighetens ansvar

Byggnadskroppen

- Tak, väggar och golv
- Fönster, portar och dörrar
- Vägg-, valv- och takmålningar

Inredning

- Altare med fast anbringad altarprydnad
- Predikstol
- Fasta bänkkvarter
- Läktare

Installationer

- Värmesystem. Se bilaga, Policy värmeanläggningar
- I byggnadskroppen anbringat elsystem med kopplingsanordningar
- Åskledaranläggning

Övrigt

- Stigluckor, endast i anslutning till kyrkotomt

Församlingens ansvar

Allt övrigt såsom

- Klockor
- Orgel
- Krucifix
- Utsmyckningar
- Inventarier
- Belysningsanordningar inkl. elledningar i armaturer
- Ljudanläggningar
- Stigluckor i anslutning till begravningsplats/kyrkogård



Policy värmeanläggningar

SGK = Samfälligheten Gotlands kyrkor

KAE = Kyrkoantikvarisk ersättning

- SGK bör ha ekonomiskt utrymme för att reparera befintlig värmeanläggning, men kan inte *i alla lägen* stå för hela kostnaden vid installation av nytt värmesystem.
- Kyrkorna är olika till storlek, de används olika mycket, det finns många olika typer av värmesystem och det gör att kostnaderna varierar.
- Om värmeanläggningen skall bytas i sin helhet är det rimligt att SGK och församlingen fördelar kostnaderna för det nya systemet mellan sig.
- SGK ser sig tvungna, att vid varje beslut om nyinstallation, i projekteringsfasen ta beslut om, hur stor del som kan bekostas av samfällighetens kyrkoavgift.
- Ingen värmeinstallation är den andra lik, därför kan inget projekt ses som prejudicerande.

Bakgrund

- SGK har vård- och underhållsansvar för 92 medeltida gotländska kyrkor samt Visborgskyrkan.
- SGK har ansvar för kyrkobyggnaden och dess fasta inventarier samt de värmesystem som idag används i dessa kyrkor.
- Stiftets församlingar ansvarar för daglig skötsel och till syn samt för driftskostnader.

- Kyrkorna på Gotland är utrustade med många olika typer av värmesystem som är installerade vid olika tidpunkter.
- Förfrågan om reparationer, utbyte m.m. kommer ofta som brådskande ärenden, inte bara vid planerade restaureringar. Ofta förenat med önskemål om utbyte av värmesystem.
- Kostnader för reparation och utbyte av värmeanläggningar är vanligtvis inte berättigade till bidrag i form av KAE.
Ofta behövs ständig uppvärmning av kyrkorna för att de antikvariskt värdefulla föremålen skall bevaras. I flertalet kyrkor har sakristian ett eget värmesystem för att skydda textilier och föremål.
När det finns ett dokumenterat hot mot kulturhistoriska värden kan KAE sökas med 10-33 % av kostnaden. En låg procent eftersom åtgärden i sig bedöms vara kostnadsbesparande.
- SGK ser att värmesystemen tenderar att bli allt dyrare, vilket gör att en stor del av kyrkoavgiften går åt för att täcka kostnader för dessa. På sikt kommer det att påverka möjligheten att **nyttja** KAE för övriga restaureringsåtgärder. Då KAE-andelen minskar måste SGK ha pengar till en allt större egeninsats vid varje restaureringsprojekt.
- För att SGK skall kunna restaurera och underhålla Gotlands kyrkor i framtiden, krävs ett samråd, en analys av verksamhet och användande av kyrkan när det blir aktuellt med utbyte av värmesystem. Detta för att ta ställning till om ett byte av värmesystem skall göras och i så fall vilket värmesystem som ska väljas och vilken (komfort)nivå det ska ligga på.