



INFORMATION OM NEDLAGDA GRAVSTENAR

Löpande pågår kontroll av gravstenssäkerheten på våra kyrkogårdar. Senaste säkerhetskontrollen gjordes på kyrkogårdarna i Nornäs och Åsen. Vid den kontrollen fick ett betydande antal gravstenar läggas ned eftersom de inte klarade säkerhetskraven enligt CGK:s (Centrala Gravvårdskommittén) anvisningar. Till alla berörda gravrättsinnehavare eller kontaktpersoner som finns i vårt gravregister, har vi skrivit brev och informerat om att gravstenen är nedlagt och vilka åtgärder som måste göras för att åtgärda bristerna.

Vi har satt upp anslag vid ingångarna till resp. kyrkogård, att det är kyrkogårdsförvaltningen som lagt ner gravstenarna, så ingen ska tro att det handlar om vandalisering.

Ansaret för säkerheten på kyrkogården är delat. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.

En gravsten ska klara 35 kg dragkraft utan att välta

Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbnings och därigenom blir instabila. Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK). Enligt dessa anvisningar ska en gravsten bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas. Gravanordningen ägs av gravrättsinnehavaren. **Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker.**

Utdrag ur Begravningslag (1990:1144) 7 kap.

30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det. **Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen.**

31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgärder på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna.

Vid frågor går det bra att kontakta församlingsexpeditionen, 0251-431 40
Expeditionstid: Måndag, Onsdag-Fredag kl. 10 – 14.

Kyrkogårdsförvaltningen

Svenska kyrkan 
ÄLVDALENS FÖRSAMLING