

Bilaga - Ombyggnad av krematoriet i Mora

Placering

Tillbyggnaden är planerad till den västra sidan av dagens byggnad som härbärgerar kyrkogårdsexpedition i markplan och krematorium i källarvåningen.




Här följer arkitekt Jandieke Nobacks tankar om exteriören

Min grundfilosofi är att utbyggnaden till krematoriet ska passa in mot de befintliga huskropparna genom materialval och takform. Samtidigt är det betydelsefullt att påvisa att denna nya byggnadsdel, i likhet med S:t Mikael's kapell, har en viktig funktion. Framför allt i en framtid då anhöriga troligtvis oftare kommer att närvara vid kremationer.

Ytterväggarna ska vara i samma tegel som den ursprungliga byggnaden. Fönsterkarmar och bågar i oljat trä och i stil med fönster på densamma. Den nya västra gaveln har ett takutsprång som vilar på korsformade trästolpar i ek, lika de som finns vid kapellbyggnadens norra entré.


Besökaren till krematoriet kommer gående från parkeringen på ett gångstråk längs innergården mot krematoriet. Vid gaveln med de vackert utformade stolparna finns en plats med två sittbänkar där det finns möjlighet att slå sig ner. Sedan kan de fortsätta ner för trappen till krematoriet. För att markera huskroppens särart är gaveln här klädd med stående lackad träpanel.



Över den breda trappan ner till ingången till krematoriet finns ett extra tak som skydd mot regn och snö. Taket har samma utformning som taket över arkaden längs innergården mellan expeditionen och kapellet, med pelare av skiffer. Trappens ytterväggar är klädda med stående träpanel, lika som på gaveln. Innerväggen är klädd med skifferplattor, för att ta upp sockelns beklädnad på övriga byggnaden.




Vid entrén till ugnshallen finns ett stort glasparti för att få in mycket ljus. Anhörigrummet är placerat rakt innanför detta glasparti som är indelat med oljade träkarmar och spröjsar.




Inne är färgsättning ljus. Väggar är uppdelade genom stående lackade träprofiler. Ytorna däremellan är putsade och delvis beklädda med ljudabsorberande skivor. Golvet består av stora klinkerplattor.

Befintlig planlösning



Planerad planlösning



Förvaltningens tankar och önskemål inför en ombyggnad av krematoriet

Bättre arbetsmiljö för krematörerna. Idag sitter de i den bullriga ugnshallen när de styr kremationsprocessen. *Ett separat kontrollrum är lösningen.*

Askberedningsrummet saknar ventilation. *Det nya askberedningsrummet kommer att ha fullgod ventilation.*

Högre säkerhet kring ugnen. Idag är det trångt både på insättningssidan och uttråkningssidan. Det är även lågt i tak vilket innebär att utrymmena snabbt skulle rökfyllas

vid en ev nödsituation. *Den nya ugnshallen är mycket större till ytan och sträcker sig över två våningsplan.*

En tilltalande entré vid besök av allmänheten. Idag visas besökare nerför en vindlande och trång trapp. *Den nya entrén är värdig och estetiskt tilltalande.*

Tillgänglighetsanpassning. Personer som inte kan gå trappor har inte kunnat besöka krematoriet. *I samband med ombyggnationen kommer den befintliga varuhissen att göras om till en personhiss.*

Samlingsrum för anhöriga. Att anhöriga vill närvara vid en kremation blir allt vanligare. Idag får de som närvarar stå vid sidan ugnen utan möjlighet att sitta ner eller vara avskilda. *I en del av det gamla teknikrummet kommer ett samlingsrum med glasvägg ut mot ugnshallen att anläggas. Rummet kommer att inredas vackert och vara en värdig plats för väntan.*

Ta bort användandet av fossila bränslen. Stödbränslet i dagen ugn är gasol. *I den nya ugnen kommer HVO att användas som stödbränsle.*