



Tjänsteutlåtande

Svar på motion angående Bunkeflo strandkyrka, Bunkeflo kyrka samt tillhörande byggnad, Centerpartiet via Leif Aruhn-Solén

ANSVARIG ENHET MALMÖ PASTORAT		DATUM 2025-10-29
MÖTESINSTANS MALMÖ PASTORAT – KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-2025		
SAMMANTRÄDESDATUM 2025-11-13.	DAGORDNINGSNUMMER 10	TYP AV ÄRENDE Beslutsärenden
HANDLÄGGARE Helén Persson		ÄRENDENUMMER P 2024-0395
☒ Barnkonsekvensanalys genomförd		

Beslutsförslag

Kyrkofullmäktige beslutar:

- att uppdra åt kyrkorådet att utreda kostnaderna för att renovera Bunkeflo kyrka för att den skulle kunna återöppnas.
- att uppdra åt kyrkorådet att utreda församlingens behov av lokaler och hitta möjliga lösningar.
- att då en del av utredningsarbete redan pågår kan motionen anses besvarad vad det gäller att arbetet ska göras skyndsamt.
- att i övrigt anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

I oktober 2024 inkom en motion från Leif Aruhn-Solén, Charlotte Bossen, Anton Sauer, Bengt Svensson samt Martha Banstorp, alla (C), som behandlades vid kyrkofullmäktige 2024-11-07 där beslut fattades att motionen skulle tillställas kyrkorådet för svar inom ett år. Därför har detta ärende initierats.

Fastighetsberedningen behandlade motionen vid sammanträden 2025-03-19 samt 2025-09-03. Kyrkorådet arbetsutskott behandlade motionen vid sammanträde 2025-09-15 och kyrkorådet behandlade motionen 2025-09-26.



Tjänsteutlåtande

Bakgrund/överväganden

Bunkeflo kyrka har genomgått renovering av kyrktorn. Just nu byts resterande tak på kyrkan. Det beräknas vara klart under året. För att få ett tätt skalskydd behöver södra sidan av fasaden fogas om och fönsterrenoveringar behöver göras. Norra sidan av fasaden behöver tvättas. Inne i kyrkan luktar det fukt. Puts ramlar ner från delar av tak och väggar. Det finns sprickor i putsen i taket i hela kyrkan. En undersökning av taket behöver göras för att bedöma om det är säkert att vistas i kyrkan eller om det finns risk att puts faller från taken. I ett perspektiv där kyrkan ska öppnas permanent behöver värme, el och övriga installationer ses över och bytas.

Det är i dagsläget svårt att bedöma hur kostsamt det skulle vara att försätta kyrkan i brukbart skick, fastighetsavdelningen har påbörjat en utredning om detta.

Vaktmästarvillan vid Bunkeflo kyrka bedöms vara i behov av renovering för att kunna användas. Den behöver också tillgänglighetsanpassas.

Det är angeläget att hitta vägar, tillsammans med Limhamns församling, för att få till bra och ändamålsenliga lokaler till församlingen och dess verksamheter, varför dialog behöver föras om användning och insatser av lokalerna ovan.

.

Barnkonsekvensanalys

Barn påverkas av beslutet då det rör sig om lokaler där det skulle kunna bedrivas verksamhet för barn.

Att få tillgång till fler eller större lokaler skulle därför kunna gynna den verksamhet som bedrivs för barn. Vi vet att det barn gör på sin fritid har en stor inverkan på barns välbefinnande. Detta tas upp i barnkonventionens artikel 31 - om barns lek, vila och fritid.

Även den barnkonsultation som genomfördes i Malmö pastorat 2023, "Här mår jag bra", visar på detta. I kyrkan möter vi främst barn inom ramen för deras fritid vilket innebär både ett ansvar och en möjlighet när det kommer till vad kyrkan erbjuder för verksamhet samt hur denna är utformad. Ändamålsenliga lokaler är därav en aktuell fråga.

De besluten som fattas behöver dock hålla över tid. Även om det finns fördelar med de förslag som motionärerna framför behöver frågan om upprustning/ombyggnation utredas närmare. Vad finns det för befintliga lokaler i församlingen och hur svarar dessa på de aktuella behoven? När det kommer till verksamhet för barn behöver även tillgänglighetsaspekten beaktas, inte minst när det kommer till den geografiska närheten.