

KAE-objekt	Ansvarig enhet	Ärendetitel	Totalbelopp i	Lst prio	Lst ersät	Lst maxbelo	Stiftet	Stiftets totalb	Stiftets f	Stiftets försla	Stiftets motivering
Adolf Fredriks kyrka	Adolf Fredriks församling	Fasadrenovering inkl. puts och plåt.	4 600 000	2	50	2 300 000	2	4 600 000	40	1 840 000	40 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Adolf Fredriks kyrka	Adolf Fredriks församling	Renovering av fönster och dörrar.	720 000	2	75	540 000	2	720 000	60	432 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Adolf Fredriks kyrka	Adolf Fredriks församling	Renovering av tak.	520 000	2	75	390 000	2	520 000	60	312 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Adolf Fredriks kyrka	Adolf Fredriks församling	Fasadrenovering inkl. sten, smide och förgyllning.	1 160 000	2	75	870 000	2	1 160 000	60	696 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Konservering av kyrkliga föremål.	2 700 000	2	90	2 430 000	2	2 700 000	0	0	Ej prioriterad ansökan 2021. Ev. 2022 eller 2023 års ram då med specificerad kostnad per objekt/föremål.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Projektering- och upphandling inför renovering av kyrkan och konservering av kyrkliga föremål.	4 500 000	A	0	0	2	4 500 000	0	0	Ansökt för samma åtgärder 2020. Bör räknas in i ansökan för respektive åtgärd. Dock ser vi en kraftig kostnadsökning med upp till 10 ggr kostnaden som kräver en förklaring.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Byte av spåntak.	6 000 000	1	75	781 000	1	1 040 875	60	625 000	Avser tillkommande kostnad för ansökt och beviljad ersättning 2020 på 3.500 tkr. Villkor: Enligt ansökan men med tillägg att kluvna takspån ska användas. Lagt på 10 % för byggherrekostnader.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Fasadrenovering.	3 600 000	2	50	1 800 000	2	3 600 000	0	0	Ansökt 2020 för fasadrenovering och beviljats 190 tkr., motsvarande 50 % av beräknad kostnad. Nu är dock omfattningen en annan. Komplettering har begärts.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Fönsterrenovering.	1 260 000	1	75	564 000	2	752 400	60	451 000	Avser tillkommande kostnader för ansökt och beviljad ersättning 2020 på 450 tkr., motsvarande 70 % på beräknad kostnad. Räknat med 10 % byggherrekostnader.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Rengöring och stämning av orgel.	360 000	A	0	0	3	360 000	0	0	Ej prioriterad åtgärd. Tyvärr kommer inte denna typ av åtgärd prioriteras kommande 5 årsperiod.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Rengöring och restaurering väggar och valv.	5 400 000	2	50	2 700 000	2	5 400 000	0	0	Ej prioriterad åtgärd 2021. Åtgärdernas kostnadsnivå gör att ansökan behöver specificeras till 2022 eller 2023.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Förbättrad tillgänglighet.	9 900 000	A	0	0	A	9 900 000	0	0	Innehåller ej ersättningsberättigade åtgärder. De åtgärder som ev. kan vara berättigade är inte prioriterade kommande 5-årsperiod.

Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Nytt värmesystem.	8 280 000	A	0	0	A	8 280 000	0	0	Ej ersättningsberättigad åtgärd. Det nuvarande värmesystemet utgör inget hot mot kulturvärden. Om temperaturen sänks vintertid kommer den relativa fuktigheten att stiga. Ett styrsystem kan vara ersättningsberättigat i framtiden.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Förbättrat åskskydd.	300 000	A	0	0	2	300 000	0	0	Ansökt 2020 för samma åtgärd till samma belopp och beviljats ersättning om 210 tkr., motsvarande 70 %. För ev. tillkommande kostnader kan tilläggsanslag ansökas vid rekvisition av beviljade medel och tillägg beviljas i mån av tillgängliga medel.
Botkyrka kyrka	Botkyrka församling	Nya elinstallationer.	2 340 000	A	0	0	A	2 340 000	0	0	Ej ersättningsberättigat.
Djurö kyrka	Djurö, Möja och Nämdö församling	Reparation av rötskador och sanering av gravvalv.	701 250	2	75	526 000	2	701 250	75	526 000	
Adelsö kyrka	Ekerö pastorat	Vård- och underhållsplan.	250 000	2	75	187 000	2	250 000	75	187 000	
Ekerö kyrka	Ekerö pastorat	Vård- och underhållsplan.	250 000	2	75	187 000	2	250 000	75	187 000	
Munsö kyrka	Ekerö pastorat	Renovering av fönster.	262 500	2	75	197 000	2	262 500	60	160 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Engelbrekts-kyrkan	Engelbrekts församling	Vård- och underhållsplan för kyrkotomten.	293 750	2	75	0	2	293 750	0	0	Maxbelopp angivet. 300 tkr har redan utgått till VU-plan för Engelbrekts kyrka och församlingshem på 2018 års ram. Villkor: Ska i första hand gå till ett vårdprogram. Underhållsplan får endast ersättas om det kan inrymmas i den totala kostnaden för projektet. Ny ansökan om VU-plan kan inkomma tidigast på 2028 års ram.
Engelbrekts-kyrkan	Engelbrekts församling	Installation av partikelrenare.	1 875 000	3	25	469 000	2	1 875 000	25	469 000	
Engelbrekts-kyrkan	Engelbrekts församling	Installation av kallrasskydd för långsiktigt hållbart inomhusklimat.	1 141 563	A	0	0	A	1 141 563	0	0	Ej ersättningsberättigad åtgärd
Engelbrekts-kyrkan	Engelbrekts församling	Restaurering av sektionsradiatorier.	512 153	ATS	0	0	ATS	512 153	0	0	
Hjorthagskyrkan	Engelbrekts församling	Vård- underhållsplan för kyrkotomten.	293 750	2	75	0	2	293 750	0	0	Maxbelopp angivet. 225 tkr har redan utgått till VU-plan för Hjorthagens kyrka på 2018 års ram. Villkor: Ska i första hand gå till ett vårdprogram. Underhållsplan får endast ersättas om det kan inrymmas i den totala kostnaden för projektet. Ny ansökan om VU-plan kan inkomma tidigast på 2028 års ram.

Ingarö kyrka	Gustavsberg-Ingarö församling	Konservering av lösa föremål.	140 000	2	90	126 000	2	140 000	75	105 000	75 % på grund av otillräcklig beslutstram.
Ornö kyrka	Haninge pastorat	Rekonstruktion historisk trappa.	646 000	A	0	0	3	646 000	0	0	Ej prioriterad åtgärd. Hög kostnad för rekonstruktion av trappa i trä.
Västerhaninge kyrka	Haninge pastorat	Handikappanpassning.	503 750	A	0	0	2	503 750	0	0	Ej prioriterad åtgärd.
Österhaninge kyrka	Haninge pastorat	Konservering av inventarier.	742 750	2	90	668 000	2	742 750	75	557 000	75 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Hedvig Eleonora kyrka	Hedvig Eleonora församling	Renovering av entréer.	300 000	2	75	225 000	2	300 000	60	180 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram. delvis rengöring, delvis konservering.
Hedvig Eleonora kyrka	Hedvig Eleonora församling	Renovering av kupoltrummans putsfasader och fönster.	1 000 000	2	50	500 000	2	1 000 000	40	400 000	40 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Hedvig Eleonora kyrka	Hedvig Eleonora församling	Installation av bergvärme.	2 500 000	A	0	0	A	2 500 000	0	0	Ej ersättningsberättigat.
Hedvig Eleonora kyrka	Hedvig Eleonora församling	Renovering av röd korkåpa från 1600-talet.	34 000	3	75	25 000	2	34 000	0	0	Korkåpan är från 1600-talet. Införskaffades 1985 till Hedvig Eleonora kyrka. Således ej ursprunglig och därför ej prioriterad åtgärd.
Hedvig Eleonora kyrka	Hedvig Eleonora församling	Renovering av mässhakar objekt 3, 4, 10, 12, 13.	87 000	3	90	78 000	2	87 000	2	65 000	75 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Huddinge kyrka	Huddinge pastorat	Renovering av tak.	3 081 250	2	75	2 311 000	1	3 081 250	0	0	Ej prioriterad åtgärd 2021. Församlingen uppmansasöka på nytt till 2022. Spåntakets undertak behöver kontrolleras att det är tätt.
Huddinge kyrka	Huddinge pastorat	Renovering av fasader.	3 875 000	2	75	2 906 000	2	3 875 000	0	0	Ej prioriterad åtgärd 2021. Församlingen uppmansas att ansöka på nytt till 2022.
Uppenbarelskyrkan	Hägerstens församling	Projektering och renovering av tak.	1 750 000	1	75	1 312 000	2	1 750 000	0	0	Beviljas 850 tkr., d.v.s. nästan 50 %, i KUB för 2021.
Högalidskyrkan	Högalids församling	Förbättrat brandskydd.	5 307 140	2	50	885 000	1	1 769 047	50	885 000	50 % på grund av otillräcklig beslutsram. Avser etapp 2 av 2. Den totala kostnaden omfattar redan ansökt belopp för ramår 2020 (3 538 tkr). Församlingen beviljades 2.450 tkr., motsvarande 70 % av beräknad kostnad. Den totala kostnaden har ändrats. Brandcellsindelningen i vapenhuset har fortfarande inget tillstånd varför detta bör räknas av.
Högalidskyrkan	Högalids församling	Nya elinstallationer.	7 960 710	A	0	0	A	7 960 710	0	0	Församlingen ansöker på nytt för åtgärder som inte beviljades KAE 2020 med motivering att åtgärden inte är ersättningsberättigad. Församlingen hävdar att elen är ett hot mot säkerheten vilket förstås delvis är sant. Sant är också att elen är uttjänt och att det åligger fastighetsägaren att vidta erforderliga åtgärder.

Högalidskyrkan	Högalids församling	Nytt värmesystem.	11 675 708	A	0	0	A	11 675 708	0	0	Församlingen ansöker på nytt för åtgärder som inte beviljades KAE 2020 med motiveringen att åtgärden inte är ersättningsberättigad. Församlingen hävdar att de gamla rören utgör risk för vattenskada vilket förstås delvis är sant. Dock är systemet uttjänt och bör bytas utan KAE vilket åligger fastighetsägaren.
Högalidskyrkan	Högalids församling	Ny partikelrenings-anläggning, etapp 2.	1 326 785	3	25	111 000	2	442 262	25	111 000	Avser etapp 2 av 2. Den totala kostnaden omfattar redan ansökt belopp för ramår 2020 (885 tkr.). Församlingen beviljades för 2021 350 tkr., motsvarande 40 % av beräknad kostnad. Den totala kostnaden har nu ändrats.
Högalidskyrkan	Högalids församling	Förbättrad förvaring av kyrkliga föremål.	2 653 570	ATS	0	0	ATS	2 653 570	0	0	Tillstånd saknas. Föremålen exponeras i kyrkorummet vilket ökar risken för stöld och skadegörelse. Det saknas handlingar som närmare anger vilka föremål som ska förvaras i dessa lådor.
Högalidskyrkan	Högalids församling	Förbättrad tillgänglighet.	20 366 150	A	0	0	A	15 366 150	0	0	Avser etapp 2 av 2. Den totala kostnaden för denna ansökan omfattar redan ansökt och beviljat belopp för 2020 (5.000 tkr.) Den totala kostnaden har ändrats. Stiftet beviljade för 2020 1.250 tkr., motsvarande 25 % av beräknad kostnad, till ramp i dopkapellet och för att förbättra Angarskapellets entré. Inga ytterligare medel kan utgå innan en specifikation föreligger.
Högalidskyrkan	Högalids församling	Konservering av interiör, målning och inventarier.	13 599 546	1	90	3 881 000	1	4 312 051	75	3 234 000	75 % på grund av otillräcklig beslutsram. Avser etapp 2 av 2. den totala kostnaden omfattar redan ansökt belopp för ramår 2020 (5 307 tkr). Församlingen beviljades 2020 3.700 tkr., motsvarande 70 % av beräknad kostnad. Den totala kostnaden har ändrats. Posten ommålning har räknats av då den ingår i beslutet för "Interiör renovering och restaurering" på 2020 års ram.

Högalidskyrkan	Högalids församling	Renovering av interiör.	4 378 391	2	50	840 000	2	1 680 746	40	672 000	40 % på grund av otillräcklig beslutsram. Avser etapp 2 av 2. Total kostnad omfattar redan ansökt belopp för ramår 2020 (6 678 tkr). Församlingen beviljades 2.250 tkr., motsvarande 35 % av beräknad kostnad. Den totala kostnaden har ändrats. Total kostnad för dessa åtgärder (ram 2020 och 2021) omfattar således "Ommålning" och "Interiör" enligt ansökans specifikation, dvs. 8 358 746 kr.
S:t Lukas kyrka	Järfälla församling	Vård- och underhållsplan.	200 000	1	75	150 000	1	200 000	75	150 000	Enligt förvaltnignstillsynen framkom att VU-planen endast innehåller en underhållsplan, den antikvariska delen, en redogörelse för de kulturhistoriska värdena, saknas. Nu ska ett vårdprogram tas fram.
Allhelgonakyrkan	Katarina församling	Installation av sprinkleranläggning.	9 275 998	ATS	0	0	ATS	9 275 998	0	0	
Katarina kyrka i Stockholm	Katarina församling	Putsning och restaurering av benhus och gravkor.	2 312 000	1	75	539 000	2	719 000	50	360 000	50 % på grund av otillräcklig beslutsram. Endast benhuset är berättigad KAE, dvs 575 + moms. Gravkoren bör belasta begravningsverksamheten, d.v.s. finansieras över begravningsavgiften. Inkluderar även löpande klottersanering under dispositionstiden.
Skogsö kapell	Saltsjöbadens församling	Utvändig målning av tak.	150 000	2	75	56 000	2	75 000	60	45 000	Objekt på begravningsplats och bedöms därför användas för församlingsverksamheten till 50 %. Det innebär att åtgärden bör finansieras till 50 % över begravningsavgiften. Av återstående kostnad om 75 tkr. föreslås att KAE täcker 60 %.
Skogsö kyrkogård	Saltsjöbadens församling	Räcke trappa Skogsö.	150 000	A		0	A	150 000	0	0	Bör i sin helhet belasta begravningsverksamheten, d.v.s. finansieras över begravningsavgiften.
Skogsö kyrkogård	Saltsjöbadens församling	Renovering klockstapel.	150 000	2	75	56 000	2	75 000	50	37 000	Bör bedömas på samma sätt som kapellet varvid kostnaden till 50 % belasta begravningsverksamheten, d.v.s. finansieras över begravningsavgiften. Återstående kostnad om 75 tkr. föreslås täckas av KAE med 50 %.
Uppenbarelse-kyrkan	Saltsjöbadens församling	Renovering violett mässshake.	45 000	1	90	40 000	1	45 000	75	34 000	75 % på grund av otillräcklig beslutsram. En av kyrkans två ursprungliga textilier.

Uppenbarelse-kyrkan	Saltsjöbadens församling	Utreda och projekter yttre miljön.	250 000	2	50	125 000	2	250 000	40	100 000	40 % på grund av otillräcklig beslutsram. Avser projekteringshandlingar för kyrkotomten.
Sollentuna kyrka	Sollentuna församling	Interiör rengöring av väggar och valv samt kompletterande kalkavfärgning.	1 875 000	2	50	937 000	2	1 875 000	0	0	Ej prioriterad åtgärd 2021. Församlingen uppmanas söka på nytt till 2022.
Sollentuna kyrka	Sollentuna församling	Konservering muralt måleri.	562 500	2	90	506 000	2	562 500	0	0	Ej prioriterad åtgärd 2021. Församlingen uppmanas söka på nytt till 2022.
Sollentuna kyrka	Sollentuna församling	Utvändig renovering av fasader.	6 125 000	3	25	1 531 000	2	6 125 000	25	1 531 000	Avser främst en estetisk åtgärd.
Sollentuna kyrka	Sollentuna församling	Projektering och genomförande av utvändig stenkonsivering.	468 750	2	75	352 000	2	468 750	60	281 000	Avser främst stenkonsivering. Ansökan ska kompletteras avseende bl.a. kostnader för ställningar.
Sollentuna kyrka	Sollentuna församling	Översyn och konservering av fasta inventarier.	562 500	2	75	422 000	2	562 500	0	0	Avser främst avdamning och enstaka färgkonsolidering. Ej prioriterad åtgärd 2021. Församlingen uppmanas söka på nytt till 2022.
Sollentuna kyrka	Sollentuna församling	Renovering av fönster.	605 000	2	75	454 000	2	605 000	60	363 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Kista kyrka, klockstapel	Spånga-Kista församling	Restaurering av klockstapel.	387 500	2	75	291 000	2	387 500	50	194 000	
Storkyrkan	Stockholms domkyrko-församling	Restaurering av plåttak samt lanternin.	4 933 631	2	75	3 700 000	1	4 933 631	60	2 960 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Storkyrkan	Stockholms domkyrko-församling	Fönsterrenovering.	551 586	2	75	414 000	2	551 586	0	0	Beviljas 60 % i KUB för 2021, motsvarande 300 tkr.
Storkyrkan	Stockholms domkyrko-församling	Stenkonsivering av fasadsten och listverk.	934 632	1	75	701 000	1	934 632	60	560 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Storkyrkan	Stockholms domkyrko-församling	Tillkommande antikvariska överkostnader för plåttak samt målning av lanternin.	2 278 125	2	25	570 000	2	2 278 125	0	0	Åtgärden har inte beviljats bygglov. Eventuellt ny ansökan till 2022
Storkyrkan	Stockholms domkyrko-församling	Fasadrenovering.	6 356 061	1	75	4 767 000	1	6 356 061	50	475 000	Beviljas också 40 % i KUB för 2021, motsvarande 2.400 tkr. S:a totalt 2.875 tkr. motsvarande 45% inkl. KUB
Storkyrkan	Stockholms domkyrko-församling	Lagning av murar, portar, staket och grindar.	1 044 279	1	75	783 000	1	1 044 279	60	627 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
	Stockholms stift	Inventering av kulturhistoriskt intressanta böcker och notsamlingar m.m. i stiftets kyrkor och kapel, etapp 3.	1 008 000	1	50	250 000	2	500 000	50	250 000	Drar ned totalkostnaden med 50 % och gör ytterligare en etappindelning. Således är projektet indelat i fyra etapper.

St Jacobs kyrka	Stockholms stift	Utredning och projektering inför renovering av utvändig sten och portar.	350 000	A	0	0	A	350 000	0	0	Stiftsstyrelsen har beslutat att inte gå vidare med ansökan.
Tyska kyrkan	Tyska S:ta Gertruds församling	Åtgärd av tätskikt på kyrktomten.	350 000	2	75	262 000	1	350 000	0	0	Beviljas 175 tkr. i KUB för 2018/2019, motsvarande 50 % av beräknad kostnad.
Tyska kyrkan	Tyska S:ta Gertruds församling	Byte av elsystem.	414 000	A	0	0	A	414 000	0	0	Ingen antivikarisk åtgärd. Det ingår i förvaltarens ansvar att byta ut gamla installationer.
Tyska kyrkan	Tyska S:ta Gertruds församling	Fönsteråtgärder - solskydd orgel, läkare i sydväst.	55 000	2	75	41 000	3	55 000	0	0	Ej prioriterad åtgärd. Bör kunna utföras av församlingen utan KAE.
Frösunda kyrka	Vallentuna församling	Frösunda klockstapel, tjärning av panel och tak samt byte av dålig panel och dito spån.	418 700	2	75	314 000	1	418 700	60	251 000	60 % på grunda v otillräcklig beslutsram. Villkor enligt åtgärdsbeskrivning med undantag från att spån ska ej fördoppas i tjära, arbete ska synas av oberoende part innan tjärning. Kluvna spån ska användas av kärnvirke med stående årsringar.
Markims kyrka, klockstapel	Vallentuna församling	Markims Klockstapel: tjärning, målning tak, byte dålig panel.	418 500	2	75	314 000	1	418 500	60	251 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram. Panel målad med linolja på tjärad yta. Viktigt att få material och metod som fungerar långsiktigt.
Orkesta kyrka, klockstapel	Vallentuna församling	Orkesta klockstapel, tjärning, målning av tak, byte av dålig panel.	412 700	2	75	310 000	1	412 700	60	248 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram. Panel målad med linolja på tjärad yta. Viktigt att få material och metod som fungerar långsiktigt.
Vantörs kyrka	Vantörs församling	Renovering av fönster.	171 000	2	75	128 000	2	171 000	60	103 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram. Villkor: linoljebaserat färgsystem och kitt ska användas.
Vaxholms kyrka	Vaxholms församling	Upprättande vård och underhållsplan för kyrkliga inventarier.	165 000	1	75	124 000	1	165 000	75	124 000	Avser både Vaxholms kyrka och Resarö kapell, dock är kostnaden för föremålen i Resarö kapell marginell.
Vaxholms kyrka	Vaxholms församling	Renovering av två fönster.	550 000	2	75	412 000	2	550 000	60	330 000	60 % på grund av otillräcklig beslutsram.
Värmdö kyrka	Värmdö församling	Renovering av kyrkans ljuskronor.	430 000	1	75	322 000	1	430 000	75	322 000	Avser också flera ljusstakar, den äldsta från 1400-tal, ett par från 1600-tal och ett par från 1900-tal.
Kungsholms kyrkogård, minneslund	Västermalms församling	Renovering av gjutjärnsstaket, grindar och stenmur.	5 175 000	1	75	3 881 000	1	5 175 000	40	2 070 000	Avser staket och grindstolpar på begravningsplats. Bör finansieras av begravningsverksamheten via Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad. Församlingen uppger att man har ansökt om bidrag och fått avslag.
			188 283 178			50 561 000		159 157 697		23 760 000	