

## KAE/KUB: Stiftsstyrelsens beslut om fördelning av ram 2021

KAE-objekt	Ansvarig enhet	Län	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Ersättningsnivå	Särskilda villkor	Beviljad KAE (tkr)	Beviljad KUB (tkr)	KAE+KUB (tkr)
Askeryds kyrka	Aneby p.	F	FKAE 2019-0921-Å1	Avfuktare fast installation	5.3.3 Avfuktning och ventilation	75%	Antikvarisk medverkan krävs	113		112,5
Frinaryds kyrka	Aneby p.	F	FKAE 2019-0923-Å1	Avfuktare fast installation	5.3.3 Avfuktning och ventilation	75%	Antikvarisk medverkan krävs	75		75
Haurida kyrka	Aneby p.	F	FKAE 2019-0924-Å1	Avfuktare fast installation	5.3.3 Avfuktning och ventilation	75%	Antikvarisk medverkan krävs	83		82,5
Marbäcks kyrka	Aneby p.	F	FKAE 2019-0922-Å1	Avfuktare fast installation	5.3.3 Avfuktning och ventilation	75%	Antikvarisk medverkan krävs	68		67,5
Vireda kyrka	Aneby p.	F	FKAE 2019-0925-Å1	Avfuktare fast installation	5.3.3 Avfuktning och ventilation	75%	Antikvarisk medverkan krävs	83		82,5
Hultsfreds kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-0351-Å1	Ommålning fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	473	250	722,5
Järeda kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-1837-Å1	Installation brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Antikvarisk medverkan krävs	89		88,875
Vena kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-0347-Å1	Putslagning inre	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	0%		-	-	0
Vena kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-1289-Å1	Putslagning exteriört	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	325	200	525
Vena kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-364-Å1	Konserverings- och rengöringsåtgärder	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	0%		-		0
Vena kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-1299-Å1	Ommålning Fönster och portar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	585		585
Virserums kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-1417-Å1	Installation brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Antikvarisk medverkan krävs	89		88,875
Virserums kyrka	Aspelands p.	H	FKAE 2019-1437-Å1	Yttre putslagning på torn, fasad och portaler	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	318	150	467,5
Asks kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1823-Å1	Målning av fönster och bleck	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	75		75
Hagebyhöga kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1856-Å1	Bättringsmålning av bänkar	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	50%	Antikvarisk medverkan krävs	150	75	225
Hagebyhöga kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1859-Å1	Tjärning av spåntak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Antikvarisk medverkan krävs	165		165
Hagebyhöga kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1859-Å2	Tvätt, lagning och bättringsmålning av fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	220	145	365
Hagebyhöga kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1859-Å3	Målning av snickerier på tornet	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	50		50
Lönsås kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-0561-Å1	Tjärning av spåntak	3.1.2 Åtgärder på tak	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	120		120
Varv och Styra kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1833-Å1	Tvätt, lagning och avfärgning av torn och fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	1 250	625	1875
Varv och Styra kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1833-Å2	Underhåll fönster och portar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	300		300
Varv och Styra kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1833-Å3	målning av takets plåtdetaljer	3.1.2 Åtgärder på tak	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	75		75
Varv och Styra kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1833-Å4	lagning av skiffertak	3.1.2 Åtgärder på tak	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	300		300
Västra Ny kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1794-Å1	Åtgärder takstol, knutpunkter	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	45		45
Västra Ny kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1803-Å1	Målning fönster dörrar Odenkrantz gravkapell	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	0%		-		0
Västra Ny kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1816-Å1	Underhåll fasad	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	300	150	450
Västra Ny kyrka	Borensbergs p.	E	FKAE 2019-1816-Å2	Underhåll fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	225		225
Rejmyre kyrka	Finspångs f.	E	FKAE 2019-1258-Å	Lanternin	3.1.2 Åtgärder på tak	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	116		116
Skedevi kyrka	Finspångs f.	E	FKAE 2019-1253-Å1	Skedevi, avfärgning tornputs, målning tornhuv	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	50	25	75
Skedevi kyrka	Finspångs f.	E	FKAE 2019-1253-Å2	Skedevi, avfärgning tornputs, målning tornhuv	3.1.2 Åtgärder på tak	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	305		305,25

KAE-objekt	Ansvarig enhet	Län	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Ersättningsnivå	Särskilda villkor	Beviljad KAE (tkr)	Beviljad KUB (tkr)	KAE+KUB (tkr)
Normlösa kyrka	Folkungabygdens p.	E	FKAE 2019-0356-Å1	Fasadrenovering kyrka och tiondebod samt tjärning av tak	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	1 950	975	2925
Normlösa kyrka	Folkungabygdens p.	E	FKAE 2019-0356-Å2	Fasadrenovering kyrka och tiondebod samt tjärning av tak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Antikvarisk medverkan krävs	335		334,5
Skeppsås kyrka	Folkungabygdens p.	E	FKAE 2019-0373-Å1	Tjärning tak kyrka och klockbod	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	201		201
Stora Åby kyrka	Folkungabygdens p.	E	FKAE 2019-0363-Å1	Tjärning av torntak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	86		86,25
Stora Åby kyrka	Folkungabygdens p.	E	FKAE 2019-0366-Å1	Nytt dagvattensystem	3.1.7 Åtgärder för dränering med särskilda krav.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	300		300
Veta kyrka	Folkungabygdens p.	E	FKAE 2019-0362-Å1	Tjärning av kyrkans entrétak samt klockstapel	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	138		138
Väderstads kyrka	Folkungabygdens p.	E	FKAE 2019-0370-Å1	Fasadunderhåll, projektering	4.1 Projekterings- och upphandlingsunderlag	75%	Projekteringshandling ska bifogas rekvisition	38		37,4
Västra Eneby kyrka	Kinda p.	E	FKAE 2019-0352-Å1	Byte av plåt på delar av tak samt målning	3.1.2 Åtgärder på tak	50%	Antikvarisk medverkan krävs	1 000	500	1500
Västra Eneby kyrka	Kinda p.	E	FKAE 2019-0359-Å1	Upplagning av puts på torn,gavlar,takfot,grindstolpar. Målning av grindar, portar, luckor,klocka	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	646	350	996
Kaga kyrka	Kärna f.	E	FKAE 2019-0850-Å1	underhållsmålning av fönster och omkittning	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	375		375
Linköpings domkyrka	Linköpings domkyrkop.	E	FKAE 2019-0552-Å1	Slutförande av restaurering fönster invändigt södra sidan	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	75%	Antikvarisk medverkan krävs	3 150		3150
Linköpings domkyrka	Linköpings domkyrkop.	E	FKAE 2019-1461-Å1	Restaurering av kontrefor N1 mot nord/väst	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	75%	Antikvarisk medverkan krävs	675		675
Dalhems kyrka	Norra Tjusts p.	H	FKAE 2019-0550-Å1	Konservering av inventarier i Dalhems Kyrka	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	75%	Konserveringsrapport ska bifogas rekvisition	233		232,5
Dalhems kyrka	Norra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1389-Å1	Installation av värmestyrning i Dalhems Kyrka	5.3.1 Klimatstyrning	33%	Antikvarisk medverkan krävs	43		42,9
Odensvi kyrka	Norra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1315-Å1	Installation av värmestyrning i Odensvi Kyrka	5.3.1 Klimatstyrning	33%	Antikvarisk medverkan krävs	43		42,9
Västra Eds Kyrka	Norra Tjusts p.	H	FKAE 2019-0565-Å1	Renovering av kyrkorgel i Västra Eds Kyrka	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	105	50	155
Överums kyrka	Norra Tjusts p.	H	FKAE 2019-0559-Å1	Konservering av inventarier i Överums Kyrka	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	75%	Konserveringsrapport ska bifogas rekvisition	293		292,5
Överums kyrka	Norra Tjusts p.	H	FKAE 2019-0578-Å1	Dränering av grunden till Överums Kyrka	3.1.7 Åtgärder för dränering med särskilda krav.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	75		75
Överums kyrka	Norra Tjusts p.	H	FKAE 2019-0677-Å1	Mögelsanering och installation av avfuktare i Överums Kyrka	5.3.3 Avfuktning och ventilation	75%	Antikvarisk medverkan krävs	38		37,5
Matteus kyrka i Norrköping	Norrköpings p.	E	FKAE 2019-1294-Å1	Konservering av inventarier i Matteus kyrka	3.2.4 Konserverings- och rengöringsåtgärder	75%	Konserveringsrapport ska bifogas rekvisition	158		157,5
Kättilstads kyrka	Rimforsa f.	E	FKAE 2019-0384-Å1	Kättilstad yttre takmålning	3.1.2 Åtgärder på tak	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	342	150	491,5
Oppeby kyrka	Rimforsa f.	E	FKAE 2019-0421-Å1	Oppeby kyrka rengöring och reparation av orgeln	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	160	80	240
Gammalkils kyrka	Slaka-Nykils p.	E	FKAE 2019-1249-Å1	Gammalkil, målning av fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	64		63,75
Drothems kyrka	Söderköping S:t Anna f.	E	FKAE 2019-1274-Å1	Drothems klockstapel, ommålning och utbyte av rötskadat panel.	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	200	100	300
Skällviks kyrka	Söderköping S:t Anna f.	E	FKAE 2019-1790-Å1	Skällviks kyrka, förstärkning av bärande grundkonstruktion	3.2.2 Åtgärder på konstruktionselement	50%	Antikvarisk medverkan krävs	2 000	1 500	3500

KAE-objekt	Ansvarig enhet	Län	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Ersättningsnivå	Särskilda villkor	Beviljad KAE (tkr)	Beviljad KUB (tkr)	KAE+KUB (tkr)
Skönberga kyrka	Söderköping S:t Anna f.	E	FKAE 2019-1248-Å1	Skönberga kyrka, målning av fönster utvändigt	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	188		187,5
Ankarsrums kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1554-Å1	Tjärning Klockstapel	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	67%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	50		50
Hallingebergs kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1556-Å1	Hallingebergs kyrkas torn tjärning	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	64		63,75
Hallingebergs kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1607-Å1	Hallingebergs kyrka - skalskydd	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Antikvarisk medverkan krävs	665	300	965,175
Hjorteds kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1508-Å1	Hjorteds torn	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	64		63,75
S:t Petri kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1588-Å1	Konservering altartavla	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	75%	Konserveringsrapport ska bifogas rekvisition	30		30,075
S:ta Gertruds kyrka i Västervik	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1549-Å1	Vård och underhåll fönster & portar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	468		468,188
S:ta Gertruds kyrka i Västervik	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1552-Å1	S:ta Gertruds torn tjärning	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	56		56,25
Törnsfalls kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1561-Å1	Konservering av Inventarier - tavlor	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	75%	Konserveringsrapport ska bifogas rekvisition	136		135,69
Västrums kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-0357-Å1	Västrums kyrka tjärning torn	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	48		47,813
Västrums kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1573-Å1	Konservering av tavlor	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	75%	Konserveringsrapport ska bifogas rekvisition	68		67,5
Västrums kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1592-Å1	Målning fönster & portar mm	3.1.1 Åtgärder på fasad	67%	Antikvarisk medverkan krävs	981		980,652
Västrums kyrka	Södra Tjusts p.	H	FKAE 2019-1592-Å2	Målning fönster & portar mm	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	171		170,625
Bellö kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1948-Å1	Bellö Kyrka Uppdatering av VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Edshults kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1941-Å1	Edshult Kyrka Uppdatering VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Eksjö kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1932-Å1	Eksjö Kyrka Uppdatering VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Flisby kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1950-Å1	Flisby Kyrka Uppdatering VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Hults kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1940-Å1	Hults Kyrka Uppdatering av VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Hässleby kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1918-Å1	Uppdatering av Vårdplan	7 VoU-plan	0%		-		0
Höreda kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1946-Å1	Höreda Kyrka Uppdatering VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Ingatorps kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1949-Å1	Ingatorps Kyrka Uppdatering VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Kräkshults kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1928-Å1	Kräkshults Kyrka Uppdatering av VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Mellby kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1945-Å1	Mellby Kyrka Uppdatering VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Norra Solberga nya kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1824-Å1	Norra Solberga Nya Kyrka Uppdatering av Vårdplan	7 VoU-plan	0%		-		0
Norra Solberga nya kyrka	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1796-Å1	Norra Solberga nya kyrka. Renovering av blyfönster norra och västra sidan.	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	3 555	400	3955
S:t Lars kapell i Eksjö	Södra Vedbo p.	F	FKAE 2019-1952-Å1	St:Lars Kapell uppdatering VoU-plan	7 VoU-plan	0%		-		0
Adelövs kyrka	Tranås p.	F	FKAE 2019-1778-Å1	Adelövs kyrka, byte av blyspröjs fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	1 130		1129,5
Nässja kyrka	Vadstena p.	E	FKAE 2019-1371-Å1	Nässja kyrka Textilier	3.3.1 Rengöring, reparation och konservering.	0%		-		0
Vadstena klosterkyrka	Vadstena p.	E	FKAE 2019-1036-Å1	Reparation av strävpelare	3.1.1 Åtgärder på fasad	75%	Antikvarisk medverkan krävs	4 350	900	5250
Vadstena klosterkyrka	Vadstena p.	E	FKAE 2019-1539-Å1	Vadstena klosterkyrka installation av brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Antikvarisk medverkan krävs	188		187,5
Vadstena klosterkyrka	Vadstena p.	E	FKAE 2019-1542-Å1	Vadstena Klosterkyrka bevakning och larm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	0%		-		0

KAE-objekt	Ansvarig enhet	Län	Åtgärdsnummer	Ärendetitel	Åtgärdskategori	Ersättningsnivå	Särskilda villkor	Beviljad KAE (tkr)	Beviljad KUB (tkr)	KAE+KUB (tkr)
Gryts kyrka	Valdemarsviks-Ringarums p.	E	FKAE 2019-1688-Å1	Gryt tjärning av spån på torntaket	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	62		61,5
Gusums kyrka	Valdemarsviks-Ringarums p.	E	FKAE 2019-0776-Å1	Gusum tjärning tak och klockstapel	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	98		97,5
Tryserums kyrka	Valdemarsviks-Ringarums p.	E	FKAE 2019-0795-Å1	Tryserum inre renovering	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	50%	Antikvarisk medverkan krävs	1 288	450	1737,5
Vikingstads kyrka	Vikingstads f.	E	FKAE 2019-0590-Å1	Elinstallationer, byten av kablage samt komplettera befintlig elcentral med jordfelsbrytare	5.2 Utbyte av elsystem	33%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	79	100	179,2
Västerlösa kyrka	Vikingstads f.	E	FKAE 2019-0681-Å1	Fasadrenovering	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	1 011	500	1510,938
Frödinge kyrka	Vimmerby p.	H	FKAE 2019-1884-Å1	Frödinge kyrka, driftskostnad sprinkler.	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%		617		617,194
Pelarne kyrka	Vimmerby p.	H	FKAE 2019-1869-Å1	Pelarne kyrka Driftskostnad sprinkler	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%		617		617,194
Vimmerby kyrka	Vimmerby p.	H	FKAE 2019-1621-Å1	Vimmerby kyrka, ommålning mm sakristia	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	150		150
Vist kyrka	Vist/Vårdnäs p.	E	FKAE 2019-0348-Å1	larm vist kyrka	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Antikvarisk medverkan krävs	89		89,062
Flistads kyrka	Vreta klosters f.	E	FKAE 2019-0777-Å1	Flistads kyrka brandlarm	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Antikvarisk medverkan krävs	198		198
Å kyrka	Västra Vikbolandets f.	E	FKAE 2019-0778-Å1	Inre renovering	3.2.1 Åtgärder på invändiga ytskikt och icke bärande konstruktionsdelar	67%	Antikvarisk medverkan krävs	2 689	900	3589,129
Östra Stenby kyrka	Västra Vikbolandets f.	E	FKAE 2019-1286-Å1	Målning av kyrkportar	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	103		103,125
Asby kyrka	Ydre p.	E	FKAE 2019-1250-Å1	Asby Målning av plåttak	3.1.2 Åtgärder på tak	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	430	250	680,25
Vårdsbergs kyrka	Åkerbo f.	E	FKAE 2019-0350-Å1	Tjärning av kyrktak	3.1.3 Tjärstrykning och omläggning av spån	75%	Hantverkslaboratoriets egenkontrollblankett för tjärningsarbeten ska bifogas rekvisition	375		375
Grebo kyrka	Åtvids f.	E	FKAE 2019-0190-Å1	Grebo kyrka, utbyte av larmsystem	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	92		92,25
Gårdserums kyrka	Åtvids f.	E	FKAE 2019-0186-Å1	Gårdserums kyrka, Renovering av blyspröjsade fönster (norra sidan) och UH-målning av övriga fönster	3.1.4 Åtgärder på fönster etc.	75%	Antikvarisk medverkan krävs	2 066	350	2416,25
Yxnerums kyrka	Åtvids f.	E	FKAE 2019-0188-Å1	Yxnerums kyrka, utbyte av larmsystem	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	0%		-		0
Åtvids gamla kyrka	Åtvids f.	E	FKAE 2019-0191-Å1	Åtvids gamla kyrka, utbyte av larmsystem	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	92		92,25
Åtvids stora kyrka	Åtvids f.	E	FKAE 2019-0192-Å1	Åtvids stora kyrka, utbyte av larmsystem	5.1 Åskskydd, brand- och stöldskydd	75%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	92		92,25
Gårdeby kyrka	Östra Ryds f.	E	FKAE 2019-0547-Å1	Målning av fasad Gårdeby klockbod	3.1.1 Åtgärder på fasad	50%	Entreprenörens egenkontroll ska bifogas rekvisition	33		33
								41 079	9 475	50553,76