


Skällvik

Besiktning av kalkmåleri 2015-07-08
Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg



Sammanfattning

Den enda bevarade kalkmålningen i Skällviks kyrka finns på valvbågen in till det sydöstra kapellet, den så kallade Herrborumgraven. Målningen är inte retuscherad och har mejselspår efter framtagningen. Puts och måleri är stabilt.

Åtgärd: ingen åtgärd, ombesiktning inom tio år senast 2025.

Kalkmålningens tillkomst

År 1590-1593 lät Johan III genomföra en stor ombyggnad av den medeltida salskyrkan till en centralkyrka. Kyrkan har haft kalkmålningar som sannolikt tillkom i samband med denna ombyggnad, men det enda som idag är synligt är en draperimålning på valvbågen in till centralkyrkans sydöstra kapell, den så kallade Herrborumgraven.

Målningarna överputsades under 1800-talet, men togs fram av konservator Bertil Bengtsson 1956 i samband med en restaurering under ledning av Erik Lundberg och Ernst Auby.

Beskrivning av kalkmålningen

Målningen består av en blå drapering med gula band och fransar, och därovan några stora blommor.

Målningen är svårdaterad. Det ser närmast ut som ett målat epitafium, och skulle därmed kunna vara tillkommet i samband med en gravsättning i kyrkan, och har således troligen inte något direkt samband med ombyggnaden 1590-93.



Skällviks kyrka, vy mot sydöst från västläktaren

Kalkmålningens tillstånd

Målningen har spår av olika kalkhammare, dels djupa pikhuggningar som kan ha gjorts under 1800-talet för att ge fäste åt överputsningen, och dels smala spår från framtagningen 1956.

Överputsning och framtagning har delvis utplånat målningen, men det som har bevarats är i originalskick och inte retuscherat.

Putsen är i gott skick och måleriet stabilt, inga konserveringsåtgärder krävs.



Spår av olika kalkhammare, från överputsning och framtagning.

Övrigt

Bredvid kalkmålningen står en senmedeltida madonnaskulptur i ett helgonskåp. Madonnan är av mycket god kvalitet och högt prioriterad för stöldsäkring.

Besiktningdatum 2015-07-08

Foto Gunnar Nordanskog där inget annat anges.

Rapport sammanställd av Gunnar Nordanskog 2015-07-10, reviderad 2015-09-23

Granskad av Eva Ringborg

Källor

Danielsson, Arne 1992: *Skällviks kyrka*. Kyrkobeskrivning utgiven av Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté.

Lindqvist, Anna 2007: *Skällviks kyrka. Kulturhistorisk karaktärisering*. Östergötlands länsmuseum.

Peterson, Sten 2003: *Kalkmåleriinventering*, Linköpings stift.