


Björkebergs kyrka, bildbilaga

Besiktning av kalkmåleri 2014-02-26

Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg



Planritning. Siffrorna anger ungefärligt läge för bilder i rapporten "Besiktning av kalkmåleri 2014-02-26", samt denna fotobilaga. Foton tagna av Gunnar Nordanskog, där inget annat anges.




Figur 6: korvalvets södra valvkappa, Johannes med kalken



Figur 7: korvalvets västra valvkappa, Petrus med nyckeln



Figur 8: korvalvets norra valvkappa, Jungfru Maria




Figur 9: södra kormuren, fönsternisch



Figur 10: norra kormuren, Födelsen: Heliga tre Konungar och Betlehems stall



Figur 11-12: triumfbågen, norr



Figur 13: triumfbågen, mitten.



Figur 14-15: triumfbågen, söder



Figur 16, 17, 18: triumfbågmurens västra del, norr, mitten och söder.



Figur 19: långhusets norra vägg, häst som leds av djävul (?)



Figur 20: långhusets nordvägg, stacco. Pingstundret.



Figur 21: långhusets sydvägg, stacco. Oidentifierat motiv.



Figur 22: korvinden, mot nordöst. Målningensfragment (foto: Sten Peterson).



Figur 23: korvinden, mot nordöst. Målningensfragment. Fortsättning av måleriet på korets nordvägg? Ca 1300 (foto: Sten Peterson).