

Beviljande projekt vid stiftsstyrelsens sammanträde 2015-09-09		
Proj.id	Projektnamn	Sökande ekonomisk enhet
43 210	Bunge kyrka: Konservering av gravkors, trä	Norra Gotlands pastorat
43 576	Gothem kyrka: handikappramp	Norra Gotlands pastorat
43 485	Grötlingbo kyrka; konserveringsarbeten utvändigt	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 484	Grötlingbo kyrka; utvändiga renoveringsarbeten exkl. konservering	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 604	Hamnkyrkan Klinte: yttre restaurering	Klinte pastorat
43 394	Hejdeby kyrka; utvändig restaurering exkl. konservering	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 395	Hejdeby kyrka; utvändiga konserveringsarbeten	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 527	Inneklimat i Gotlands kyrkor	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 489	Källunge kyrka; konserveringsarbeten portaler	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 487	Martebo kyrka; konserveringsarbeten portaler	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 578	Norrlanda kyrka: gravstenar	Norra Gotlands pastorat
43 500	Projektering inför restaurering	Samfälligheten Gotlands kyrkor
44 777	Sanda kyrka, förbättring av tillgängligheten för rörelsehindrade på portal utvändigt	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 625	Sanda kyrka: inre konserveringsarbeten	Samfälligheten Gotlands kyrkor
44 774	Sanda kyrka: Invändig restaurering samt smärre utvändiga åtgärder	Samfälligheten Gotlands kyrkor
44 776	Sanda kyrka: klimatförbättrande åtgärder	Samfälligheten Gotlands kyrkor
44 524	Sanda kyrka: konservering av arkitekturfragment	Klinte pastorat
43 615	Sanda kyrka: konservering av dopfunt i samband med restaurering	Klinte pastorat
43 611	Sanda kyrka: konservering av strappo i samband med restaurering	Klinte pastorat
43 609	Sanda kyrka: konservering av träinventarier i samband med restaurering	Klinte pastorat
43 614	Sanda kyrka: restaurering samt stöldsäkring av ljusredskap i samband med restaurering	Klinte pastorat
44 775	Sanda kyrka: säkerhetshöjande åtgärder på el	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 607	Sanda kyrka: textilförvaring, i samband med restaurering	Klinte pastorat
43 581	Stenkyrka kyrkogård: konservering gravvård av trä	Norra Gotlands pastorat
43 493	Tjärstrykning tak och tornhuvar	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 530	Utbyte av tornspiror och "tomkors", 4 kyrkor	Samfälligheten Gotlands kyrkor
44 797	Vamlingbo, renovering efter murras i vinterstorm	Hoburgs församling
43 534	Visby domkyrka, konservering av portaler och stigluckor (restaurering etapp 5)	Samfälligheten Gotlands kyrkor
43 594	Visby domkyrka: restaurering av ljuskronor och lampetter, stöldsäkring av ljuskronor	Visby domkyrkoförsamling
44 321	Visby stift: Revidering av gravstensinventering	Visby stift
42 812	Visby stift: Revidering av Vård- och underhållsplaner samt upprättande av plan till Klinte Hamnkyrka	Visby stift
42 811	Visby stift: Upprättande av brandskyddsplaner för säkerhetsställande av kyrkoinventarier vid brand	Visby stift
43 490	Västergarn kyrka; konserveringsarbeten portaler	Samfälligheten Gotlands kyrkor
44 798	Öja kyrkogård, uppbyggnad av mur efter vinterstorm	Hoburgs församling