



Renovering av stenmurar i Nordmarkens pastorat

Nordmarkens pastorat
Box 106
672 23 ÅRJÄNG

UTLÅTANDE ÖVER AVSYNING AS2 – Västra Fågelviks mur

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06 kap 7 §14

01 Typ av besiktning

Avsyrning av renoverade delar av muren på Västra Fågelviks kyrkogård och kyrkotomt.

02 Besiktningens omfattning

Avsyningen omfattar de två mursträckorna som upphandlats enligt rambeskrivning samt 2 st skadeområden som beställts som ÄTA och som renoverats på Västra Fågelviks kyrkogård och kyrkotomt.

03 Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades kl 10.00 och avslutades kl 10.30 den 3 mars 2016.

04 Entreprenaden och parterna

Entreprenaden

Att på totalentreprenad utföra renovering av murar i Nordmarkens pastorat.

Parterna:

Beställare: Nordmarkens pastorat
Box 106
672 23 ÅRJÄNG

Entreprenör: Sten & Vagarbeten AB
Rådalsvägen 10
653 50 KARLSTAD

05 Besiktningsman med uppgift vem som utsett denne

Besiktningsman utsedd av

beställaren är

Antikvarisk kontroll

Maria Eld, Antikvarietjänst

Maria Eld, Antikvarietjänst

06 Närvarande personer med uppgift om vem som för respektive parts talan

Vid besiktningen var parterna representerade av:

för beställaren

Peter Söderback

utsedd att föra parts talan

för entreprenören

Sterner Edhlund

utsedd att föra parts talan

07 Sättet för kallelse till denna avsyning

Överenskommes mellan parterna på BM1.

08 Frågan om jäv

Parterna är överens om att den ev jäv som föreligger för besiktningsperson (Maria Eld) kan godkännas av båda parter.

09 Tidigare besiktningar och provningar

10 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning och utförande

Handlingar:

Enligt Beställningsskrivelse och Entreprenadkontrakt.

Enligt AFD.22 i Administrativa föreskrifter daterade 2015-09-21.

Startmötesprotokoll, 2016-01-15.

BM1, 2016-02-11.

11 Delar som inte är åtkomliga för besiktning

Alla aktuella murdelar var tillgängliga för besiktning.
Marken kunde ej besiktas pga snö.

13-17 Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden

Under denna rubrik antecknas samtliga vid avsyningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden.

Förklaringar:

Markering i vänster kolumn med:

E	anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.
E1	nummer efter bokstavsbeteckning anger ordningsnummer på utlåandet.
E1.1	nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen
B	anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen
S	anger att besiktningsmannen anser förhållandena sådana att bedömning skall ske vid senare besiktning.
U	anger fel som skall hänskjutas till särskild utredning

Utförande:

E1.1 Återställande av mark är ej genomfört.

18 Besked om godkännande och dag för beskedet samt, om godkännande inte lämnas, skälen därtill

Behandlas för hela entreprenaden vid kommande slutbesiktning.

20 Tidpunkt för garantitidens slut och eventuell förlängd garantitid

Garantitiden är 5 år enligt ABT 06 kap 4 § 7 behandlas vid slutbesiktning.

21 Besiktningskostnadens fördelning

Ersättning för besiktningsmannens och antikvarisk expert svarar beställaren.

23 Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel

Under denna rubrik antecknas av beställaren påtalad anmärkning som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel med A.

- - -

24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpda om annan tid än som föreskrivits i kap 5 § 17 i ABT 06 skall gälla

Vid slutbesiktning.

25 Sändlista för utlåtande över murrenovering på Västra Fågelviks kyrkogård

Utlåtandet är upprättat i ett original vilket är undertecknat och förvaras hos beställaren.

Parterna enades om att kopia av utlåtande tillställs parterna per e-post med läskvitto.

Distribution:

Nordmarkens pastorat:

Peter Söderback, fastighets- och kyrkogårdschef
0573-13606, peter.soderback@svenskakyrkan.se

Krister Johannesson, förman
0573-13621, krister.johannesson@svenskakyrkan.se

Rune Wallmyr, kyrkoherde
rune.wallmyr@svenskakyrkan.se

Ingmar Thorängen, förman
0573-13621, ingmar.thorangen@svenskakyrkan.se

Isabel Lindberg, förvaltningsassistent
isabel@svenskakyrkan.se

Entreprenör:

Sterner Edhlund, VD, Sten & Väg
070-5310225, sterner.edhlund@sten-vag.se

Karlstad
2016-03-03

Maria Eld
Antikvarietjänst Eld och Forsberg AB
070-3374231
maria@antikvarietjanst.se