



## Renovering av stenmurar i Nordmarkens pastorat

Nordmarkens pastorat  
Box 106  
672 23 ÅRJÄNG

### UTLÅTANDE ÖVER AVSYNING AS1 – Karlanda mur

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06 kap 7 §14

#### 01 Typ av besiktning

Avsyning av färdiglagda delar av muren på Karlanda kyrkogård.

#### 02 Besiktningens omfattning

Avsyningen omfattar de tre mursträckor som renoverats på Karlanda kyrkogård.

#### 03 Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades kl 10.25 och avslutades kl 10.45 den 11 februari 2016 .

#### 04 Entreprenaden och parterna

##### Entreprenaden

Att på totalentreprenad utföra renovering av murar i Nordmarkens pastorat.

##### Parterna:

Beställare:

Nordmarkens pastorat  
Box 106  
672 23 ÅRJÄNG

Entreprenör:

Sten & Vagarbeten AB  
Rådalsvägen 10  
653 50 KARLSTAD

#### 05 Besiktningsman med uppgift vem som utsett denne

Besiktningsman utsedd av

beställaren är

Antikvarisk kontroll

Maria Eld, Antikvarietjänst

Maria Eld, Antikvarietjänst

#### 06 Närvarande personer med uppgift om vem som för respektive parts talan

Vid besiktningen var parterna representerade av:

för beställaren

Peter Söderback

utsedd att föra parts talan

för entreprenören

Sterner Edhlund

utsedd att föra parts talan

**07 Sättet för kallelse till denna avsyning**

Överenskommes mellan parterna per telefon.

**08 Frågan om jäv**

Parterna är överens om att den ev jäv som föreligger för besiktningsperson (Maria Eld) kan godkännas av båda parter.

**09 Tidigare besiktningar och provningar**

---

**10 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande  
entreprenadens omfattning och utförande**

Handlingar:

Enligt Beställningsskrivelse och Entreprenadkontrakt.

Enligt AFD.22 i Administrativa föreskrifter daterade 2015-09-21.

Startmötesprotokoll, 2016-01-15.

**11 Delar som inte är åtkomliga för besiktning**

Alla aktuella delar var tillgängliga för besiktning.

**13-17 Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och  
förhållanden**

Under denna rubrik antecknas samtliga vid avsyningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden.

**Förklaringar:**

Markering i vänster kolumn med:

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b>    | anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet.                                   |
| <b>E1</b>   | nummer efter bokstavsbezeichnung anger ordningsnummer på utlåtandet.                                  |
| <b>E1.1</b> | nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen                                            |
| <b>B</b>    | anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen |
| <b>S</b>    | anger att besiktningsmannen anser förhållandena sådana att bedömning skall ske vid senare besiktning. |
| <b>U</b>    | anger fel som skall hänskjutas till särskild utredning                                                |

**Utförande:**

E1.1 Återställande av mark är ej genomfört.

E1.2 Sträcka 2, längst i öster; Stabiliserande sten saknas under stor toppsten.

**18 Besked om godkännande och dag för beskedet samt, om godkännande inte lämnas, skälen därtill**

Behandlas för hela entreprenaden vid kommande slutbesiktning.

**20 Tidpunkt för garantitidens slut och eventuell förlängd garantitid**

Garantitiden är 5 år enligt ABT 06 kap 4 § 7 behandlas vid slutbesiktning.

**21 Besiktningskostnadens fördelning**

Ersättning för besiktningsmannens och antikvarisk expert svarar beställaren.

**23 Av beställaren gjord anmärkning, som enligt besiktningsmannens  
mening inte utgör fel**

Under denna rubrik antecknas av beställaren påtalad anmärkning som enligt besiktningsmannens mening inte utgör fel med A.

- - -

**24 Parternas överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta om annan tid än som föreskrivits i kap 5 § 17 i ABT 06 skall gälla**

Vid slutbesiktning.

**25 Sändlista för utlåtande över murrenovering på Karlanda kyrkogård**

Utlåtandet är upprättat i ett original vilket är undertecknat och förvaras hos beställaren.

Parterna enades om att kopia av utlåtande tillställs parterna per e-post med läskvitto.

Distribution:

Nordmarkens pastorat:

Peter Söderback, fastighets- och kyrkogårdschef  
0573-13606, [peter.soderback@svenskakyrkan.se](mailto:peter.soderback@svenskakyrkan.se)

Krister Johannesson, förman  
0573-13621, [krister.johannesson@svenskakyrkan.se](mailto:krister.johannesson@svenskakyrkan.se)

Rune Wallmyr, kyrkoherde  
[rune.wallmyr@svenskakyrkan.se](mailto:rune.wallmyr@svenskakyrkan.se)

Ingmar Thorängen, förman  
0573-13621, [ingmar.thorangen@svenskakyrkan.se](mailto:ingmar.thorangen@svenskakyrkan.se)

Isabel Lindberg, förvaltningsassistent  
[isabel@svenskakyrkan.se](mailto:isabel@svenskakyrkan.se)

Entreprenör:

Sterner Edhlund, VD, Sten & Väg  
070-5310225, [sterner.edhlund@sten-vag.se](mailto:sterner.edhlund@sten-vag.se)

Karlstad

2016-02-14



Maria Eld

Antikvarietjänst Eld och Forsberg AB

070-3374231

[maria@antikvarietjanst.se](mailto:maria@antikvarietjanst.se)