



Renovering av stenmurar i Nordmarkens pastorat

Nordmarkens pastorat
Box 106
672 23 ÅRJÄNG

UTLÅTANDE ÖVER SLUTBESIKTNING SB1

Siffermarkering i vänstermarginalen hänför sig till ABT 06 kap 7 § 14

01 Typ av besiktning

Slutbesiktning.

02 Besiktningens omfattning

Besiktningen omfattar entreprenaden i sin helhet.

03 Tid för besiktningen

Besiktningen påbörjades och avslutades 2017-02-23.

04 Entreprenaden och parterna

Entreprenaden

Att på totalentreprenad utföra renovering av kyrkogårdsmurar på Karlanda kyrkogård, Västra Fågelviks kyrkogård, Holmedals kyrkogård, Silbodals kyrkogård, Trankils kyrkogård och Östervallskogs kyrkogård.

Parterna:

Beställare: Nordmarkens pastorat

Entreprenör (TE): Sten & Vagarbeten AB

05 Besiktningsperson med uppgift vem som utsett denne

Besiktningsperson utsedd av beställaren är Maria Eld.

06 Närvarande personer med uppgift om vem som för respektive parts talan

Vid besiktningen var parterna representerade av

för beställaren: Peter Söderback

för entreprenören: Erik Edlund

vilka utsetts att föra parternas talan.

Övriga deltagare:

Lovisa Smedberg, Länsstyrelsen
Fred Olsson, Sten & Vagarbeten AB
Jens Bohlin, Nordmarkens pastorat

09 Tidigare besiktningar och provningar

AS1, 2016-02-11, Karlanda mur.

AS2, 2016-03-03, Västra Fågelviks mur
AS3, 2016-04-18, Holmedals mur
AS4, 2016-06-07, Silbodals och Trankils murar
AS5, 2016-09-13, Trankils mur

10 Entreprenadhandlingar och andra överenskommelser rörande entreprenadens omfattning och utförande

Handlingar:

Enligt Beställningsskrivelse och Entreprenadkontrakt daterade 2015-12-23 och 2015-12-30

Länsstyrelsens tillståndsbeslut:

Karlanda 433-97-2015, 2015-03-09.

Västra Fågelvik 433-98-2015, 2015-03-11.

Holmedal 433-8704-2014, 2015-03-11.

Silbodal 433-8295-2015, 2016-02-24.

Trankil 433-8297-2015, 2016-02-24.

Östervallskog 433-91-2015, 2015-03-11 och 433-8305-2015, 2016-02-29.

Startmötesprotokoll, 2016-01-15.

BM1, 2016-02-11

BM2, 2016-03-03

BM3, 2016-04-18

BM4, 2016-06-07

BM5, 2016-06-28

BM6, 2016-09-13

BM7, 2017-01-18

BM8, 2017-02-23

samt avsyningar enligt punkt 09 i detta protokoll.

Sammanställning av samtlig ÄTA i projektet redovisas i byggmötesprotokoll BM8 under punkt 8.1 ekonomi.

13-17 Vid besiktningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden

Under denna rubrik antecknas samtliga vid avsyningen konstaterade fel, bristfälligheter och förhållanden.

Förklaringar:

Markering i vänster kolumn med:

- | | |
|-------------|---|
| E | anger att besiktningsmannen anser entreprenören ansvarig för felet. |
| E1 | nummer efter bokstavs-beteckning anger ordningsnummer på utlåtandet. |
| E1.1 | nummer efter punkten anger ordningsnummer för anmärkningen |
| B | anger att besiktningsmannen inte anser entreprenören ansvarig för bristfälligheten eller anmärkningen |
| S | anger att besiktningsmannen anser förhållandena sådana att bedömning skall ske vid senare besiktning. |
| U | anger fel som skall hänskjutas till särskild utredning |

Utförande:

- | | |
|------|--|
| E1.1 | Markåterställande arbeten med bl a ifyllnad av jord och plantering gräs ska utföras vid Karlandas mur, Västra Fågelviks mur, Holmedals mur och Östervallskogs mur. |
|------|--|

18 Besked om godkännande och dag för beskedet samt, om godkännande inte lämnas, skälen därtill

Entreprenaden godkändes i sin helhet 2017-02-23.

20 Tidpunkt för garantitidens slut och eventuell förlängd garantitid

Garantitiden är 5 år enligt ABT 06 kap 4 § 7 och gäller till 2022-02-23.
TE kallar enligt AFD.713 till slutbesiktning.

21 Besiktningskostnadens fördelning

Ersättning för besiktningspersonen svarar beställaren.

24 Parternas överenskommelse om när fel ska vara avhjälpda om annan tid än som föreskrivits i kap 5 § 17 i ABT 06 ska gälla

Parterna har överenskommit att fel E1.1 ska vara avhjälpd senast 1 juni 2017.

25 Sändlista för detta utlåtande


Utlåtandet är upprättat i ett undertecknat original vilket förvaras hos besiktningspersonen.

Parterna enades om att kopia av utlåtande tillställs parterna per e-post.

Distribution:

Peter Söderback, peter.soderback@svenskakyrkan.se
Sterners Edlund, sterner.edlund@sten-vag.se

Karlstad
2017-02-23



Maria Eld
Besiktningsperson

Antikvarietjänst Eld och Forsberg AB
070-3374231
maria@antikvarietjanst.se