

Beslut om kyrkoantikvarisk ersättning Göteborgs stift 2016												
										Bilaga		
										FU protokoll 2015-09-10, § 84		
Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar					
Björketorp	42 830	Björketorps kyrka, vård- och underhållsplan textil. Dnr 73/14/697	24	26	75%		20	Stiftets anvisningar ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.				
Björketorp	43 809	Björketorps kyrka, textilkonservering. Dnr 73/14/697	102	113	75%	85		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.				
Björketorp	43 802	Hindås kyrka, textilkonservering. Dnr 73/14/696	82	91	75%	68		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.				
Björketorp	42 829	Hindås kyrka, vård- och underhållsplan textil. Dnr 73/14/696	21	24	75%		18	Stiftets anvisningar ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.				
Bokenäset	44 618	Dragsmarks kyrka, installation av system för klimatstyrning samt avfuktare. Dnr 73/14/1048	131	175	0%	0		KAE från 2014 års beslutsram (stiftets mögelprojekt).				
Bokenäset	42 917	Dragsmarks kyrka, sanering kryppgrund och reparation av fuktskadat golv. Dnr 73/14/766	645	645	75%		484	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.				
Bollebygd	42 959	Bollebygds kyrka, konservering av mässhake. Dnr 73/14/777	52	58	75%	44		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.				
Bollebygd	42 734	Olsfors kyrka, installation av ventilationssystem i kryppgrund. Dnr 73/14/71	239	265	75%		199	Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.				
Bollebygd	42 876	Töllsjö kyrka, projektering/utredning ny textilförvaring. Dnr 73/14/728	38	50	75%	38		Stiftets anvisningar ska följas.				
Fagered	43 292	Fagereds kyrka, tillgänglighetsanpassad toalett och samtalsrum. Dnr 73/14/841	158	315	0%	0		Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder.				
Fagered	43 253	Fagereds kyrkogård, vård- och underhållsplan inkl. kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/850	34	69	75%	52		Stiftets anvisningar ska följas.				
Fagered	43 261	Källsjö kyrka, målning av tak samt lanternin. Dnr 73/14/846	83	165	67%	111		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.				
Fagered	43 250	Källsjö kyrkogård, vård- och underhållsplan inkl. kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/852	34	69	75%	52		Stiftets anvisningar ska följas.				
Fagered	43 256	Ullareds kyrkogård, vård- och underhållsplan inkl. kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/848	47	94	75%	70		Stiftets anvisningar ska följas.				
Fagered	43 264	Älvsereds kyrka, byte av träpanel och ommålning. Dnr 73/14/843	170	340	50%	170		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.				
Fagered	43 249	Älvsereds kyrkogård, vård- och underhållsplan inkl. kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/853	47	94	75%	70		Stiftets anvisningar ska följas.				
Falkenberg-Skrea	42 983	Skrea kyrkogård, omläggning av stödmur. Dnr 73/14/787	706	1 413	50%	706		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.				
Fjärås-Förlanda	42 801	Fjärås kyrka, inköp av glasmonter/säkerhetsskåp. Dnr 73/14/676	53	106	75%	79		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.				
Fritsla-Skephult	45 067	Fritsla kyrka, invändig ombyggnad. Dnr 73/14/789	1 036	2 676	0%	0		Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.				
Fritsla-Skephult	42 994	Fritsla kyrka, invändig renovering. Dnr 73/14/789	250	801	50%	401		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.				
Fritsla-Skephult	43 013	Fritsla kyrka, konservering av fast inredning. Dnr 73/14/769	172	215	75%	161		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.				
Fritsla-Skephult	42 993	Fritsla kyrka, ny textilförvaring. Dnr 73/14/790	275	341	75%	256		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.				
Fritsla-Skephult	45 066	Fritsla kyrka, renovering av tak. Dnr 73/14/789	430	1 405	75%	1 054		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.				
Fritsla-Skephult	42 992	Fritsla kyrka, vård- och underhållsplan textil. Dnr 73/14/788	22	28	75%	21		Stiftets anvisningar ska följas.				
Getinge-Oskarström	43 492	Enslövs kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/964	14	16	75%	12		Stiftets anvisningar ska följas.				
Getinge-Oskarström	42 737	Getinge kyrkogård, omläggning av stenmur. Dnr 73/14/487	65	127	33%	42		Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.				
Getinge-Oskarström	43 483	Kvibille kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/965	14	16	75%	12		Stiftets anvisningar ska följas.				
Getinge-Oskarström	43 482	Oskarströms kyrkotomt, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/967	18	20	75%	15		Stiftets anvisningar ska följas.				
Getinge-Oskarström	43 494	Oskarströms kyrka, utbyte av elledningar och elcentral. Dnr 73/14/963	150	171	50%	86		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.				
Getinge-Oskarström	44 882	Rävinge kyrka, invändiga puts- och målningsarbeten, golvrenovering. Dnr 73/14/970	417	834	50%	417		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.				
Getinge-Oskarström	43 506	Rävinge kyrka, konserverings- och ommålningsåtgärder. Dnr 73/14/972	693	770	67%	516		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.				
Getinge-Oskarström	44 877	Rävinge kyrka, ny textilförvaring. Dnr 73/14/970	61	123	75%	92		Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.				

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Getinge-Oskarström	43 501	Rävinge kyrka, omläggning av skiffertak. Dnr 73/14/973	1 500	1 995	75%	1 496	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Getinge-Oskarström	43 497	Rävinge kyrka, restaurering av orgeln. Dnr 73/14/974	933	933	67%	625	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Getinge-Oskarström	44 873	Rävinge kyrka, tillgänglighetsanpassning av entré. Dnr 73/16/970	101	203	25%	51	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Getinge-Oskarström	43 503	Rävinge kyrka, totalrenovering ombyggnadsarbeten, nya installationer m. m. Dnr 73/14/970	1 399	2 824	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.
Getinge-Oskarström	44 871	Rävinge kyrka, utvändiga renoveringsarbeten. Dnr 73/14/970	572	1 143	67%	766	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Getinge-Oskarström	43 488	Slättåkra kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/966	14	16	75%	12	Stiftets anvisningar ska följas.
Göteborg	43 682	Annedalskyrkan, friläggning provyta dekor i koret. Dnr 73/14/1007	113	150	75%	113	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	42 835	Askims norra kyrkogård, omläggning av mur. Dnr 73/14/703	132	399	33%	132	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	43 684	Björlanda kyrka, underhåll av fasader och stigportar. Dnr 73/14/1004	319	425	50%	213	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Göteborg	43 385	Brämaregårdens kyrka, ombyggnad och flytt av textilförvaringskåp. Dnr 73/14/904	75	100	75%	75	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Göteborg	43 391	Carl Johans kyrka, konservering av textilier, förbättring textilförvaring. Dnr 73/14/895	134	179	75%	134	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Göteborg	43 681	Christinae kyrka, konservering gravhällar och minnestavla. Dnr 73/14/1008	195	260	75%	195	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	43 679	Christinae kyrka, restaurering av staket med grindar. Dnr 73/14/1009	420	560	67%	375	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	42 741	Guldhedskyrkan, renovering och byte av samtliga fönster och dörrar. Dnr 73/14/480	750	1 000	0%	0	Avslag. Ej KAE-motiverad/prioriterad åtgärd.
Göteborg	43 677	Gustavi domkyrka, Mariakyrkan, jubileumsbok. Dnr 73/14/1016	335	435	10%	44	Stiftets anvisningar ska följas.
Göteborg	43 676	Gustavi domkyrka, tilläggsansökan konserverings- och målningsarbeten fast inredning. Dnr 73/13/672	185	246	75%	185	KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 642	Gustavi domkyrka, tilläggsansökan ny textilförvaring. Dnr 73/13/667	386	515	75%	386	KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 673	Gustavi domkyrka, tilläggsansökan renovering invändiga ytskikt. Dnr 73/13/671	2 600	5 200	50%	2 600	KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 386	Hagakyrkan, konservering av textilier. Dnr 73/14/900	125	167	75%	125	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	45 455	Hagakyrkan, nytt textilförvaringskåp och galgar. Dnr 73/14/900	126	158	0%	0	Avslag. Länsstyrelsens tillstånd saknas. Se följebrev.
Göteborg	42 743	Kärra kyrka, ny textilförvaring. Dnr 73/14/483	82	91	75%	68	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Göteborg	42 834	Lundby gamla kyrkogård, omläggning av mur. Dnr 73/14/702	273	818	33%	270	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	43 686	Masthuggskyrkan, invändig målning och renovering av ytterdörrar. Dnr 73/14/1002	308	410	67%	275	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Göteborg	43 387	Masthuggskyrkan, tilläggsansökan konservering av inredning. Dnr 73/12/703	39	43	75%	33	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	42 934	Nya Varvets kyrkogård, omläggning av mur etapp 2. Dnr 73/13/755	334	1 012	50%	506	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	43 596	Nylöse kyrka, tilläggsansökan konservering metallinventarier. Dnr 73/13/686	74	83	75%	62	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 602	Nylöse kyrka, tilläggsansökan konservering textilier. Dnr 73/13/684	130	144	75%	108	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 029	Rödbo kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/14/804	60	85	75%	64	Stiftets anvisningar ska följas.
Göteborg	43 621	S:t Johanneskyrkan, omfogning murverk, omläggning tak. Dnr 73/14/1012	4 163	5 550	67%	3 719	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	43 389	S:ta Birgittas kapell, konservering av textilier. Dnr 73/14/896	138	184	75%	138	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Göteborg	43 028	Säve kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/14/805	67	95	75%	71	Stiftets anvisningar ska följas.
Göteborg	43 026	Torslanda kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/14/806	63	90	75%	68	Stiftets anvisningar ska följas.
Göteborg	43 027	Tuve kyrkogård, bevarande- och utvecklingsplan. Dnr 73/14/807	63	90	75%	68	Stiftets anvisningar ska följas.
Göteborg	43 605	Utby kyrka, konserverings- och målningsarbeten fast inredning. Dnr 73/13/677	488	650	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Länsstyrelsens tillstånd saknas.
Göteborg	43 619	Utby kyrka, renovering av fönster, tornfasad och trappor. Dnr 73/13/676	403	805	50%	403	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Göteborg	45 087	Utby kyrka, renovering av invändiga ytskikt. Dnr 73/13/676	216	431	50%	216	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Göteborg	43 613	Utby kyrka, tilläggsansökan konservering av arkivalier (bibel). Dnr 73/13/687	3	3	75%	2	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 610	Utby kyrka, tilläggsansökan konservering av metallinventarier. Dnr 73/13/690	26	29	75%	22	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 608	Utby kyrka, tilläggsansökan konservering av textilier. Dnr 73/13/689	199	221	75%	166	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	45 089	Utby kyrka, åtgärder fukt i kryppgrund, byte av rötskadat golv. 73/13/676	273	546	75%	410	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Göteborg	42 742	Vasakyrkan, omläggning av trappa. Dnr 73/14/482	153	305	50%	153	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Göteborg	43 388	Västra Frölunda kyrka, konservering av textilier och bemålade träinventarier. Dnr 73/14/897	268	357	75%	268	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Göteborg	43 678	Älvsborgs kyrka, konservering och reparation av textilier, ljuskronor, altaruppsats m m. Dnr 73/14/1017	366	488	75%	366	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Göteborg	43 620	Örgryte nya kyrka, fasadrenovering etapp 3 (långhus). Dnr 73/12/771	2 449	3 265	75%	2 449	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Göteborg	45 728	Örgryte nya kyrka, fasadrenovering etapp 4 (torn). Dnr 73/12/771	10 444	13 925	0%	0	Ettapp 4 flyttad till KAE 2017. Se följebrev.
Göteborgs stift	45 438	Göteborgs stift, inneklimat i kyrkor och dess påverkan på orglar - Förstudie	625	625		625	Se ramansökan och kyrkostyrelsens beslut.
Göteborgs stift	45 437	Göteborgs stift, klimat- och energianalysprojekt etapp 3	1 000	2 036		1 000	Se ramansökan och kyrkostyrelsens beslut.
Göteborgs stift	45 403	Göteborgs stift, kvalitetssäkring av inventarieförteckningar etapp 2	2 350	2 950		2 350	Se ramansökan och kyrkostyrelsens beslut.
Göteborgs stift	45 326	Göteborgs stift, västsvenskt kyrkomåleri i Göteborgs stift	860	1 065		860	Se ramansökan och kyrkostyrelsens beslut.
Halmstad	43 266	Holms kyrka, utbyte av ledningsdragning/elledningar. Dnr 73/14/835	500	500	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Länsstyrelsens tillstånd saknas.
Halmstad	43 267	S:t Nikolai kyrka, inre målning putsade väggar, valv och tak. Dnr 73/14/839	3 255	3 255	50%	1 628	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Halmstad	44 887	S:t Nikolai kyrka, konservering fast inredning och inventarier. Dnr 73/14/839	708	708	75%	531	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Halmstad	43 511	Västra kyrkogården Halmstad, renovering av klockstapel. Dnr 73/14/976	300	600	67%	402	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Halmstad	43 514	Västra kyrkogården Halmstad, takrenovering S:ta Katarina kapell. Dnr 73/14/975	476	951	50%	476	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Halmstad	43 508	Västra kyrkogården Halmstad, tilläggsansökan vård- och underhållsplan. Dnr 73/13/578	33	45	75%	33	KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Harplinge-Steninge	42 986	Harplinge kyrka, renovering av fjärrverk till orgel. Dnr 73/14/785	226	451	67%	302	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Harplinge-Steninge	42 985	Steninge kyrka, restaurering av ljuskrona. Dnr 73/14/786	23	25	75%	19	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Herrestad	43 438	Herrestads kyrkogård, renovering av kyrkogårdsmur. Dnr 73/14/941	188	375	33%	124	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Herrestad	45 298	Herrestads kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/15/59	50	50	75%	38	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Himledalen	43 408	Grimetons kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/890	387	775	75%	250	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Himledalen	43 402	Grimetons kyrka, ombyggnad av dagvattenanläggning. Dnr 73/14/877	252	505	33%	167	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Himledalen	43 406	Grimetons kyrka, ombyggnad av elanläggning. Dnr 73/14/885	276	553	50%	277	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Himledalen	43 405	Grimetons kyrka, ombyggnad av textiltförvaring. Dnr 73/14/884	195	390	75%	293	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Himledalen	43 403	Grimetons kyrka, ombyggnad av värmearläggning. Dnr 73/14/879	882	1 765	25%	441	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Himledalen	44 608	Grimetons kyrka, ombyggnad för pentry m m. Dnr 73/14/884	410	820	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.
Himledalen	43 407	Grimetons kyrka, ombyggnad åskskyddsanläggning. Dnr 73/14/887	85	170	75%	128	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Himledalen	43 404	Grimetons kyrka, omläggning av torntak med kopparplåt. Dnr 73/14/881	2 205	2 940	67%	1 970	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Himledalen	43 410	Grimetons kyrka, rengöring och konservering av inventarier. Dnr 73/14/874	938	1 042	90%	938	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Himledalen	43 409	Grimetons kyrka, sanering och rengöring av mögel i kyrkorum inkl orgel. Dnr 73/14/893	885	1 180	75%	885	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Himledalen	43 696	Hunnestads kyrka, renovering fönster, putsläpp tornet. Dnr 73/14/956	157	315	67%	211	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Himledalen	42 813	Hunnestads kyrka, sanering av äkta hussvamp. Dnr 73/14/688	304	406	75%	305	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Himledalen	42 816	Hunnestads kyrka, tilläggsansökan invändig renovering. Dnr 73/10/707	162	814	25%	204	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Himledalen	42 817	Hunnestads kyrka, tilläggsansökan klimatförbättrande åtgärder. Dnr 73/11/786	256	366	67%	246	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Himledalen	42 818	Hunnestads kyrka, tilläggsansökan omläggning av zinkplåttak. Dnr 73/13/162	120	161	75%	121	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Hök	43 061	Hasslövs kyrka, anskaffning av textiltförvaring. Dnr 73/14/770	99	110	75%	83	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Hök	43 058	Hasslövs kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/810	115	153	75%	115	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 059	Hasslövs kyrka, konservering av dopfat. Dnr 73/14/809	15	21	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Länsstyrelsens tillstånd saknas.
Hök	43 057	Hishults kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/811	116	154	75%	116	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 056	Knäreds kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/812	107	143	75%	107	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 277	Knäreds kyrka, vård- och underhållsplan metallinventarier. Dnr 73/14/836	27	30	75%	23	Stiftets anvisningar ska följas.
Hök	43 055	Mästocka kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/813	118	157	75%	118	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 054	Ränneslövs kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/814	118	157	75%	118	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 046	Tjärby kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/817	110	147	75%	110	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 062	Tjärby kyrka, tilläggsansökan omläggning av skiffertak. Dnr 73/12/821	503	670	75%	503	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Hök	43 052	Veinge kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/815	99	133	75%	100	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 060	Våxtorps kyrka, anskaffning av textiltförvaring. Dnr 73/14/771	99	110	75%	83	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Hök	43 049	Våxtorps kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/816	119	158	75%	119	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Hök	43 043	Ysby kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/819	107	142	75%	107	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kind	43 332	Dalstorps kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/856	107	143	75%	107	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 378	Dannike kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/844	81	108	75%	81	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 380	Dannike kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/842	90	120	75%	90	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 238	Dannike kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/868	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 171	Dannike kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/892	44	58	75%	44	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 381	Hillareds kyrka, renovering av fönster. Dnr 73/14/838	260	520	75%	390	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 231	Hillareds kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/871	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 195	Hillareds kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/888	35	46	75%	35	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 377	Holsljunga kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/845	84	112	75%	84	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 226	Holsljunga kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/875	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 216	Holsljunga kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/878	44	58	75%	44	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 379	Hulareds kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/840	76	102	75%	76	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 333	Håcksviks kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/855	89	118	75%	89	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 382	Håcksviks kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/14/837	990	1 980	67%	1 327	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 373	Kalvs kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/854	98	131	75%	98	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Kind	43 428	Kalvs kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/14/933	500	1 000	75%	750	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 374	Limmareds kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/851	107	143	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigat objekt.
Kind	43 434	Limmareds kyrka, renovering av klockstapel. Dnr 73/14/949	378	540	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigat objekt.
Kind	43 520	Limmareds kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/960	90	120	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigat objekt.
Kind	43 375	Ljungsarps kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/849	77	103	75%	77	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 429	Ljushults kyrka, målning av fönster. Dnr 74/14/937	30	60	75%	45	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 234	Ljushults kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/870	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 191	Ljushults kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/889	35	46	75%	35	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 376	Långhems kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/847	88	117	75%	88	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 522	Långhems kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/959	90	120	75%	90	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 235	Långhems kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/869	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 172	Långhems kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/891	58	77	75%	58	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 525	Mjögåcks kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/957	72	96	75%	72	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 431	Mjögåcks kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/14/943	365	730	50%	365	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 437	Mjögåcks östra kyrkogård, renovering av mur. Dnr 73/14/953	30	92	33%	30	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Kind	43 540	Mjögåcks västra kyrkogård, reparation mur och trappa. Dnr 73/14/984	75	227	33%	75	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Kind	43 246	Mjögåcks kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/865	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 213	Mjögåcks kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/880	58	77	75%	58	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 436	Mossebo kyrka, drift och underhåll av säkerhetssystem. Dnr 73/14/954	143	159	75%	119	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 524	Månstads kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/958	72	96	75%	72	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 517	Månstads kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/962	90	120	75%	90	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 432	Månstads kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/14/946	820	1 720	67%	1 152	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Kind	43 244	Månstads kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/861	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 200	Månstads kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/883	44	58	75%	44	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 330	Mårdaklevs kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/857	78	104	75%	78	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 425	Mårdaklevs kyrka, målning av fasader och fönster. Dnr 73/14/927	456	912	50%	456	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 327	Nittorps kyrka, installation system för klimatstyrning. Dnr 73/14/858	76	102	75%	76	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 323	Redslareds kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/859	90	120	75%	90	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 305	Revesjö kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/860	85	113	75%	85	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 421	Revesjö kyrka, målning fönster samt putslagning. Dnr 73/14/928	150	300	67%	201	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 227	Roasjö kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/873	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 225	Roasjö kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/876	35	46	75%	35	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 230	Sexdrega kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/872	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 196	Sexdrega kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/886	58	77	75%	58	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 295	Svenljunga kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/864	98	130	75%	98	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 302	Södra Åsarps kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/861	77	103	75%	77	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 426	Södra Åsarps kyrka, målning av klockstapel. Dnr 73/14/932	50	100	67%	67	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 519	Södra Åsarps kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/961	90	120	75%	90	Stiftets anvisningar ska följas.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Kind	43 245	Södra Åsarps kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/866	5	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 201	Södra Åsarps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/882	44	58	75%	44	Stiftets anvisningar ska följas.
Kind	43 300	Ölsremma kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/862	76	102	75%	76	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kind	43 435	Örsås kyrka, renovering av ljuskronor och ljusstakar. Dnr 73/14/952	52	104	67%	70	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kind	43 299	Östra Frölunda kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/863	99	132	75%	99	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kinnarumma	43 022	Kinnarumma kyrka, revidering vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/795	132	132	75%	99	Stiftets anvisningar ska följas.
Kinnarumma	43 019	Kinnarumma kyrkogård, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/794	97	97	75%	72	Stiftets anvisningar ska följas.
Kinnarumma	43 021	Rydboholms kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/793	117	117	75%	88	Stiftets anvisningar ska följas.
Kinnarumma	45 497	Seglora kyrka, elrenovering. Dnr 73/14/796	827	827	50%	414	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kinnarumma	45 498	Seglora kyrka, installation av brand- och inbrottslarm. Dnr 73/14/796	607	607	75%	455	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Kinnarumma	45 496	Seglora kyrka, invändig ombyggnad. Dnr 73/14/796	4 202	4 202	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.
Kinnarumma	43 023	Seglora kyrka, invändig renovering. Dnr 73/14/796	3 564	3 564	67%	2 388	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Kinnarumma	45 495	Seglora kyrka, konservering av fast inredning m.m. Dnr 73/14/796	927	927	75%	695	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kinnarumma	45 494	Seglora kyrka, textiltförvaring. Dnr 73/14/796	147	147	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Se följebrev.
Kinnarumma	43 018	Seglora kyrkogård, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/797	48	48	75%	36	Stiftets anvisningar ska följas.
Kinnarumma	43 020	Viskans kapell, vård- och underhållsplan för inventarier. Dnr 73/14/792	55	55	75%	41	Stiftets anvisningar ska följas.
Kungsbacka-Hanhals	43 036	Gamla kyrkogården Kungsbacka, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/826	67	90	75%	67	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kungsbacka-Hanhals	43 032	Hanhals kyrka, renovering av stigportar. Dnr 73/14/799	103	154	50%	77	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kungsbacka-Hanhals	43 033	Hanhals nedre kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/824	67	90	75%	67	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kungsbacka-Hanhals	43 039	Hanhals övre kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/827	67	90	75%	67	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kungsbacka-Hanhals	44 827	Kungsbacka kyrka, tilläggsansökan omläggning av skiffertak. Dnr 73/12/716	354	471	75%	354	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Kungsbacka-Hanhals	43 031	Skogskyrkogården Kungsbacka, omläggning av mur. Dnr 73/14/798	296	591	33%	195	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kungsbacka-Hanhals	43 034	Skogskyrkogården Kungsbacka, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/825	67	90	75%	67	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	43 583	Kungälv gamla kyrkogård, kulturhistorisk gravvårdsinventering. Dnr 73/14/1001	38	50	75%	38	Stiftets anvisningar ska följas. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	42 808	Kungälv kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/674	124	165	75%	124	Stiftets anvisningar ska följas. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	42 996	Kungälv kyrka, tilläggsansökan fasadrenovering. Dnr 73/12/836	200	300	50%	150	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	44 601	Kungälv kyrka, åtgärdsprogram inventarier och kyrkobyggnad. Dnr 73/14/674	86	115	75%	86	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	43 588	Kungälv västra kyrkogård, kulturhistorisk gravvårdsinventering. Dnr 73/14/996	38	50	75%	38	Stiftets anvisningar ska följas. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	43 587	S:t Halvards kyrkogård, kulturhistorisk gravvårdsinventering. Dnr 73/14/999	38	50	75%	38	Stiftets anvisningar ska följas. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	42 809	Ytterby kyrka, uppdatering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/675	90	120	75%	90	Stiftets anvisningar ska följas. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	44 597	Ytterby kyrka, åtgärdsprogram inventarier och kyrkobyggnad. Dnr 73/14/674	53	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kungälv-Ytterby	43 582	Ytterby kyrkogård, kulturhistorisk gravvårdsinventering. Dnr 73/14/1003	38	50	75%	38	Stiftets anvisningar ska följas. Se följebrev.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Kville	42 900	Bottna kyrka, fasadrenovering. Dnr 73/14/754	161	321	67%	215	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Kville	42 919	Hamburgsunds kyrka, invändig målning. Dnr 73/14/753	422	563	50%	281	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kville	42 907	Kville kyrka, fasadrenovering. Dnr 73/14/760	1 313	1 750	50%	875	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Kville	42 913	Kville kyrka, förvaringsmonter till mässshake. Dnr 73/14/764	68	75	75%	56	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kville	42 909	Kville kyrka, inköp av säkerhetsmonter. Dnr 73/14/761	100	100	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Länsstyrelsens tillstånd saknas. Se följebrev.
Kville	42 912	Kville kyrka, ljussättning i koret. Dnr 73/14/763	125	125	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.
Kville	42 915	Kville kyrka, målning av fast inredning. Dnr 73/14/765	563	750	67%	503	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Kville	42 910	Kville kyrka, tilläggsansökan konservering inventarier. Dnr 73/14/762	405	450	75%	338	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Kville	42 901	Svenneby gamla kyrka, fasadrenovering. Dnr 73/14/755	1 238	1 238	90%	1 114	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Kville	42 902	Svenneby gamla kyrka, invändig renovering. Dnr 73/14/756	1 663	1 663	90%	1 496	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kville	42 903	Svenneby gamla kyrka, renovering av golv, inspektion av fukt, vind m.m. Dnr 73/13/757	563	625	90%	563	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Kville	42 905	Svenneby nya kyrka, invändig målning. Dnr 73/14/759	1 688	1 875	67%	1 256	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Kville	42 904	Svenneby nya kyrka, omfogning av norra väggens fogar. Dnr 73/14/758	525	700	50%	350	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Laholm	42 926	S:t Clemens kyrka, sanering av klocktorn. Dnr 73/14/723	116	165	50%	83	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Laholm	42 924	S:t Clemens kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/722	105	150	75%	113	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Laholm	42 923	S:ta Gertruds kapell, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/721	78	118	50%	59	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Laholm	42 922	Skogaby kapell, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/720	86	124	75%	93	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Laholm	42 928	Skummeslövs kyrka, sanering av klocktorn. Dnr 73/14/724	25	35	50%	18	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Laholm	42 929	Skummeslövs kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/725	97	138	75%	104	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Laholm	42 921	Skummeslövs kyrkogård, tilläggsansökan renovering av mur. Dnr 73/11/829	861	1 148	75%	861	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Lerum	42 991	Lerums kyrka, installation av styrsystem för inbrottslarm och drift. Dnr 73/14/781	164	205	50%	103	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Lerum	42 733	Lerums kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/435	105	132	75%	99	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Lerum	42 988	Lerums kyrka, renovering av blyinfattade fönster. Dnr 73/14/783	80	103	75%	77	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Lerum	42 989	Lerums kyrka, utredning av fuktproblem. Dnr 73/14/782	90	113	75%	84	Stiftets anvisningar ska följas.
Lerum	42 987	Lerums kyrkogård, vård- och underhållsplan samt kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/780	70	87	75%	65	Stiftets anvisningar ska följas.
Lilla Edet	42 836	Fuxerna kyrka, breddning av dörr i sakristian. Dnr 73/14/703	194	194	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.
Lilla Edet	42 723	Västerlanda kyrka, fönsterrenovering. Dnr 73/14/635	556	556	75%	417	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Lilla Edet	42 837	Åsbräcka kyrka, tilläggsansökan renovering av fönster. Dnr 73/10/509	60	60	75%	45	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Lindberga	43 463	Lindberga kyrka, revidering och komplettering vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/916	53	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas.
Lindberga	43 464	Stannareds kyrka, revidering och komplettering vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/917	53	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas.
Lindberga	43 462	Torpa kyrka, revidering och komplettering vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/915	53	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas.
Lindberga	43 064	Valinge kyrka, elarbeten (säkerhetsförebyggande). Dnr 73/14/801	259	518	50%	259	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Lindberga	45 754	Valinge kyrka, elarbeten (belysning, projektorer, ljudanläggning). Dnr 73/14/802	299	598	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Lindberga	44 736	Valinge kyrka, konservatorsarbeten fast inredning och inventarier. Dnr 73/14/802	385	769	67%	515	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Lindberga	43 065	Valinge kyrka, renovering av invändiga ytskikt. Dnr 73/14/802	1 467	2 934	50%	1 467	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Lindberga	43 063	Valinge kyrka, renovering av utvändiga ytskikt portar och fönster. Dnr 73/14/800	136	271	75%	203	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Lindberga	43 694	Valinge kyrka, revidering och komplettering vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/969	53	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas.
Lindberga	43 271	Valinge kyrka, undersökning fuktproblem i väggar, ny dränering. Dnr 73/14/832	150	200	33%	66	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Lindberga	43 273	Valinge kyrka, utvärdig tillgänglighetsanpassning. Dnr 73/14/833	161	321	25%	80	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Lindome	42 874	Lindome kyrkogård, renovering av murar. Dnr 73/14/726	509	509	33%	84	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Lindome	42 875	Lindome kyrkogård, vård och -underhållsplan inkl. gravvårdsinventering. Dnr 73/14/727	65	129	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Ljungkile	43 478	Djurhult kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/921	7	9	50%	4	Stiftets anvisningar ska följas.
Ljungkile	43 481	Forshälla kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/929	14	18	50%	9	Stiftets anvisningar ska följas.
Ljungkile	43 480	Grinneröd kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/923	9	12	50%	6	Stiftets anvisningar ska följas.
Ljungkile	43 384	Grinneröds kyrka, invändig renovering. Dnr 73/14/894	795	1 059	50%	530	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Ljungkile	44 905	Grinneröds kyrka, konservering av fast inredning och inventarier. Dnr 73/14/894	422	563	90%	506	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Ljungkile	43 477	Ljungs nya kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/920.	15	18	50%	9	Stiftets anvisningar ska följas.
Ljungkile	43 479	Resteröds kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/922	12	15	50%	8	Stiftets anvisningar ska följas.
Morup	42 931	Morups kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/718	103	148	75%	111	Antikvarisk medverkan krävs. KAE från 2015 års beslutsram. Se följebrev.
Munkedal	42 883	Bärfendals kyrka, vård- och underhållsplan inkl. inventarieförteckning. Dnr 73/14/735	64	128	75%	96	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Munkedal	42 885	Bärfendals kyrka, tilläggsansökan brand- och inbrottslarm. Dnr 73/10/738	29	32	75%	24	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Munkedal	42 884	Bärfendals kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/736	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 889	Foss kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/741	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 890	Hede kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/743	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 891	Håby kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/744	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 892	Krokstads kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/745	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 882	Sanne kyrka, vård- och underhållsplan inkl. inventarieförteckning. Dnr 73/14/734	56	113	75%	85	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Munkedal	42 881	Sanne kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/733	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 878	Svarteborgs kyrka, vård- och underhållsplan inkl. inventarieförteckning. Dnr 73/14/730	67	134	75%	100	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Munkedal	42 880	Svarteborgs kyrka, ommålning och lagning väggar i långhuset. Dnr 73/14/732	113	225	50%	113	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Munkedal	42 877	Svarteborgs kyrka, konservering av fast inredning. Dnr 73/14/729	439	585	90%	527	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Munkedal	42 879	Svarteborgs kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/731	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 886	Valbo-Ryrs kyrka, konservering av altarpopsats och altarring. Dnr 73/14/738	157	210	75%	158	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Munkedal	42 888	Valbo-Ryrs kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/740	10	20	75%	15	Stiftets anvisningar ska följas.
Munkedal	42 887	Valbo-Ryrs ödekyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/739	10	20	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigat objekt. Se följebrev.
Onsala	42 735	Onsala kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/252	38	42	75%	32	Stiftets anvisningar ska följas. Se följebrev.
Orust	43 016	Flatö kyrkogaård, omläggning av kallmurar. Dnr 73/14/821	36	108	33%	36	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Orust	44 768	Flatö kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/1066	3	9	50%	4	Stiftets anvisningar ska följas.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Orust	44 767	Käringöns kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/1062	12	37	50%	19	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	44 762	Långelanda kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/1065	6	18	50%	9	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	44 760	Långelanda kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/1077	3	10	75%	7	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	43 014	Mollösunds kyrkogård, renovering av mur. Dnr 73/14/823	23	69	33%	23	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Orust	44 763	Mollösunds kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/1064	9	28	50%	14	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	43 017	Morlanda kyrkogård, omläggning av kallmurar. Dnr 73/14/820	120	360	33%	119	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Orust	44 769	Morlanda kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/1063	10	18	50%	9	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	44 757	Myckleby kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/1068	9	13	75%	10	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	44 765	Stala kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/1061	6	17	50%	9	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	44 764	Tegneby kyrkogård, trädvårdsplan. Dnr 73/14/1060	9	26	50%	13	Stiftets anvisningar ska följas.
Orust	43 015	Torps kyrkogård, renovering av mur. Dnr 73/14/822	110	331	33%	109	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Orust	44 758	Torps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/1067	10	14	75%	10	Stiftets anvisningar ska följas.
Partille	42 738	Partille kyrka, textilkonservering. Dnr 73/14/466	234	260	75%	195	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Skepplanda	42 894	Ale-Skövde kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/748	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Skepplanda	42 899	Ale-Skövde kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/14/747	1 650	2 350	67%	1 575	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Skepplanda	42 895	Hålanda kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/749	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Skepplanda	42 897	S:t Peders kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/751	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Skepplanda	42 896	Skepplanda kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/750	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Skepplanda	42 898	Tunge kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/752	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Snöstorp	43 693	Breareds kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/1000	126	126	75%	95	Stiftets anvisningar ska följas.
Snöstorp	43 691	Eldsberga kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/997	128	128	75%	96	Stiftets anvisningar ska följas.
Snöstorp	43 688	Snöstorps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/994	156	156	75%	117	Stiftets anvisningar ska följas.
Snöstorp	43 690	Trönninge kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/995	127	127	75%	95	Stiftets anvisningar ska följas.
Snöstorp	43 692	Tönnersjö kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/998	102	102	75%	77	Stiftets anvisningar ska följas.
Solberga	43 470	Jörlanda kyrka, renovering av fönster och dörrar. Dnr 73/14/934	32	35	75%	26	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Solberga	43 472	Solberga kyrka, rengöring av fasader. Dnr 73/14/930	99	110	33%	36	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Solberga	43 471	Solberga kyrka, flytt av mixerbord. Dnr 73/14/931	54	60	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade åtgärder. Se följebrev.
Stafsinge	42 932	Stafsinge kyrka, restaurering av orgeln. Dnr 73/14/746	1 077	1 197	75%	898	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Starrkärr-Kilanda	42 951	Starrkärrs kyrka, inköp av säkerhetsskåp för inventarier. Dnr 73/14/772	150	150	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Länsstyrelsens tillstånd saknas.
Strömstad	43 457	Hogdals kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/912	48	95	75%	71	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Strömstad	43 455	Hogdals kyrka, konservering äldre altartavla. Dnr 73/13/945	192	192	75%	144	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 892	Hogdals kyrka, åtgärd dagvattenhantering pga. fuktproblem. Dnr 73/14/1026	93	125	33%	41	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Strömstad	43 450	Hogdals kyrka, åtgärdsprogram textiltvättning. Dnr 73/14/942	46	51	75%	38	Stiftets anvisningar ska följas.
Strömstad	43 449	Hogdals kyrka, åtgärdsprogram textilier samt mögelsanering. Dnr 73/14/951	81	90	75%	68	Stiftets anvisningar ska följas. Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 461	Kosters kyrka, omläggning av skiffertak. Dnr 73/12/801	776	1 109	75%	832	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 456	Krokstrands kapell, konservering av textilier. Dnr 73/14/947	147	163	75%	122	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 459	Lommelands kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/12/802	774	1 114	67%	746	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 451	Lommelands kyrka, rengöring och reparation av innerväggar. Dnr 73/14/914	200	225	50%	113	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 447	Lommelands kyrka, åtgärdsprogram textilier. Dnr 73/14/950	37	41	75%	31	Stiftets anvisningar ska följas.
Strömstad	43 448	Näsinge kyrka, åtgärdsprogram textilier. Dnr 73/14/948	29	32	75%	24	Stiftets anvisningar ska följas.
Strömstad	43 446	Skee kyrka, konservering av porträtt. Dnr 73/14/944	32	36	75%	27	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 453	Strömstads kyrka, textilkonservering. Dnr 73/14/913	493	548	75%	411	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 458	Strömstads kyrka, tilläggsansökan installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/11/559	26	51	75%	38	KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Strömstad	43 454	Strömstads kyrka, tilläggsansökan konservering antependier. Dnr 73/14/845	79	88	75%	66	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Strömstad	43 452	Tjärnö kyrka, konservering och bättringsmålning av interiört måleri. Dnr 73/12/806	1 140	1 267	67%	849	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Strömstad	43 460	Tjärnö kyrka, utvändig renovering. Dnr 73/12/809	885	1 488	67%	997	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Susedalen	42 726	Abilds kyrka, installation av luftavfuktare. Dnr 73/14/229	152	152	75%	114	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Susedalen	42 727	Abilds kyrka, omläggning av plåttak samt byte av takstolar på absiden. Dnr 73/14/230	334	334	67%	224	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. Se följebrev.
Susedalen	42 728	Efra kyrka, tilläggsansökan byte av värmesystem. Dnr 73/11/769	52	52	0%	0	Avslag. Ej KAE-motiverad/prioriterad åtgärd. Se följebrev.
Susedalen	42 729	Slöinge kyrka, tilläggsansökan renovering av tak. Dnr 73/12/829	984	984	75%	738	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Susedalen	43 001	Årstads kyrka, renovering av tak och fasad långskepp och korsarmar. Dnr 73/14/467	9 719	9 719	0%	0	Ansökan flyttad till KAE 2017. Se följebrev.
Susedalen	42 724	Årstads kyrka, renovering av tak och fasad på torn. Dnr 73/14/467	4 817	4 817	90%	4 335	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Susedalen	42 725	Årstads kyrka, åtgärdsförslag renovering av kopparplåttak. Dnr 73/14/231	60	60	90%	54	Stiftets anvisningar ska följas.
Särö	43 445	Vallda kyrka, rengöring och lagning blå stola. Dnr 73/14/918	18	24	67%	16	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Sättila	42 744	Hyssna kyrka, tilläggsansökan renovering av torn. Dnr 73/10/773	147	256	67%	171	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Sättila	43 383	Hyssna kyrka, utvändig renovering av långhus. Dnr 73/14/905	850	1 700	67%	1 139	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Södra Sotenäs	42 730	Askums kyrka, tilläggsansökan invändig målning. Dnr 73/11/882	33	67	50%	33	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Södra Sotenäs	42 731	Askums kyrka, tilläggsansökan utbyte av elinstallationer. Dnr 73/11/886	24	80	0%	0	Avslag. Ej KAE-motiverad/prioriterad åtgärd. Se följebrev.
Södra Sotenäs	42 805	Kungshamnns kyrka, ny textiltförvaring. Dnr 73/14/669	144	161	75%	120	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Södra Sotenäs	42 806	Smögens kyrka, ny textiltförvaring. Dnr 73/14/670	166	184	75%	138	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Tjörn	43 718	Blekets kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/971	38	50	75%	38	Stiftets anvisningar ska följas.
Tjörn	43 714	Klädesholmen kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/993	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Tjörn	43 711	Klövedals kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/1006	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Tjörn	43 468	Rönnängs kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/955	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Tjörn	42 802	Skärhamnns kyrka, konservering av mässhake. Dnr 73/14/684	20	27	75%	20	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Tjörn	42 736	Skärhamnns kyrka, renovering av mur. Dnr 73/14/352	86	172	50%	86	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Tjörn	43 717	Skärhamnns kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/991	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Tjörn	42 803	Stenkyrka kyrkogård, renovering av murar. Dnr 73/14/685	1 250	2 500	50%	1 250	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Tjörn	43 716	Stenkyrka kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/992	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Tjörn	43 719	Valla kyrka, installation av åskskyddsanläggning. Dnr 73/14/990	270	300	75%	225	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Tjörn	43 713	Valla kyrka, revidering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/1005	56	75	75%	56	Stiftets anvisningar ska följas.
Tjörn	43 533	Valla kyrka, tilläggsansökan utvändig renovering. Dnr 73/12/665	584	872	67%	584	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Torestorp	42 807	Torestorps kyrka, fönsterrenovering. Dnr 73/14/673	130	375	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Se följebrev.
Torestorp	42 819	Torestorps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/691	63	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas.
Torestorp	42 838	Älekulla kyrka, ombyggnad av textiltförvaring. Dnr 73/14/707	125	150	75%	113	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Torestorp	42 820	Älekulla kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/692	63	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas.
Torestorp	42 954	Öxabäcks kyrka, justering och ombyggnad av textiltförvaring. Dnr 73/14/773	225	250	75%	188	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Torestorp	42 822	Öxabäcks kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/693	63	70	75%	53	Stiftets anvisningar ska följas.
Torestorp	42 821	Öxabäcks lilla kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/693	36	40	75%	30	Stiftets anvisningar ska följas.
Torsby	43 473	Lycke kyrka, montering av kalkkläde. Dnr 73/14/940	5	5	75%	4	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Torsby	43 474	Torsby kyrka, textilkonservering. Dnr 73/14/939	31	31	67%	21	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.

Sök.ek. enhet	Proj.id	Projektnamn	Ansökt KAE (tkr)	Total kostn. (tkr)	KAE-procent	Högstbelopp	Villkor/upplysningar
Torsby	43 710	Torsby kyrka, vård- och underhållsplan textil. Dnr 74/14/1013	25	25	75%	19	Stiftets anvisningar ska följas. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Tvååker	43 560	Dagsås kyrka, renovering av torntak. Dnr 73/14/978	333	444	0%	0	Avslag. Underlag för bedömning saknas. Länsstyrelsens tillstånd saknas.
Tvååker	43 553	Dagsås kyrkogård, kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/982	65	87	75%	65	Stiftets anvisningar ska följas.
Tvååker	43 561	Dagsås kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/977	22	30	75%	22	Stiftets anvisningar ska följas.
Tvååker	43 547	Sibbarps kyrkogård, kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/986	66	88	75%	66	Stiftets anvisningar ska följas.
Tvååker	43 545	Sibbarps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/987	22	30	75%	22	Stiftets anvisningar ska följas.
Tvååker	43 559	Spannarps kyrka, konservering altaruppsats, altare, predikstol. Dnr 73/14/981	75	100	90%	90	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Tvååker	43 555	Spannarps kyrkogård, kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/980	77	103	75%	77	Stiftets anvisningar ska följas.
Tvååker	43 558	Spannarps kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/979	22	30	75%	22	Stiftets anvisningar ska följas.
Tvååker	43 551	Tvååkers kyrkogård, kulturhistorisk inventering. Dnr 73/14/983	102	136	75%	102	Stiftets anvisningar ska följas.
Tvååker	43 557	Tvååkers kyrkogård, vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/985	22	30	75%	22	Stiftets anvisningar ska följas.
Uddevalla	42 745	Bleketkyrkan, omläggning av yttertak. Dnr 73/14/586	450	905	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigat objekt.
Varberg	43 467	S:t Jörgens kapellkrematorium, reparation av fasadskivor. Dnr 73/14/935	66	131	50%	66	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Varberg	43 465	Varbergs kyrka, renovering av solbänkar. Dnr 73/14/938	250	500	50%	250	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Varberg	43 466	Varbergs kyrka, revidering och komplettering av vård- och underhållsplan. Dnr 73/14/936	51	68	75%	51	Stiftets anvisningar ska följas.
Veddige-Kungsäter	42 944	Grimmareds kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig renovering. Dnr 73/11/762	305	610	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade/prioriterade åtgärder. Se följebrev.
Veddige-Kungsäter	45 723	Karl Gustavs kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig renovering (ombyggnad m. m). Dnr 73/11/759	647	925	0%	0	Avslag. Ej KAE-berättigade/prioriterade åtgärder. Se följebrev.
Veddige-Kungsäter	42 941	Karl Gustavs kyrka, tilläggsansökan in- och utvändig renovering (utvändig ramp). Dnr 73/11/759	167	239	25%	60	KAE från 2014 års beslutsram. Se följebrev.
Veddige-Kungsäter	42 947	Kungsäters kyrka, vitmålning av kopparklätt torn. Dnr 73/09/960	375	500	75%	375	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Vessige	42 842	Alfshögs kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/14/712	26	26	75%	20	Stiftets anvisningar ska följas.
Vessige	42 843	Askome kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/14/711	26	26	75%	20	Stiftets anvisningar ska följas.
Vessige	42 845	Köinge kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/14/709	26	26	75%	20	Stiftets anvisningar ska följas.
Vessige	42 844	Okome kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/14/710	26	26	75%	20	Stiftets anvisningar ska följas.
Vessige	42 846	Svarträ kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/14/708	26	26	75%	20	Stiftets anvisningar ska följas.
Vessige	42 841	Vessige kyrka, vård- och underhållsplan textilier. Dnr 73/14/713	26	26	75%	20	Stiftets anvisningar ska följas.
Vinberg-Ljungby	42 939	Ljungby kyrka, konserveringsåtgärder textilier. Dnr 73/14/774	27	36	75%	27	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Vinberg-Ljungby	42 982	Vinbergs kyrka, konserveringsåtgärder textilier. Dnr 73/14/779	52	70	75%	52	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Värö-Stråvalla	42 984	Värö kyrka, fönsterrenovering norra fasaden. Dnr 73/14/784	500	500	75%	375	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Västra Mark	42 952	Hajoms kyrka, installation av system för klimatstyrning. Dnr 73/14/768	50	100	75%	75	Antikvarisk medverkan krävs. KAE beviljas med förbehåll. Se följebrev.
Örby-Skene	43 284	Örby kyrka, handikappramp till kor. Dnr 73/14/831	125	378	10%	38	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
Örby-Skene	43 282	Örby kyrka, invändig rengöring och målning av väggar. Dnr 73/14/830	57	172	50%	86	Antikvarisk medverkan krävs. Se följebrev.
Örby-Skene	43 024	Örby kyrka, rengöring och underhåll av läktarorgel. Dnr 73/14/828	223	446	50%	223	Länsstyrelsens tillståndsbeslut ska följas.
			129 360	179 026		77 700	10 465
				Totalt KAE		88 165	