


ÖREBRO LÄNS MUSEUM Gravvård		Stift Västerås stift
		Projektnamn Gravvårdar av gjutjärn
		Kyrkogård Bergskyrkogården, Lindesberg
Läge Kv 1	Gravplatsnummer 135	Årtal
Gravvårdens typ Stående	Gravvårdens höjd 146 cm	Gravvårdens material Gjutjärn
Plantering/växtmaterial	Omgärdning	Ytmaterial
Inskription BANMÄSTEREN E. LARSSONS FAMILJEGRAV KYRKORÅDET VÅRDAR GRAVEN.		Inskriptionstyp Förhöjd Titel Banmästare
Skador Rost		
Beskrivning Genombrutet dekorativt kors gjutet i ett med basen som är avsmalnande uppåt. Inskriptionsytan är på basens framsida. Svartmålat.Står på en gjuten sockel.		
Kulturhistoriskt värde Kors av gjutjärn.		
Inventerad av Namn Anneli Borg Datum 2015-08-18		

ÖREBRO LÄNS MUSEUM Gravvård		Stift Västerås stift
		Projektnamn Gravvårdar av gjutjärn
		Kyrkogård Bergskyrkogården, Lindesberg
Läge Kv 1	Gravplatsnummer 151	Årtal Första gravsatta 1880
Gravvårdens typ	Gravvårdens höjd 94, stolpe	Gravvårdens material
Plantering/växtmaterial	Omgärdning Staket av gjutjärn	Ytmaterial
Inskription FABRIKÖREN CARL V. JOHNSON f. 1813 31/ d. 1880 5/4 HANS MAK CAROLINA NORBERG f. 1803 / d. 1890 30/9		Inskriptionstyp Titel Fabrikör
Skador Sättning, Mossa/lav, Sprickor, Rost		
Beskrivning Staket av gjutjärn, eklekticistiskt utformat med element som rundbågar, fyrpass och stiliserade ornament. Stolparna är flerkantiga och dekorativt utformade samt har profilerad bas och krön. De kröns av en ovanligt utformad kula. Svartmålat.		
Kulturhistoriskt värde Staket av gjutjärn.		
Inventerad av Namn Charlott Torgén Datum 18 augusti 2015		

ÖREBRO LÄNS MUSEUM Gravvård		Stift Västerås stift
		Projektnamn Gravvårdar av gjutjärn
		Kyrkogård Bergskyrkogården, Lindesberg
Läge Kv 1	Gravplatsnummer 156	Årtal Upplåten 1886
Gravvårdens typ	Gravvårdens höjd 88 cm, pollare	Gravvårdens material
Plantering/växtmaterial	Omgärdning Pollare av gjutjärn med kedja/kätting	Ytmaterial
Inskription Byggmästaren Erik Jansson Född 11/9 1816 död 19/11 1886 Familjegraf		Inskriptionstyp
		Titel Byggmästare
Skador Sättning, Rost		
Beskrivning Gjutna pollare med kannelyrer samt profilerad bas och krön. Pollaren kröns av kula. Pollarna är placerade på stenram av huggen granit. Mellan pollarna löper en gjuten kedja med dekorativt utformade öglor. Varannan är rundare i formen och varannan är kantigare. Svartmålade pollare och kätting.		
Kulturhistoriskt värde Pollare och kätting av gjutjärn.		
Inventerad av Namn Charlott Torgén Datum 18 augusti 2015		

ÖREBRO LÄNS MUSEUM Gravvård		Stift Västerås stift
		Projektnamn Gravvårdar av gjutjärn
		Kyrkogård Bergskyrkogården, Lindesberg
Läge Kv 1	Gravplatsnummer 157	Årtal 1878
Gravvårdens typ Stående	Gravvårdens höjd 280 cm	Gravvårdens material
Plantering/växtmaterial	Omgärdning	Ytmaterial
Inskription HÅR HVILA BYGGMÄSTAREN A.AUG. ANDERSSONS Född d. 12-1-1835 Död d. 5-11-1914 KÄRA ,MAKA ANNA MATHILDA ANDERSSON FÖDD D. 5 MAJ 1854 DÖD D. 21 NOV 1877 SAMT ENDA MARN ANNA AUGUSTA FÖDD D. 18 FEB. 1875 DÖD D. 10 NOV. 1877 På baksidan: ES. 55 8 9-pS b. 238 V.9 Wården restes 1878		Inskriptionstyp Försänkt och förhöjd
		Titel Byggmästare
Skador Rost		
Beskrivning Större gravvård i goticerande stil. Inskriptionsytan omges av upp och nedvända facklor. Överst ett kölbågeformat krön dekorerat med genombrutet fyrpass och gotiska stilelement, längst upp ett klöverbladskors.Baksidan är dekorerad med en urna i relief. Gravvården är placerad på en bas och sockel av huggen granit. Svartmålad.		
Kulturhistoriskt värde Gravvård av gjutjärn.		
Inventerad av Namn Anneli Borg Datum 2015-08-18		

ÖREBRO LÄNS MUSEUM Gravvård	Stift Västerås stift	
	Projektnamn Gravvårdar av gjutjärn	
	Kyrkogård Bergskyrkogården, Lindesberg	
Läge Kv 1	Gravplatsnummer 168	Årtal
Gravvårdens typ Stående	Gravvårdens höjd 150 cm	Gravvårdens material Gjutjärn
Plantering/växtmaterial	Omgärdning	Ytmaterial
Inskription WILMA TIDESTRÖM FÖDD RUDBERG 18 4/4 40 18 3/4 74 Ps. 482 v 6		Inskriptionstyp Förhöjd
		Titel
Skador Mossa/lav, Rost		
Beskrivning Gjutet kors med genombrutna dekorativa avslut på korsarmarna. Korset är liksidigt och har en förhöjd rundad ram. Korsbas med karnisformad profil, på kortsidorna ett fäste för bult. Fundament av sten.		
Kulturhistoriskt värde Kors av gjutjärn.		
Inventerad av Namn Anneli Borg Datum 2015-08-18		

	Stift Västerås stift	
	Projektnamn Gravvårdar av gjutjärn	
	Kyrkogård Bergskyrkogården, Lindesberg	
Läge Kv 1	Gravplatsnummer inget gravnummer på gravkartan.	Årtal
Gravvårdens typ Stående	Gravvårdens höjd 81 cm	Gravvårdens material Gjutjärn
Plantering/växtmaterial	Omgärdning	Ytmaterial
Inskription Saknas	Inskriptionstyp	
	Titel	
Skador Rost		
Beskrivning Liksidigt kors med förhöjd ram. Mellan korsarmarna går strålar ut från korsets mitt. Korset kröns av ett mindre grekiskt kors. Svartmålat, man kan ana mönja under färgen.Korset står på en gjuten platta.		
Kulturhistoriskt värde Kors av gjutjärn.		
Inventerad av Namn Anneli Borg Datum 2015-08-18		

Gravvård

Stift

Västerås stift

Projektnamn

Gravvårdar av gjutjärn

Kyrkogård

Bergskyrkogården, Lindesberg

Läge

Kv 1

Gravplatsnummer

saknas

Årtal

Gravvårdens typ

Stående

Gravvårdens höjd

81 cm

Gravvårdens material

Gjutjärn

Plantering/växtmaterial

Omgärdning

Ytmaterial

Inskription

Saknas

Inskriptionstyp

Titel

Skador

Rost

Beskrivning

Liksidigt kors med förhöjd ram. Mellan korsarmarna går strålar ut från korsets mitt. Korset kröns av ett mindre grekiskt kors. De två andra korsarmarna har små konformade element längst ut på korsarmen. Svartmålat. Korset står på en gjuten platta.

Kulturhistoriskt värde

Kors av gjutjärn

Inventerad av

Namn

Anneli Borg

Datum

2015-08-18

