

KAE - Beslut Stiftsstyrelsen

D nr 6.6-2018-239

Projekt id	Projektname	Sökande ekonomisk enhet	Diarie nr	Stiftets notering	Beslut
O/Västra Götalands län					
54 692	Brålanda kyrka, renovering av vit mässshake och stola.	Brålanda pastorat	Dnr. 6.6-18-207.		0
54 462	Gesäters kyrka, målning av fönster.	Dals-Eds församling	Dnr. 6.6-18-46.		299
55 015	Gesäters kyrka, målning av fasad.	Dals-Eds församling	Dnr. 6.6-18-48.		122
54 469	Gesäters kyrka, delrenovering av skiffertak.	Dals-Eds församling	Dnr. 6.6-18-50.	Nedrasade skifferplattor pga misstänkt rötskada i takfot, norra korsarmen. Ursprungligen dalslandsskiffer, extra kostnadskrävande att skaffa ersättningsskiffer.	89
54 587	Dals-Eds kyrka, delrenovering av skiffertak.	Dals-Eds församling	Dnr. 6.6-18-52.	Skyliftbesiktat. Dalslandsskiffer, lagningar med grythytteskiffer.	59
54 589	Töftedals kyrka, målning av fönster.	Dals-Eds församling	Dnr. 6.6-18-54.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 609	Håbols kyrka, målning av fönster och fasad.	Dals-Eds församling	Dnr. 6.6-18-56.		372
55 013	Torps kyrka, omläggning av tegeltak.	Färgelanda församling	Dnr. 6.6-18-88.	Återställande från betongpannor i samband med omläggning.	480
55 035	Färgelanda kyrka, målning av fönster, portar, tornluckor.	Färgelanda församling	Dnr. 6.6-18-90.		0
54 701	Melleruds kapell, ny textilförvaring	Melleruds pastorat	Dnr. 6.6-18-203.		0
54 711	Melleruds kapell, läktarombyggnad, flytt av orgelfasad mm.	Melleruds pastorat	Dnr. 6.6-18-205.		0
54 713	Bolstads kyrka, målning av fönster.	Melleruds pastorat	Dnr. 6.6-18-206.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 922	Skålleruds kyrka, drift av sprinklersystem.	Melleruds pastorat	Dnr. 6.6-18-173.	Kyrka med höga kulturhistoriska värden och kostsam brandskyddsanläggning, vilket motiverar en högre procentsats.	77
54 923	Dalskogs kyrka, drift av sprinklersystem.	Melleruds pastorat	Dnr. 6.6-18-172.		53
54 936	Örs kyrka, ombyggnad av kyrkorummet, borttagning av bänkar m.m.	Melleruds pastorat	Dnr. 6.6-18-177.	Målning pelare, golv och bröstning.	75
54 516	Fröskogs kyrka, drift av sprinklersystem.	Åmåls församling	Dnr. 6.6-18-187.		131
54 699	Åmåls nya kyrka, fönsterrenovering.	Åmåls församling	Dnr. 6.6-18-199.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 924	Tösse kyrka, ny klockringningsutrustning.	Åmåls församling	Dnr. 6.6-18-184.		0
54 920	Vårviks kyrka, interiör restaurering av väggpartier i långhus.	Ärtemarks pastorat	Dnr. 6.6-18-212.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0

1757

PHS	Projektname	Sökande ekonomisk enhet	Diarie nr	Stiftets notering	Beslut
S/Värmlands län					
54 961	Glava kyrka, installation av styr- och regleringssystem.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-116.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 980	Glava kyrka, förstudie/utredning fuktproblem.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-95.	Fuktproblem i tekniskt rum under Glava kyrka. Kontroll av påverkan bjälklag etc.	57

54 985	Högeruds kyrka, renovering av lanternin.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-97.		284
54 949	Mangskogs kyrka, renovering av lanternin.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-112.		285
54 983	Mangskogs kyrka, målning av fönster.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-96.		132
54 950	Mikaelikyran, renovering av lanternin.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-113.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 954	Mikaelikyran, renovering av golv.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-114.		0
55 010	Mikaelikyran, renovering av kormatta.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-100.		0
54 958	Stavnäs kyrka, tjärning av tornluckor.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-115.		35
54 948	Stavnäs kyrka, projektering tillgänglighetsanpassning ramp.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-111.		0
54 991	Stavnäs kyrka, fasadrenovering.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-99.		0
54 963	Trefaldighetskyrkan, undersökning och åtgärdande av fuktproblem och dränering.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-117.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
55 011	Trefaldighetskyrkan, konservering väggmålning.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-101.		0
54 987	Älgå kyrka, tjärning av tornspira.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-98.		110
55 012	Älgå kyrka, målning av dörrar och fönster.	Arvika pastorat	Dnr. 6.6-18-102.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 808	Åmotfors kyrka, byte aggregat, uppvärmning och ventilation.	Eda-Köla pastorat	Dnr. 6.6-18-152.	Ny föreslagen utformning värme- och ventilationsanläggning kräver särskild anpassning för att de kulturhistoriska värdena i kyrkorummets arkitektur ska kunna bibehållas. Omfattande markarbeten för ledningsdragning utvändigt för att undvika interiör påverkan.	1225
54 812	Eda kyrka, restaurering läktarbarriär.	Eda-Köla pastorat	Dnr. 6.6-18-149.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 494	Skillingmarks kyrkogård omläggning skiffertak på bårhuset.	Eda-Köla pastorat	Dnr. 2433-18-89.	Bör belasta begravningsavgiften.	0
54 814	Kroppa kyrka, fasadrenovering och renovering av tornspiran.	Filipstads församling	Dnr. 6.6-18-142.	Ettapp 1 tornfasad och tornspira.	1500
54 880	Kroppa kyrka, renovering av skiffertak.	Filipstads församling	Dnr. 6.6-18-143.	Ettapp 2, ny ansökan 2021.	0
55 040	Forshaga kyrka, antikvariska måleriåtgärder.	Forshaga-Munkfors församling	Dnr. 6.6-18-133.	Kvalificerat målningsarbete på bänkarna och retuschering kalkmålade väggar.	383
54 843	Forshaga kyrka, rengöring av tornets putsfasad.	Forshaga-Munkfors församling	Dnr. 6.6-18-139.		0
54 877	Övre Ulleruds kyrka, marmorering av kolonner vid kyrkans entréer.	Forshaga-Munkfors församling	Dnr. 6.6-18-140.		0
54 841	Övre Ulleruds kyrka, putslagning och avfärgning skorsten.	Forshaga-Munkfors församling	Dnr. 6.6-18-137.		0
54 878	Munkfors kyrka, renovering och ommålning av tornets plåttak.	Forshaga-Munkfors församling	Dnr. 6.6-18-141.		630
54 500	Fryksände kyrka, konservering altarbrun, kormattor samt mässhake.	Fryksände pastorat	Dnr. 6.6-18-170.		0
54 498	Lekvattnets kyrka, konservering kormatta.	Fryksände pastorat	Dnr. 6.6-18-169.		0
54 497	Vitsands kyrka, omläggning av norra trappan.	Fryksände pastorat	Dnr. 6.6-18-168.		0

54 502	Östmarks kyrka, restaurering av tre mässhakar.	Fryksände pastorat	Dnr. 6.6-18-171.		0
54 524	Borgviks kyrka, montering av ramp vid entrétrapp.	Grums pastorat	Dnr. 6.6-18-69.	Föreliggande förslag att betrakta som enkelt avhjälpna hinder och bör därför inte stödjas av KAE.	0
54 517	Grums kyrka, montering av taknocksventilation.	Grums pastorat	Dnr. 6.6-18-67.		113
54 520	Värmskogs kyrka, målning av fönster och dörrar.	Grums pastorat	Dnr. 6.6-18-70.		45
54 630	Värmskogs kyrka, åtgärdande av skiffertak.	Grums pastorat	Dnr. 6.6-18-75.		98
54 626	Sunnemo kyrka, tjärning av spåntak.	Hagfors pastorat	Dnr. 6.6-18-33.		154
54 697	Norra Råda kyrka, installation av styr- och reglerteknik.	Hagfors pastorat	Dnr. 6.6-18-209.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 934	Hammarö kyrka, översyn förvaring och informationsinsats kring stavkyrkoplankor i klockstapeln.	Hammarö församling	Dnr. 6.6-18-62.		0
54 943	Skoghalls kyrka, ny utrymningstrappa från orgelläktaren.	Hammarö församling	Dnr. 6.6-18-63.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag. Ny utrymningsväg krävs för fortsatt användande av orgelläktaren. Anpassad lösning, samarbete mellan trappentreprenör och antikvarie.	0
54 714	Alsters kyrka, tjärning av spåntak.	Karlstads pastorat	Dnr. 6.6-18-155.		150
54 492	Karlstads domkyrka, dränering/avvattning runt kyrkan.	Karlstads pastorat	Dnr. 6.6-18-156.		281
54 921	Karlstads domkyrka, konservering vitt och grönt altarbrun.	Karlstads pastorat	Dnr. 6.6-18-154.		0
54 579	Nyeds kyrka, tjärning av kyrkan och klockstapelns takspån.	Karlstads pastorat	Dnr. 6.6-18-158.		278
55 229	Väse kyrka, målningsarbeten på pelare och bänkar.	Karlstads pastorat	Dnr. 6.6-18-157.		0
54 584	Björneborgs kyrka, renovering av kyrkport.	Kristinehamns pastorat	Dnr. 6.6-18-162.		76
54 490	Kristinehamns kyrka, renovering av fönster etapp 3.	Kristinehamns pastorat	Dnr. 6.6-18-128.	Bågarna är av gjutjärn och kulörta fönsterglas. Asbestsanering. Hög svårighetsgrad.	2008
54 585	Kristinehamns kyrka, ny textilförvaring och upphängning antependier.	Kristinehamns pastorat	Dnr. 6.6-18-59.		268
54 486	Visnums kyrka, tjärning tak och fasader samt klockstapel.	Kristinehamns pastorat	Dnr.6.6-18-125		661
54 687	Visnums kyrka, måleri- och konservatorsarbeten.	Kristinehamns pastorat	Dnr. 6.6-18-66.		0
55 112	Lysviks kyrka, dränering och fuksäkring av sakristian.	Lysviks församling	Dnr.6.6-18-223.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 685	Nors kyrka, målning samt behandling golv.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-80.		250
54 686	Nors kyrka, konservatorsarbeten på fast inredning samt begravningsvapen.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-82.		797
55 042	Nors kyrka, renovering putsväggar.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-81. Se även	Äldre felaktigt färgskikt med plastfärg måste tas ned.	586
55 044	Nors kyrka, målning tak, taklist, fönster.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-81. Se även 55042, 55045 samt 55047.		422
55 045	Nors kyrka, målning fast inredning.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-81. Se även 55042, 55044 samt 55047.		563

55 047	Nors kyrka, ny textiltförvaring.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-81. Se även 55042, 55044 samt 55045.		202
55 049	Nors kyrka, rengöring ljuskronor och lampetter.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-80.		0
55 072	Nors kyrka, antikvarisk medverkan.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-80.		66
55 073	Nors kyrka, ny klädsel altarring.	Nor-Segerstads församling	Dnr. 6.6-18-80.		0
55 228	Segerstads kyrka, skadedjursbekämpning	Nor-Segerstads församling	Dnr.6.5-18-236.		45
55 037	Storfors kyrka/församlingshem, renovering av fönster.	Storfors församling	Dnr. 6.6-18-219.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
55 038	Storfors kyrka/församlingshem, montering av energiglas på fem fönster.	Storfors församling	Dnr. 6.6-18-219.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 475	Gräsmarks kyrka, styr- och reglersystem.	Sunne pastorat	Dnr. 6.6-18-94.		0
54 484	Sunne kyrka, målning fönster.	Sunne pastorat	Dnr. 6.6-18-91.		90
55 016	Sunne kyrka, ny klockaxel, linhjul och lagerbockar till stora klockan.	Sunne pastorat	Dnr. 6.6-18-182.	Beviljas Kyrkunderhållsbidrag.	0
54 482	Västra Ämterviks kyrka, styr- och reglersystem.	Sunne pastorat	Dnr. 6.6-18-93.		75
54 480	Östra Ämterviks kyrka, styr- och reglersystem.	Sunne pastorat	Dnr. 6.6-18-92.		0
55 090	Svanskogs kyrka, omläggning av skiffertak.	Säffle pastorat	Dnr. 6.6-18-226.		1350
55 089	Ölseruds kyrka, utvändigt renovering, fönster och fasad.	Säffle pastorat	Dnr. 6.6-18-225.		0
					13219

PHS	Projektnamn	Sökande ekonomisk enhet	D nr	Stiftets notering	Beslut
T/Örebro län					
55 027	Degerfors kyrka, akut takrenovering.	Degerfors-Nysunds församling	Dnr. 6.6-18-71.	Akut renovering av koppertak. Rötskadade takstolar långhus, kor och sakristia. Utförande med hänsyn till befintligt utförande. Förskjuten skivtäckning.	4500
54 623	Karlskoga kyrka, ny textiltförvaring för antependier.	Karlskoga församling	Dnr. 6.6-18-166.		0
55 683	Karlskoga kyrka, renovering golv norra korsarmen.	Karlskoga församling	Dnr.SS-2019-0038	Skada på bärande del av konstruktionen som bedöms akut.	249
54 505	Skogskyrkogårdens kapell, rengöring och renovering av antependium.	Karlskoga församling	Dnr. 6.6-18-167.		0
55 030	Nysunds kyrka, tjärning av tak och fasader.	Degerfors-Nysunds församling	Dnr. 6.6-18-74.		175
					4924

19 900