

Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 2015

Församling /pastorat	Kyrka, alt objekt	Åtgärd	Beräknad kostnad	Sökt ersättning	Stiftets beslut
Uppsala län					
Uppsala	Uppsala domkyrka	Skadeinventering och förprojektering åtgärder på plåtdetaljer och tegelfasader	453750	408375	408000
Uppsala	Uppsala domkyrka	Inventering, rengöring, dokumentation samt nedpackning av magasinerade nedtagna glasmålningar från 1800-talet	625000	562500	469000
Uppsala	Uppsala domkyrka	Glaskonservator för vård och åtgärder på domkyrkans bemålade fönster	1375000	1168750	1238000
Uppsala	Uppsala domkyrka	Utarbetande av gestaltningsprogram för domkyrkoplanens miljö	260000	234000	50000
Uppsala	Uppsala domkyrka	Förstudie om utökade förrådsutrymmen för inventarier i Domkyrkan	600000	600000	50000
Uppsala	Almtunakyrkan	Underhåll kyrksalens fönster	80000	72000	40000
Uppsala	Gamla Uppsala kyrka	Tjärstrykning och underhåll klockstapelns tak och fasader	190000	171000	143000
Uppsala	Gottsunda kyrka	Tillkommande kostnader vid fasadarbeten klockstapelns	310000	279000	155000
Uppsala	Gottsunda kyrka	Tillkommande kostnader vid fasadarbeten, tillägg 2	600000	540000	300000
Danmark-Funbo	Danmarks kyrka	Utredning om orsaker till mögellukt i kyrkan	77556	69800	39000
Danmark-Funbo	Danmarks kyrka	Uppdatering av VU-plan för kyrkobyggnader och kyrkogård	100000	75000	67000
Danmark-Funbo	Danmarks kyrka	Sanering och åtgärder golv och väggar mot mögellukt orsakat av fuktrelaterade skador och brister	3142000	3142000	2357000
Danmark-Funbo	Danmarks kyrka	Konservering och flyttning av skulptur och altarkrusifix	177500	177500	119000

Danmark-Funbo	Danmarks kyrka	Invändiga tillgänglighetsförbättrande åtgärder	447000	447000	81000
Danmark-Funbo	Danmarks kyrka	Avledning av dagvatten från stuprör med rännalar och dagvattenledningar	697000	697000	230000
Danmark-Funbo	Danmarks kyrka	Byte av styrsystem för inomhusklimatet	599000	599000	449000
Danmark-Funbo	Funbo	Tjärstrykning spåntak	155500	139950	117000
Danmark-Funbo	Funbo	Uppdatering av VU-plan för kyrkobyggnader och kyrkogård	100000	75000	67000
Vattholma	Tensta kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	166125	150000	111000
Vattholma	Lena kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	181625	164000	122000
Vattholma	Ärentuna kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	137250	124000	92000
Vattholma	Ärentuna kyrka	Konservering och rengöring av kyrkorum och måleri samt inventarier	4778125	4274000	3584000
Vattholma	Ärentuna kyrka	Installation av styrsystem för fukt och värme samt uppdatering av el- och elvärmeanläggning	1009000	807200	505000
Bälinge	Åkerby kyrka	Projektering, förfrågningsunderlag för uppdatering av värmeanläggningen och installation av styrsystem för värme och klimat	43750	33000	22000
Bälinge	Börje kyrka	Komplettering åskskyddsanläggningen	296250	267000	222000
Bälinge	Börje kyrka	Tjärstrykning och underhåll av spåntak	227500	171000	171000
Bälinge pastorat	Börje kyrka	Projektering, förfrågningsunderlag för uppdatering av värmeanläggningen och installation av styrsystem för värme och klimat	43750	33000	22000
Bälinge	Jumkils kyrka	Projektering, förfrågningsunderlag för uppdatering av värmeanläggningen och installation av styrsystem för värme och klimat	43750	33000	22000
Bälinge	Jumkils kyrka	Komplettering åskskyddsanläggningen	271250	245000	203000
Bälinge	Bälinge kyrka	Konservering av inventarier	330600	298000	248000
Västerlövsta	Huddunge	Komplettering av åskskyddsanläggningen	260000	234000	195000

Västerlövsta	Huddunge	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	65875	50000	44000
Västerlövsta	Västerlövsta	Komplettering av åskskyddsanläggningen	241250	217000	181000
Västerlövsta	Västerlövsta	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	77875	58500	52000
Västerlövsta	Enåkers	Komplettering av åskskyddsanläggningen	236250	212000	177000
Västerlövsta	Enåkers	Akuta åtgärder värmesystemet med byte till bergvärmepump, nya radiatorer, styrning av värme och klimat	1456250	1092000	364000
Västerlövsta	Enåkers	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	59875	45000	40000
Västerlövsta	Enåkers kyrka	Akuta åtgärder och sanering i bjälklaget pga kreosotbehandlat virke och mögel	1764375	1588000	1323000
Västerlövsta	Enåkers kyrka	Konservering, sanering och rengöring av lösa inventarier	370000	333000	278000
Västerlövsta	Enåkers kyrka	Konservering, sanering och rengöring av kyrkorum och fasta inventarier	2698125	2429000	2024000
Nora	Nora kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	263750	238000	198000
Vittinge	Vittinge kyrka	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	83125	63000	56000
Vittinge	Vittinge kyrka	Akut trädvård	257500	193000	85000
Östervåla-Harbo	Östervåla kyrka	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	78000	58500	52000
Östervåla-Harbo	Östervåla kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassifiering av gravvårdar	253000	208000	170000
Östervåla-Harbo	Harbo kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassifiering av gravvårdar	108375	98000	73000
Östervåla-Harbo	Harbo kyrka	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	62000	46500	42000
Östervåla-Harbo	Aspnäs kyrka	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	45400	34000	30000
Björklinge, Skuttunge och Viksta församl.	Björklinge kyrka	Komplettering åskskyddsanläggningen	296250	267000	222000

Björklinge, Skuttunge och Viksta	Björklinge kyrka	Akuta åtgärder och uppdatering av elvärmenanläggningen under bänkar samt installation av styrsystem för värme och klimat	1133750	851000	283000
Björklinge, Skuttunge och Viksta	Björklinge kyrka	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	91000	68250	61000
Björklinge, Skuttunge och Viksta	Skuttunge kyrka	Komplettering åskskyddsanläggningen	231250	209000	173000
Björklinge, Skuttunge och Viksta	Skuttunge kyrka 4116	Komplettering av trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	54250	41000	36000
Björklinge, Skuttunge och Viksta	Viksta kyrka	Komplettering åskskyddsanläggningen	222500	201000	167000
Björklinge, Skuttunge och Viksta	Viksta kyrka	Trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	134250	94000	90000
Norra Hagunda	Läby kyrka	Komplettering åskskyddsanläggningen	166250	150000	125000
Norra Hagunda	Läby kyrka	Uppdatering elvärme och installation av styr- reglerutr.	792500	595000	198000
Norra Hagunda	Läby kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	50250	45000	34000
Norra Hagunda	Skogstibble kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	83250	75000	56000
Norra Hagunda	Skogstibble kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	286250	258000	215000
Norra Hagunda	Skogstibble kyrka	Trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	107250	80500	72000
Norra Hagunda	Ålands kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	49375	45000	33000
Norra Hagunda	Ålands kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	248750	224000	187000
Norra Hagunda	Ålands kyrka	Trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	86125	65000	58000
Norra Hagunda	Järlåsa kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	99000	90000	66000
Norra Hagunda	Järlåsa kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	202500	182500	152000

Norra Hagunda	Järlåsa kyrka	Trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	113500	102150	76000
Norra Hagunda	Vänge kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	225000	202500	169000
Norra Hagunda	Vänge kyrka	Trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	143000	108000	96000
Norra Hagunda	Vänge kyrka	Trädvårds-plan med värdebeskrivning, historik särskilda vårdkrav och målsättning	86125	65000	58000
Norra Hagunda	Vänge kyrka	Inventering och kulturhistorisk klassifiering av gravvårdar	187125	168412	125000
Balingsta	Upplands västra kontrakt	Konsulttjänst med planering, projektering, upphandling, projektledning vid åtgärder i kontraktets 29 kyrkomiljöer	1010000	757000	505000
Balingsta	Hagby kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	230000	207000	173000
Balingsta	Ramsta kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	205000	185000	154000
Balingsta pastorat	Västeråkers kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	256250	231000	192000
Balingsta	Dalby kyrka	Komplettering av åskskyddsanläggningen	136250	123000	102000
Tolfta	Tolfta kyrka	Tillkommande kostnader, arbete och utförande på väggskydd vid trappa	60000	48000	45000
Tierp-Söderfors församling	Tierps kyrka	Breddning av infart i stenmur för anpassning till räddningstjänstens fordon	56000	44800	50000
Tierp-Söderfors församling	Tierps kyrka	Nedtagning och återplantering av träd enligt trädvårdsplan	374000	299200	37000
Tierp-Söderfors församling	Tierps kyrka	Avvägning av sättningsdubbar i kyrkan	34000	27200	26000
Tierp-Söderfors församling	Söderfors kyrka	Konservering och renovering av lösa inventarier	530400	424320	398000
Tierp-Söderfors församling	Söderfors kyrka	Konservering och renovering av fast inredning	1087200	869760	815000
Tierp-Söderfors församling	Söderfors kyrka	Reparation skador och brister, rengöring och målning i kyrkan. Isolering ovansida valv mot nedsmutsning	3644400	2915520	1822000
Tierp-Söderfors församling	Söderfors kyrka	Tillgänglighetsanpassning till koret, skapande av kyrkotorg, utökat korgolv	2852400	2281920	392000
Tierp-Söderfors församling	Söderfors kyrka	Installation av nytt elsystem, Utgår :(ny belysning och ljudanläggning)	800000	640000	400000

Tierp-Söderfors	Söderfors kyrka	Byte av äldre elvärmeanläggning till ny vattenburen värme	3114200	2491360	779000
Tierp-Söderfors	Söderfors kyrka	Tillkommande kostnader med framtagning av förstudie	167134	125350	125000
Rasbo	Stavby	Tillkommande arbete med ny panel vid renovering av klockstapel	215000	161250	161000
Öregrund-Gräsö	Gräsö	Rengöring och målning av plåttak, tjärning huv på grindstolpar	220000	176000	110000
Öregrund-Gräsö	Gräsö	Klockstapeln. Rengöring, målning plåttak. Reparation, målning fasadpanel	220000	176000	110000
Knivsta	Knivsta kyrka	Projektering renovering av kyrkogårdsmurar	47500	47500	24000
Knivsta	Alsike kyrka	Projektering renovering av kyrkogårdsmurar	47500	47500	24000
Knivsta	Vassunda kyrka	Projektering renovering av kyrkogårdsmurar	56250	56250	28000
Knivsta	Vassunda kyrka	Installation av styrutrustning för klimat och värme	170000	170000	85000
Knivsta	Vassunda kyrka	Renovering av stiglucka och murar	4100000	4100000	1657000
Knivsta	Lagga kyrka	Projektering för renovering av vapenhuset	50000	50000	25000
Knivsta	Lagga kyrka	Projektering renovering av kyrkogårdsmurar	47500	47500	24000
Knivsta	Husby- Långhundra	Projektering renovering av kyrkogårdsmurar	22500	22500	11000
Knivsta	Husby Långhundra kyrka	Byte av virke i golvbjälklaget i sakristian p.g.a. fukt- och luktproblem	100000	100000	75000
Knivsta	Husby Långhundra kyrka	Utredning av klimat och energifrågor.	100000	100000	75000
Knivsta	Östuna	Projektering renovering av kyrkogårdsmurar	56250	56250	28000
Lagunda	Fittja kyrka	Reparation av skador på klockstapeln	400000	400000	200000
Lagunda	Nysätra	Renovering av klockstapeln	1303000	1303000	652000

Enköping	Vårfrukyrkan	Tillkommande kostnader och arbeten med målningsarbeten bänkar och bröstningspanel. Reparation av sprickor i koret. Målning väggfält i korsarmar och väggar i vapenhus	634000	570600	317000
Enköping	Vårfrukyrkan	VU-plan för kyrkogården	95000	64000	64000
Enköping	S:t Olofs begravningsplats	VU-plan	215000	144000	144000
Enköping	Veckholms kyrka	Konservering av lösa inventarier	446000	401000	335000
Enköping	Veckholms kyrka	VU-plan för kyrkogården	56000	42000	38000
Enköping	Kungs-Husby kyrka	Konservering lösa inventarier	259000	233100	194000
Enköping	Kungs-Husby kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Torsvi kyrka	Konservatorsarbeten rengöring och reovering av ljusarm, ljuskronor och kollektåv	132000	118800	99000
Enköping	Torsvi kyrkogård	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Litslena kyrkogård 41094	VU-plan för kyrkogården	66000	49500	44000
Enköping	Breds kyrkogård	VU-plan för kyrkogården	56000	42000	38000
Enköping	Tillinge kyrkogård	VU-plan för kyrkogården	66000	49500	44000
Enköping	Härkeberga kyrkogård	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Husby-Sjutoft kyrka	Byte av spån på tak, tjärstrykning och underhåll av spån och trädetaljer	2219000	1997100	1664000
Enköping	Husby-Sjutoft kyrka	Omläggning av blockstensmur	654000	327000	327000

Enköping	Husby-Sjutoft kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Enköpings Näs kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Arnö kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Villberga kyrka	VU-plan för kyrkogården	66000	49500	44000
Enköping	Vallby kyrka	Konservatorsarbeten med rengöring och renovering av mässinljusstake, antependium och kalkkläden	67000	60000	50000
Enköping	Vallby kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Löt kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Teda kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Sparsätra kyrka	VU-plan för kyrkogården	56000	42000	38000
Enköping	Lillkyrka kyrka	Konservatorsarbeten och rengöring av antependium, mässhakar och silverfat	152000	137000	114000
Enköping	Lillkyrka kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Boglösa kyrka	Konservatorsarbeten med rengöring, borttagning av korrosion samt reparation av skador på inventarier	231000	207900	173000
Enköping	Boglösa kyrka	Underhåll och renovering av orgeln mot luftläckage	416000	374400	208000
Enköping	Boglösa kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Enköping	Svinnegarns kyrka	VU-plan för kyrkogården	56000	42000	38000
Enköping	Hacksta kyrka	VU-plan för kyrkogården	51000	38250	34000
Fjärdhundra församling	Simtuna kyrka	Målning av sakristians tak	58850	58850	29000
Hållnäs-Österlövsta	Österlövsta	Byte av värmeanläggning och nytt styrsystem	5175000	4657500	1294000
Örbyhus	Tegelsmora kyrka	Installation inbrott och brandlarm	287250	215438	215000
Örbyhus	Tegelsmora kyrka	Tjärstrykning och underhåll spåntak på kyrkan	140000	105000	105000

Örbyhus	Tegelsmora kyrka	Komplettering och uppdatering av åskskyddet	148500	126225	111000
Örbyhus	Tegelsmora kyrka	Komplettering och uppdatering av åskskyddet på klockstapeln	115500	98175	87000
Örbyhus	Vendels	Installation inbrott och brandlarm	299750	224812	225000
Örbyhus	Vendels kyrka	Tjärstrykning och underhåll av spåntak	71250	53437	53000
Örbyhus	Vendels kyrka	Komplettering och uppdatering av åskskyddet	210500	178925	158000
Örbyhus	Vendels kyrka	Komplettering och uppdatering av åskskyddet på klockstapeln	122500	104125	92000
Alunda	Alunda kyrka	Underhåll och åtgärder enligt trädvårdsplan	347000	163500	87000
Dannemora-bygden	Dannemora	Tjärstrykning och underhåll av spåntaken	150000	75000	113000
Dannemora-bygden	Dannemora	Tjärstrykning och underhåll av klockstapeln	85000	42500	64000
Dannemora-bygden	Morkarla	Tjärstrykning och underhåll av klockstapeln	120000	60000	90000
Hökhuvud	Hökhuvuds kyrka	Nytt spån och tjärstrykning på kyrkans norra takfall	960000	864000	720000
Hökhuvud	Hökhuvuds kyrka	Nytt spån på klockstapeln nedre del, tjärstrykning och underhåll hela stapeln	540000	486000	405000
Hökhuvud	Hökhuvuds kyrka	Projektering av åskskyddsanläggning	20000	18000	15000
Hökhuvud	Hökhuvuds kyrka	Projektering av åskskyddsanläggning för klockstapeln	10000	9000	8000
Hökhuvud	Ekeby kyrka	Projektering av åskskyddsanläggning	20000	18000	15000
Hökhuvud	Ekeby kyrka	Projektering av åskskyddsanläggning för klockstapeln	10000	9000	8000
Hökhuvud	Skäfthammars kyrka	Projektering av åskskyddsanläggning	20000	18000	15000
Hökhuvud	Skäfthammar kyrka	Projektering av åskskyddsanläggning för klockstapeln	10000	9000	8000
Älvkarleby-Skutskär	Skutskärs	Sanering, rengöring och reparation av fasadputs pga rödalger och skador	2030000	1015000	1015000
Almunge	Faringe kyrka	Sanering och konservering av lösa inventarier	550000	495000	413000

Almunge	Faringe kyrka	Reparation av stenmur norr om kyrkan	450000	405000	180000
Almunge	Knutby kyrka	Tjärstrykning och underhåll av spåntaket på bårhuset	60000	54000	45000
Almunge	Knutby kyrka	Reparation av bogårdsmuren	1300000	1170000	650000
Almunge	Almunge kyrka	Renovering och målning av fasader på klockstapeln	285000	256500	143000
Almunge	Almunge kyrka	Omläggning och underhåll av spåntaken	1862500	1676250	1397000
Håbo	Övergrans kyrka	Byte av takspån, tjärstrykning och underhåll av spåntak	750000	600000	563000
Fjärdhundra	Österunda kyrka	Målning kyrkans tak och sakristians tak	237845	118922	178000
Nora	Nora kyrka	Gravvårdsinventering	115000	104000	77000
Stockholms län					
Söderby-Karl	Ununge	Tillkommande kostnader renovering av kyrkfönster	381298	305038	191000
Söderby-Karl	Edsbro kyrka	Renovering av stigluckan	343000	308000	172000
Länna-Blidö-Riala	Blidö kyrka	Puts- och målningsarbeten på fasader	1830000	1647000	915000
Roslagsbro-Vätö	Vätö kyrka	Tillkommande kostnader åskskyddsanläggning	213750	149625	150000
Roslagsbro-Vätö	Vätö kyrka	Antikvarisk konsekvensanalys för anläggande av ny kyrkogård intill befintlig	141500	113200	71000
Roslagsbro-Vätö	Roslagsbro kyrka	Tillkommande kostnader åskskyddsanläggning	222500	155750	156000
Roslagsbro-Vätö	Roslagsbro kyrka	Antikvarisk konsekvensanalys för anläggande av ny kyrkogård samt urngravsättningsplats	152500	122000	76000
Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Restaurering av ljuskronor och lampetter samt nya armatur	1150000	1035000	380000
Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Installation av ny uppvärmningsanläggning med klimatstyrning	3935000	1967500	984000
Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Kontroll och utbyte av elinstallationerna	190000	142500	95000

Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Installation brandlarm	210000	157500	158000
Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Sanering reparation skador i golv, konservering, rengöring och målning i kyrkan. Åtgärder mot luftläckage.	1735000	1388000	1301000
Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Konserveringrengöring och underhåll av fasta och lösa inventarier. Mögelsanering	620000	496000	465000
Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Målning och underhåll trappa och takfot samt inv. målningsbättring	400000	300000	200000
Rådmansö Frötuna	Rådmansö kyrka	Arkitekts medverkan för anpassning av åtgärder och nya funktioner för samspel med de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnaden/kyrkorum	380000	285000	190000
Rådmansö Frötuna	Frötuna kyrka	Anpassning av tillgänglighet och borttagning av bänkar till och i samspel med de kulturhistoriska värdena i kyrkorummen	2632000	1974000	658000
Rådmansö Frötuna	Frötuna kyrka	Omläggning av kalkstensgolv vid altarringen, i mittgången och där det tidigare har stått bänkar	906000	679500	453000
Rådmansö Frötuna	Frötuna kyrka	Tjärstrykning av spåntak	330000	297000	248000
Märsta	Vidbo kyrka	Tjärstrykning och rödfärgning av klockstapeln	160000	128000	107000
Märsta	Skepptuna kyrka	Utredning om omfattningen av fasadrenovering	240000	192000	180000
Märsta	Norrunda kyrka	Tjärstrykning och underhåll av spåntak, vindskivor och taksmyckning	200000	160000	150000
Märsta	Skånela kyrka	Byte av takplåt och sockelbeslag på Jenningska gravkoret	410000	328000	205000
Märsta	Lunda kyrka	Tjärstrykning och målning plåttak på klockstapeln	200000	160000	150000
Rimbo	Rö kyrka	Omläggning av spåntak, sakristian	112500	112500	84000
Rimbo	Husby-Sjuhundra kyrka	Renovering av putsade fasaden på tornet	500000	500000	250000
Väddö och Björkö-Arholma	Väddö kyrka	Underhåll stenmurar och portpelare, nedtagning av 3 träd	1550000	775000	512000
Väddö och Björkö-Arholma	Arholma kyrka	Underhåll och målning av fasader, fönster, hängrännor och stuprör	159732	143759	120000

Väddö och Björkö- Arholma	Arholma kyrka	Underhåll och målning av plåt på tak och flöjlar efter plåtbyte	259732	233758	234000
Väddö och Björkö- Arholma	Arholma kyrka	Byte av takplåt pga dåliga infästningar	1259732	1133759	1134000
Väddö och Björkö- Arholma	Arholma kyrka	Uppgradering av åskskyddsanläggningen	322232	290008	242000
Väddö och Björkö- Arholma	Arholma kyrka	Underhåll och åtgärder på entredörr till kyrkan	27732	24634	21000
Rimbo	Rö kyrka	Omläggning av spåntak, två sidor klockstapel	137500	137500	103000
Gävleborgs län					
Gävle	Strömsbro kyrka	Projektering vård- underhåll på tak, fasader och kallvind	120000	108000	60000
Gävle	Böna kapell	Underhåll elanläggning efter revision	90000	81000	45000
Hälsingtuna- Rogsta	Hälsingtuna kyrka	Tillkommande kostnader vid tjärning och arbeten med spån på klockstapel	139950	104962	105000
Bollnäs-Ovanåker	Ovanåkers	Konservering och målning av fasta inventarier, lösa inventarier och tak-väggar	3740000	3366000	2057000
Enånger- Njutånger	Njutånger kyrka	Restaurering och ombyggnad av orgel	1735000	1561500	173000
Hudiksvall-Idenor	Idenors klockstapel	Tillkommande kostnader vid arbeten på klockstapel	105740	79305	79000
Ljusdal-Ramsjö	Ljusdals kyrka	Byte spån, tjärstrykning och underhåll av spåntak	2561312	2305180	1921000
Färila	Los kyrka	Tjärstrykning och underhåll spåntaket	70000	52500	53000
Färila	Färila kyrka	Tjärstrykning och underhåll av klockstapelfoten	43000	32250	32000
Färila	Färila kyrka	Förgyllning kors, målning kors, tornluckor, bleck och lanterninen	239000	179250	179000
Färila	Fågelsjö kapell	Målning fasader, dörrar och fönster. Inv. målning trappa och hall, Målning förråd	279500	209625	140000
Färila	Fågelsjö klockstapel	Tjärstrykning och underhåll klockstapel	135500	101625	102000
Färila	Kårböle kyrka	Sanering av kryputrymme under långhus koret från skräp, papp och virke	32000	28800	16000

Färila	Kårböle kyrka	Utredning om kondition och kulturhistoriskt värde i äldre bemålade brädor som förvaras i tornet. Brädorna tillhörde den äldre kyrkan	32000	28800	24000
Färila	Kårböle kyrka	Renovering av fasader och omsättning av trappa	2080250	1560188	1040000
Bjuråker-Norrbo	Bjuråkers kyrka	Tjärstrykning av spåntak	321250	289000	241000
Bjuråker-Norrbo	Norrbo kyrka	Renovering och underhåll av plåttaket	633000	317000	317000
Hamrånge	Hamrånge kyrka	Tillkommande kostnader fönsterrenovering	156250	78125	117000
Hedesunda	Hedesunda kyrka	Installation av automatiskt brandlarm	276250	248625	207000
Torsåker	Torsåkers kyrka	Restaurering och reparation av äldre smidesstaket på kyrkogården vid väg 513	3927000	3534300	1964000
Valbo	Valbo kyrka	Tillkommande kostnader värmesystem	750000	750000	300000
Valbo	Valbo kyrka	Tillkommande kostnader utredning och läggning dagvattensystem	460000	460000	184000
Valbo	Valbo kyrka	Tillkommande kostnader elanläggning, åskskydd	660000	660000	264000