

## Pressmeddelande, fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning i Uppsala stift för år 2017

Församling/ pastorat	Kyrka, alt objekt	Åtgärd	Beräknad kostnad	Sökt ersättning
<b>Uppsala län</b>				
Uppsala pastorat	Uppsala domkyrka	Tillkommande VVS-arbeten etapp 3	4082500	3674250
Uppsala pastorat	Uppsala domkyrka	Konservering av glasmålningar, etapp 3	4000000	3600000
Uppsala pastorat	Uppsala domkyrka	Tillverkning och montering av skyddsglas, etapp 2	4100000	3690000
Uppsala pastorat	Almtunakyrkan	Ombyggnad av skåpinredning i sakristian för kyrkliga textilier	442000	397800
Uppsala pastorat	Vaksala kyrka	Konserveringsåtgärder på altarskåp	111750	100575
Danmark-Funbo församling	Funbo kyrkogård	Renovering av järnstaket kring askgravlund	75000	75000
Norra Hagunda församling	Ålands kyrka	Akut utredning och projektering av invändiga och utvändiga åtgärder mot mögel	350000	315000
Norra Hagunda församling	Vänge kyrka	Förstärkning av klockbock	120000	108000
Norra Hagunda församling	Vänge kyrka	Målning av tornluckor av trä	380000	342000
Vattholma pastorat	Tensta kyrka	Sammanställning av informationsmaterial, dokumentation/fotografering medeltida vägg- och takmålningar	643500	580000
Vattholma pastorat	Tensta kyrka	Underhåll och målning av yttre fönsterbågarna	940000	705000
Bälingebygdens församling	Åkerby kyrka	Installation av fukt/temp-reglerad styrning samt uppdatering av el/värme	1200000	900000
Bälingebygdens församling	Börje kyrka	Installation av fukt/temp-reglerad styrning samt uppdatering av el/värme	1200000	900000
Bälingebygdens församling	Bälinge kyrka	Fotografering av lösa inventarier för registrering i SACER	44000	39600
Bälingebygdens församling	Jumkils kyrka	Underhåll och målning av fönsterbågar	240000	195000
Bälingebygdens församling	Jumkils kyrka	Installation av fukt/temp-reglerad styrning samt uppdatering av el/värme	1200000	900000
Östervåla-Harbo pastorat	Östervåla kyrka	Uppdatering av elvärme samt installation av webbaserat styr- och reglersystem för fukt/temp. styrning.	970000	740000
Västerlövsta pastorat	Huddunge kyrka	Restaurering samt justering och rengöring av orglar	1247500	998000
Västerlövsta pastorat	Västerlövsta kyrka	Rengöring och justering av tornuret	55000	50000
Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat	Viksta kyrka	Underhåll och målning av fönster	160000	120000
Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat	Viksta kyrka	Installation av webbaserat styrsystem för fukt och temperatur, översyn av el och värme	1240000	1116000

Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat	Skuttunge kyrka	Installation av webbaserat styrsystem för fukt och temperatur, översyn av el och värme	1240000	1116000
Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat	Skuttunge kyrka	Renovering av ljuskronor	85700	77130
Vittinge församling	Vittinge kyrka	Restaurering av delar av den västra kyrkogårdsmuren längs den gamla kyrkogården	81000	61000
Enköpings pastorat	Husby-Sjutolfts kyrka	Tillkommande arbeten med renovering av bogårdsmur	1096000	548000
Enköpings pastorat	Vårfrukyrkogården	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	220543	165407
Enköpings pastorat	Enköpings-Näs kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	29757	22318
Enköpings pastorat	Teda kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	28562	21421
Enköpings pastorat	Svinnegarns kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	32755	24566
Enköpings pastorat	Tillinge kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	82069	61552
Enköpings pastorat	Breds kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	34061	25546
Enköpings pastorat	Sparrsätra kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	38937	29203
Enköpings pastorat	S:t Olofs kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	311920	233940
Enköpings pastorat	Boglösa kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	40566	30424
Enköpings pastorat	Lillkyrka kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	23771	17828
Enköpings pastorat	Vallby kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	45440	34080
Enköpings pastorat	Kungs-Husby kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	32346	24260
Enköpings pastorat	Torsvi kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	24939	18704
Enköpings pastorat	Veckholms kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	49231	36923
Enköpings pastorat	Hacksta kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	30362	22771
Enköpings pastorat	Löts kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	31169	23377
Enköpings pastorat	Villberga kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	57608	43206
Enköpings pastorat	Husby-Sjutolfts kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	37497	28122
Enköpings pastorat	Litslena kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	60989	45742
Enköpings pastorat	Härkeberga kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	27606	20704

Enköpings pastorat	Arnö kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravplatser	19500	14625
Enköpings pastorat	Boglösa kyrka	Förbättring av åskskyddet	338000	237000
Enköpings pastorat	Breds kyrka	Förbättring av åskskyddet	300000	210000
Enköpings pastorat	Hacksta kyrka	Förbättring av åskskyddet	250000	175000
Enköpings pastorat	Husby-Sjutolfts kyrka	Förbättring av åskskyddet	313000	219000
Enköpings pastorat	Kungs-Husby kyrka	Förbättring av åskskyddet	363000	254000
Enköpings pastorat	Lillkyrka kyrka	Förbättring av åskskyddet	350000	245000
Enköpings pastorat	Löts kyrka	Förbättring av åskskyddet	363000	254000
Enköpings pastorat	Teda kyrka	Förbättring av åskskyddet	388000	272000
Enköpings pastorat	Torsvi kyrka	Förbättring av åskskyddet	350000	245000
Enköpings pastorat	Svinnegarns kyrka	Förbättring av åskskyddet	188000	132000
Fjärdhundra församling	Simtuna kyrka	Framtagande och tryck av informationsfolder om de medeltida takmålningarna	90000	72000
Fjärdhundra församling	Simtuna kyrka	Upprättande av trädvårds-plan för kyrkogården	125000	100000
Fjärdhundra församling	Altuna kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	24500	19600
Fjärdhundra församling	Österunda kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	17000	13600
Fjärdhundra församling	Simtuna kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	49500	39600
Fjärdhundra församling	Torstuna kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	35500	28400
Fjärdhundra församling	Frösthults kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	14500	11600
Fjärdhundra församling	Härnevi kyrkogård	Inventering och kulturhistorisk klassificering av gravvårdar	20000	16000
Lagunda församling	Gryta kyrkogård	Demontering o omläggning av blockstensmur samt schaktnings- o fyllnadsarbeten	3461000	865250
Lagunda församling	Gryta kyrka	In- och utvändig renovering av Spenska gravkoret	878000	702400
Lagunda församling	Biskopskulla kyrka	Borttagning och sanering av kajbon, tätning av inflygningshål	28227	25404
Lagunda församling	Fröslunda kyrka	Borttagning och sanering av kajbon, tätning av inflygningshål	53227	47904
Lagunda församling	Hjälsta kyrka	Borttagning och sanering av kajbon, tätning av inflygningshål	40727	36654
Lagunda församling	Kulla kyrka	Borttagning och sanering av kajbon, tätning av inflygningshål	40727	36654
Lagunda församling	Långtora kyrka	Borttagning och sanering av kajbon, tätning av inflygningshål	40727	36654

Lagunda församling	Nysätra kyrka	Borttagning och sanering av kajbon, tätning av inflygningshål	46977	42279
Lagunda församling	Fittja kyrka	Borttagning och sanering av kajbon, tätning av inflygningshål	53227	47904
Lagunda församling	Biskopskulla kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Fittja kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Fröslunda kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Giresta kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	68750	61875
Lagunda församling	Gryta kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Holms kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Kulla kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Långtora kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Nysätra kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Hjälsta kyrka	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkliga byggnader	63300	56970
Lagunda församling	Långtora kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Kulla kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Holms kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Hjälsta kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Fittja kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Fröslunda kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Gryta kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner	56625	42469
Lagunda församling	Biskopskulla kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Nysätra kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Lagunda församling	Giresta kyrkogård	Uppdatering av vård- och underhållsplaner för kyrkogård	56625	42469
Rasbo pastorat	Tuna kyrka	Akut fasadrenovering på listverk och puts	210000	170000
Rasbo pastorat	Tuna kyrka	Utredning orsak sprickbildning i golvets plattor samt projektering åtgärd	210000	170000
Rasbo pastorat	Rasbo kyrka	Underhåll och målning av fönster	190000	135000
Rasbo pastorat	Rasbo kyrka	Dräneringsarbeten runt kyrkan	145000	100000
Rasbo pastorat	Rasbo kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplan och gravvårdsinventering	406500	257725

Rasbo pastorat	Rasbokils kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplan och gravvårdsinventering	245200	152880
Rasbo pastorat	Tuna kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplan och gravvårdsinventering	291900	183235
Rasbo pastorat	Stavby kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplan och gravvårdsinventering	280700	175955
Öregrund-Gräsö församling	Öregrunds kyrka	Restaurering av bärande delar i takkonstruktionen	1589650	1271720
Gimo pastorat	Skäfthammars kyrka	Målning konservering av fönster	93000	83700
Dannemora-bygdens församling	Morkarla kyrka	Akuta åtgärder på bärande konstruktion i klockstapeln	1374125	1099300
Alunda församling	Alunda kyrka	Fotografering och dokumentation av inventarierna	51585	25800
Frösåkers församling	Valökyrka	Utvändig renovering puts	1031000	773250
Almunge pastorat	Knutby kyrka	Projektering för saneringsarbete, mögel- och fuktproblem	566000	509400
Almunge pastorat	Almunge kyrka	Projektering för saneringsarbete, mögelproblem	285000	256500
Almunge pastorat	Almunge kyrka	Målning av spiran på klockstapeln	100000	90000
Almunge pastorat	Almunge kyrka	Reparation och underhåll av fönster	270375	243337
Almunge pastorat	Bladåkers kyrka	Sanering av stora kajbon på kyrkvinden	54000	48600
Almunge pastorat	Faringe kyrka	Installation av permanent luftavfuktare	140625	126562
Håbo pastorat	Övergrans kyrka	Omförgyllning av altarpopsats	245650	221085
Håbo pastorat	Övergrans kyrka	Konservering av nummertavla	54000	48600
Håbo pastorat	Yttergran	Konservatorsarbete m kista i järnplåt, brudbänk o dörr till altarring	49350	44415
Håbo pastorat	Skoklosters kyrka	Projektering inför renovering av inventarier samt kontroll av sprickbildning i vägg	75000	67500
Håbo pastorat	Skoklosters kyrka	Utredning inför tillgänglighetsanpassning och renovering av trappa och fasad mot väster	25000	22500
Håbo pastorat	Skoklosters kyrka	Utredning för installation av luftvärmepump	40000	36000
Håbo pastorat	Häggeby kyrka	Utredning av fukt, klimatmätning och analys av mikrobiella angrepp	44000	39600
Håbo pastorat	Häggeby kyrka	Program och projektering inför renovering, restaurering av lösa och fasta inventarier	65000	58500
Håbo pastorat	Kalmars kyrka	Utredning, projektering inför invändig renovering	65000	58500
Tierp-Söderfors församling	Tierps kyrks	Tierps kyrka, avvägning av sättningsdubbar	34000	27200
Tolfta församling	Tolfta begravningsplats	Restaurering av murar och stengärdesgårdar	1715400	1372320
Hållnäs-Österlövsta församling	Österlövsta kyrka	Projektering för restaurering och upprustning av De Geers gravkor.	315000	283500

Vendel-Tegelsmora församling	Vendels kyrka	Tjärning och underhåll av spåntak på bogårdsmur	295000	221250
Vendel-Tegelsmora församling	Vendels kyrkogård	Gravvårdsinventering	185457	166911
Vendel-Tegelsmora församling	Tegelsmora klockstapel	Tjärning av tak och rödfärgning av väggar och luckor.	285000	213750
Vendel-Tegelsmora församling	Tegelsmora kyrkogård	Gravvårdsinventering	148872	133985
Vendel-Tegelsmora församling	Tegelsmora kyrka	Lagning av kyrkogårdsmuren vid entren	92500	69375
Knivsta pastorat	Östuna kyrkogård	Renovering av stenmur och stiglucka	3170000	3170000
Knivsta pastorat	Lagga kyrkogård	Renovering av stenmur	870000	870000
Knivsta pastorat	Knivsta (S:t Stefans) kyrka	Rengöring av vitkalkade väggar och altarskåp	400000	400000
Knivsta pastorat	Alsike kyrka	Tjärning och underhåll av tak	75000	75000
Håbo pastorat	Skoklosters kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplaner samt trädinventering.	98000	49000
Håbo pastorat	Häggeby kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplaner samt trädinventering.	103000	51500
Håbo pastorat	Övergrans kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplaner samt trädinventering.	123000	61500
Håbo pastorat	Yttergrans kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplaner samt trädinventering.	142500	71250
Håbo pastorat	Kalmar kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplaner samt trädinventering.	131600	65800
Håbo pastorat	Skoklosters kyrkogård	Upprättande av gravkarta samt gravvårdsinventering.	101200	50600
Håbo pastorat	Häggeby kyrkogård	Upprättande av gravkarta samt gravvårdsinventering.	83200	41600
Håbo pastorat	Övergrans kyrkogård	Upprättande av gravkarta samt gravvårdsinventering.	140000	70000
Håbo pastorat	Yttergrans kyrkogård	Upprättande av gravkarta samt gravvårdsinventering.	195500	97750
Håbo pastorat	Kalmar kyrkogård	Upprättande av gravkarta samt gravvårdsinventering.	189700	94850
<b>Stockholms län</b>				
Länna-Blidö-Riala pastorat	Högmarsö kapell	Upprättande av vård- och underhållsplan med konsult hjälp.	125000	93750
Länna-Blidö-Riala pastorat	Länna kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplan	24000	21600
Länna-Blidö-Riala pastorat	Länna kyrka	Tjärning och underhåll av klockstapeln	280000	252000

Länna-Blidö-Riala pastorat	Riala kyrka	Förstudie för renovering av blyinfattade fönster	100000	90000
Länna-Blidö-Riala pastorat	Riala kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplan	23000	20700
Länna-Blidö-Riala pastorat	Riala kyrka	Tjärning och underhåll samt målning av tornspira på klockstapeln	192500	173250
Länna-Blidö-Riala pastorat	Riala kyrka	Tjärstrykning spåntak och vindskivor, komplettering av takspån på kyrka och stiglucka	212500	191250
Länna-Blidö-Riala pastorat	Blidö kyrkogård	Upprättande av trädvårdsplan	23000	20700
Länna-Blidö-Riala pastorat	Blidö kyrkogård	Trädvård - beskärning, hamling och fällning	70000	63000
Häverö-Edebo-Singö församling	Hallstaviks kyrka	Upprättande av vård- och underhållsplan	120000	108000
Häverö-Edebo-Singö församling	Häverö kyrka	Ombyggnad och komplettering av åskskyddsanläggningen	405000	364500
Häverö-Edebo-Singö församling	Häverö kyrka	Konservering och, restaurering av altarskåp	130000	117000
Häverö-Edebo-Singö församling	Singö kyrka	Ombyggnad och komplettering av åskskyddsanläggningen	320000	288000
Häverö-Edebo-Singö församling	Singö kyrka	Konservering, restaurering av altarskåp	163000	146700
Häverö-Edebo-Singö församling	Edebo kyrka	Ombyggnad och komplettering av åskskyddsanläggningen	375000	337500
Häverö-Edebo-Singö församling	Edebo kyrka	Akuta arbeten med åtgärder på väggar och valv samt mögelsanering	138000	124200
Väddö- Björkö-Arholma församling	Väddö kyrka	Utvändig och invändig målning av fönster och dörrar	240500	216450
Väddö- Björkö-Arholma församling	Väddö gravkapell	Målning av fönster, dörrar och källare	115500	103950
Märsta pastorat	Skepptuna kyrka	Restaurering av blyglasad korffönster	710000	639000
Märsta pastorat	Skepptuna kyrka	Fotografering, inventering och registrering av samtliga kyrkoinventarier	22000	19800
Märsta pastorat	Lunda kyrka	Fotografering, inventering och registrering av samtliga kyrkoinventarier	22000	19800
Märsta pastorat	Norrunda kyrka	Fotografering, inventering och registrering av samtliga kyrkoinventarier	22000	19800
Märsta pastorat	Vidbo kyrka	Fotografering, inventering och registrering av samtliga kyrkoinventarier	22000	19800
Märsta pastorat	Skånela kyrka	Fotografering, inventering och registrering av samtliga kyrkoinventarier	22000	19800
Bro församling	Låssa kyrka	Installation av webbaserat styr- och övervakningssystem för klimatet	145625	99025
Rimbo pastorat	Husby-Sjuhundra kyrka	Putslagning, rengöring och kalkfärgning av sakristians väggar och valv	100000	100000
Rimbo pastorat	Skederids kyrka	Rengöring och underhåll av orgel	125000	125000

Rimbo pastorat	Rånäs kapell	Installation av luftvärmepump	110000	110000
Rimbo pastorat	Gottröra kyrka	Installation av luftvärmepump	150000	150000
Rimbo pastorat	Fasterna kyrka	Öppning, dokumentation, vård och underhåll av Oxenstiernska gravvalvet	50000	50000
<b>Gävleborgs län</b>				
Gävle pastorat	Staffans kyrka	Projektering av tak, torn och fasadrenovering	804000	600000
Gävle pastorat	Staffans kyrka	Projektering av vård- och underhållsåtgärder för invändig renovering	1800000	1400000
Gävle pastorat	Staffans kyrka	Vård- och underhålls-åtgärder av tak och fasad	12410000	9307000
Gävle pastorat	Staffans kyrka	Vård- och underhålls-åtgärder på åskskyddsanläggningen	360000	324000
Ovansjö/Järbo	Järbo kyrka	Underhåll och tjärstrykning tak på bårhusen och portal	45000	33750
Ovansjö/Järbo	Ovansjö kyrka	Underhåll och tjärstrykning av spåntak	40000	30000
Hamrånge församling	Hamrånge kyrka	Ommålning av vapenhus-trädetaljer, räcken m.m.	44000	30800
Hamrånge församling	Hamrånge kyrka	Utredning och projektering för konservering av äldre träskulpturer	75000	67500
Hamrånge församling	Hamrånge kyrka	Utökad förstudie gällande interiör med särskild hänsyn till antikvariska värden	400000	100000
Norralla-Trönö församling	Norralla, kyrka	Projektering och kostnadsbedömning för att åtgärda akuta rötskador i torn o lanternin	110000	110000
Norralla-Trönö församling	Trönö kyrka	Utredning fuktinträngning och projektering utvändig målning av fönster	40000	40000
Bollnäs pastorat	Annefors kapell	Vård och underhåll fasader och tak	515000	360500
Bollnäs pastorat	Hällbo kapell	Vård och underhåll fasader och tak	525000	367500
Bollnäs pastorat	Katrinebergs kapell	Vård och underhåll fasader och tak	560000	392000
Alfta-Ovanåkers församling	Alfta kyrka	Omfattande fasadarbete, putsunderhåll	391547	274083
Alfta-Ovanåkers församling	Svabensverks kyrka	Underhåll och målning av klockstapeln	301063	210744
Alfta-Ovanåkers församling	Svabensverks kyrka	Omläggning av taket	422625	295837
Alfta-Ovanåkers församling	Svabensverks kyrka	Omläggning av taket på f.d likboden på kyrkotomten	112500	78750
Alfta-Ovanåkers församling	Ovanåkers kyrka	Restaurering av en sida av klockstapeln	365750	256025
Alfta-Ovanåkers församling	Öjungs kapell	Fasadarbeten samt målning fönster mellan bågarna	908642	636050
Hudiksvalls-bygdens församling	Sofiedals griftegård	Vård och underhåll av gjutjärnsstaket runt griftegården	673000	336500
Hudiksvalls-bygdens församling	Hudiksvall (Jakobs) kyrkogård	Vård och underhåll av gjutjärnsstaket runt kyrkogården	189000	94500
Delsbo församling	Delsbo kyrka	Rekonstruktion av gjutjärnsstaket runt gamla kyrkogården	2802000	2241600



Delsbo församling	Delsbo kyrka	Borttagning av träd samt plantering av nya träd runt gamla kyrkogården	457500	366000
Delsbo församling	Delsbo kyrka	Konservering och stöldsäkring av inventarier	317375	253900
Bjuråker-Norrbo församling	Norrbo kyrka	Utvändig renovering av torn och lanternin	1829000	1600000
Ljusdal-Ramsjö församling	Ljusdals kyrka	Rekonstruktion av den södra takstegen	128400	115560
Ljusdal-Ramsjö församling	Ramsjö kyrka	Utredning och projektering av inträngande vatten i kyrktornet	95000	76000
Färila patorat	Kårböle kyrka	Omputsning av kyrktornet	1363625	1227262
Färila patorat	Färila kyrka	Utredning orsak till vattenläckage i tak	51250	46125
Färila patorat	Los kyrka	Utredning orsak till vattenläckage i tak	51250	46125
Färila pastorat	Hamra kyrka	Utredning orsak till vattenläckage i tak	51250	46125

**2016**

<b>Stiftets förslag</b>
3062000
3600000
3690000
220000
84000
19000
263000
90000
190000
483000
470000
180000
180000
33000
120000
180000
175000
934000
41000
80000
186000

186000
43000
20000
274000
110000
15000
14000
16000
41000
17000
19000
156000
20000
12000
23000
16000
12000
25000
15000
16000
29000
19000
30000
14000

10000
237000
210000
175000
219000
254000
245000
254000
272000
245000
132000
68000
63000
12000
9000
25000
18000
7000
10000
865000
158000
10000
18000
12000
12000
12000

16000
16000
47000
47000
47000
52000
47000
47000
47000
47000
47000
47000
47000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
42000
105000
105000
95000
48000
203000

123000
146000
140000
1192000
47000
687000
26000
516000
425000
214000
50000
135000
18000
105000
184000
41000
37000
56000
13000
13000
33000
49000
49000
26000
429000
236000

221000
93000
143000
74000
23000
793000
218000
268000
56000
49000
52000
62000
71000
66000
51000
42000
70000
98000
95000
94000
12000
210000

75000
12000
144000
159000
12000
23000
90000
304000
98000
240000
122000
281000
104000
120000
17000
533000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
99000
50000
63000



28000
38000
25000
603000
450000
6205000
270000
23000
30000
22000
56000
100000
83000
20000
258000
263000
280000
196000
151000
211000
56000
256000
454000
168000
47000
701000

151000
238000
915000
96000
71000
682000
38000
38000
38000